



Tilsynsskema

Jedsted Mølle Dambrug

Sagsnr. 18/3554

Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro

Oplysninger der offentliggøres:

Navn	Jedsted Mølle Dambrug
Adresse	Jedsted Møllevej 11 A, 6771 Gredstedbro
CVR nummer	38046543
Dato for tilsyn	26. juni 2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Virksomhedens karakter	Dambrug I 202
Hvad der er ført tilsyn med	Basistilsyn Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Ingen overskridelser

Særlige forhold til drøftelse eller opfølgning siden sidste tilsyn	Der er pt. 6 betonkummer i drift, de resterende 6 er under opførelse og der forventes snarest at gøre de første kummer klar til fisk (de skylles med flere hold vand hvorefter de står med vand på nogle dage for at "afgifte" dem).
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Der indtages ikke vand fra Konge åen længere og stemmeværket er nedlagt og erstattet af et stryg.
Påtænkte fremtidige ændringer eller udvidelser som kan have betydning for miljøforhold	
Øvrige forhold og bemærkninger	Der er givet en ny miljøgodkendelse den 26. august 2016
Har der været en dialog om energitiltag	Nej

