

Virksomhed
Adresse
postadresse

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Ålborggårdvej 6 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 6. juni 2023 tilsyn med miljøforholdene på Ålborggårdvej 6, 9750 Østervrå.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- 10-års beholderkontrol - indskærpelse

Der er senest udført 10-års beholderkontrol på gyllebeholder i 2012.

Jf. Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, nr. 1322 af 14. december 2012, § 9 skal der udføres beholderkontrol mindst hvert 10. år

Det indskræpes derfor, at 10-års beholderkontrol er bestilt senest den 1. juli d.å.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

8. juni 2023

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2023-02523

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 6. juni 2023

Ålborggårdvej 6, 9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Frede Andersen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	36,23

Ejer	Frede Andersen
Adresse	Ålborggårdvej 6, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	
E-mail	fredeandersen1@gmail.com	CVR nr.	12686102
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Deltidslandbrug med 22 køer, 20 kvier og 16 tyrekalve (Angus-kvæg) jf CHR.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	På ejendommen er der én gyllebeholder fra 1992. Gyllebeholder har dykket indløb og kraftig flydelag. Logbog føres efter reglerne. I 2012 er der gennemført 10-års beholderkontrol. Gyllebeholder er ikke placeret inden for 100 m til vandløb eller sø og der heller ikke fald på 6 grader til vandløb eller sø, så der er ikke krav om barriere eller alarm Det indskræpes, at der skal føres 10-års beholderkontrol hurtigst muligt
Markmød./kompoststak	Ejer har p.t. ingen markstakke, men er bekendt med reglerne om overdækning og afstandskrav
Ensilageoplæg	Ensilage opbevares i marken. Der er tale om ikke saftgivende ensilage. Ensilagen er overdækket og ejer er bekendt med regler om overdækning, placering og afstandskrav
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Godkendt møddingsplads med fald, opkant og afløb. Gødning anvendes på egne arealer. Afløb fører til brønd, hvor det pumpes til fortank og derefter til gyllebeholder. Daglig tilførsel af mødding, hvorfor mødding ikke er overdækket.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Der er ingen leveringsaftaler

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer har ingen sprøjtemidler og der er ikke blevet sprøjtet på ejers arealer siden 2003. Ejer har intet sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand afledes til godkendt nedsivningsanlæg (sandmile).

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ejer har én 1200 l tank fra 2010 til traktordiesel, som er placeret i laden. Olietanken er registreret i BBR-register.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ejer har ikke farligt affald.
Affald, generelt	Ejer er ansat på genbrugsplads og afleverer affald på genbrugsplads (undtagen dagrenovation)

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Jordvarmeanlæg. Ejer får tilset anlæg via serviceaftale.
Beskyttet natur	Ejer er enig i kommunens registrering af beskyttet natur
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen