

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 26-10-2017

Enslev Argro v. Nicolai Kruse
Kanalvej 24
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Nicolai Kruse, ejer Jakob Roelsgaard, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
-------------	--------------------

Ejer	Nicolai Kruse
Adresse	Kanalvej 40, 8500 Grenaa

CHR nr.	27476
CVR nr.	37540730
P nr.	1021260459

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Kvægbrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12
Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	13-12-2016
Godkendte dyreenheder	389,22

Dyreenheder (registreret)	236,43
---------------------------	--------

Andre anlæg drevet af ejer	
----------------------------	--

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
05-10-2016	Indskærpelse	Der var ikke ført gyllelogbog/JASR
05-10-2016	Indskærpelse	Ensilage på randbelægning i plansiloe, således at det var vanskeligt for ensilagesaft at løbe til afløb./JASR
05-10-2016	Indskærpelse	Manglende overdækning af dybstrøelse på møddingsplads/JASR

Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80		21,62	13-12-2016	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140		16,47	13-12-2016	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4		1,38	13-12-2016		
St.r. årskøer	Senge-stald,m.bagsky l/ringkanal	140		226,26	13-12-2016	Kg EKM: 13000,0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Senge-stald,m.bagsky l/ringkanal	75		35,71	13-12-2016	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., bagsky l/ringkanal	75		35,71	13-12-2016	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10		16,16	13-12-2016	Kg EKM: 13000,0	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140	70	35,90	13-12-2016	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast		
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagsky l/ringkanal	142		183,59	4.011,19	0,00	Kg EKM: 9019,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	31		8,03	0,00	95,51	Indgangsalder: 0,7	Afgangsalder: 4,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., m.spalter, line-spil	45		20,50	113,92	306,95	Indgangsalder: 11,4	Afg./kælvningsalder 19,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	61		2,45	0,00	27,70	Indgangsvægt: 43,0	Afgangsvægt: 104,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagsky l/ringkanal	48		21,86	295,31	0,00	Indgangsalder: 11,4	Afg./kælvningsalder 19,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	100	100		afløb til gyllebeholder. Dybstrøelse fra kalve og heste.
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.392	0		Afløb til gyllebeholder

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	18-08-2008	360	1.530	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1997	18-08-2008	466	2.500	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1995		0	1.425	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	mødding på møddingsplads var overdækket med sort plast
Gyllebeholder	flydelag ok på begge gyllebeholdere
Ensilageopbevaring	ensilagen opbevares i 4 plansiloer. afløbene til regnvand og ensilagesaft var delvist tildækkede, der henstilles til at disse renholdes løbende og at der friholdes en randbelægning på 2 meter mellem ensilage stakken og jord.
Dybstrøelse	
Læsseplads med afløb	gylle læsses med vognmonteret sugeskran
Dykket indløb på gyllebeholder	ok på begge beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flydelag på gyllebeholder	ok på begge
Beholderkontrol	begge beholdere er sidst kontrolleret i 2008, derfor skal de senest kontrolleres i 2018 igen
Krav om alarm og barriere	ikke krav om alarm og barriere

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	Jørgen Bruun	Kanalvej 47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	ok Fluer bekæmpes ved at sørge for rengøring, brug af stalosan F mm. Der blev ved tilsynet ikke konstateret fluer.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn på baggrund af indskærpelser ved sidste tilsyn

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 12-10-2017				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	3	3
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		3,00		
Samlet score				
4,00				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Tel: 89294016
E-mail: 17/17142