



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39.
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. Xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Finn Thomsen Maskinservice ApS
Tingvejen 40 B
6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	21.12.2022
Til stede ved tilsyn:	Timm Jäger, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2

Telefon	74500580	Hjemme- side	www.ftmaskinservice.dk
E-mail	mt@ftmaskinservice.dk	CVR nr.	28856946
Fax		P. nr.	1000409389

Matrikler
908 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Acadre sagsnr.:	09/26533
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... bilag 1 pkt. A 53 - "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² ".
Godkendelse/tilladelse	Ingen.
Kontaktperson ved tilsyn	Michael Thomsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er gennemført som et prioriteret tilsyn. Hele virksomheden er gennemgået ved tilsynet, dog med særlig fokus på oplag af affald samt olie- og kemikalier.
Produktionsforhold	Der er tale om en virksomhed som foretager reparation og salg af entreprenormaskiner. Værkstedets areal er på ca. 400 m². Virksomheden har planer om at bygge en ny værkstedshal pga. pladsmangel. Dette vil betyde en fordobling af værkstedets areal. Hallen vil blive opført i forlængelse med den nuværende værkstedshal. Udvidelsen forventes påbegyndt i 2019. Der vil blive indsendt ansøgning om byggetilladelse inden arbejdet påbegyndes. Virksomheden har nedtaget eksisterende telthal og vil opføre en ny telthal. Telthallen, som benyttes til lager, vil få et lidt større areal. Ansøgning om byggetilladelse er under udarbejdelse. Til orientering oplyses, at virksomhedens aktiviteter bliver omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, hvis det samlede produktionsareal overstiger 1.000 m². Det vil bl.a. betyde, at ændringer og udvidelser på virksomheden skal anmeldes via "Byg og Miljø". Med de planlagte ændringer vil værkstedets areal i følge det oplyste blive ca. 800 m². Virksomheden vil derfor ikke blive omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen med de planlagte ændringer.
Miljøledelse/grønt regnskab	Ingen.
Risikobekendtgørelsen	
Driftstider	Mandag - torsdag fra kl. 07.00 - 16.30 Fredag kl. 07.00 - 13.00.
Antal ansatte	Der er 9 ansatte på virksomheden incl. ejer.
Ressourcer	Lokalerne opvarmes ved hjælp af oliefy.
Andet	Michael regner med at opbevaring af olier og kemikalier samt farligt affald generelt vil blive ændret, når de planlagte ændringer på virksomheden er gennemført. Der blev tages fotos på virksomheden i forbindelse med tilsynet. Kopi af fotos er gemt i kommunens arkiv.

--	--

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Virksomheden har en miljømappe, hvor oplysninger om aflevering af affald og tømning af olieudskiller samles.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Motorolie, kølervæske, maling til reparationer osv. Diverse nye olie og kemikalier opbevares i depotrum med støbt gulv (kemikalierum). Rummet er ikke forsynet med opkant, så oplag tæt på port skal flyttes eller opstilles i spildbakke, så der ikke er risiko for udslip til uden-dørs omgivelser. Der henvises til forskrift for "Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune". Der blev udleveret en kopi af forskriften ved tilsynet.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Virksomheden har én svejseplads (CO₂-svejsning). Der er etableret udsugningsanlæg for svejserøg. Afkast er ført over tag. Der er ingen filtre der skal skiftes.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ingen væsentlig ekstern støj fra virksomheden. Kompressor står udendørs i kompressorhus.

--	--

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er afløb til offentlig kloak. Vaskepladsen er tilsluttet sandfang og olieudskiller. Fra olieudskilleren er der afløb til spildevandskloak. Maskiner vaskes med en hedvandsrenser. Vask foregår i snit 1/2 time dagligt. Gulvvask sker 1 gang årligt. Virksomheden har ingen gulvvaskemaskine og gulvvask foretages manuelt. Til vask af gulve anvendes rengøringsmiddel. Virksomheden anvendes Truckcleaner Super, som også benyttes på vaskepladsen. Ved tilsynet blev der informeret om Haderslev Kommunes retningslinjer for bortskaffelse af gulvvaskevand og kopi af retningslinjer fremsendes sammen med tilsynsrapporten. Gulvvaskevand afledes via gulvrister i værkstedet, som er tilsluttet sandfang og olieudskiller.
Vandforsyning	Virksomheden forsynes med vand fra Vojens Vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er sandfang og olieudskiller i forbindelse med vaskepladsen. Desuden er gulvafløb fra værkstedet tilsluttet sandfanget og olieudskilleren. Sandfang tømmes 4 gange årligt og olieudskiller tømmes 2 gange årligt af Haderslev Slamsuger Service A/S. Sidste tømning af olieudskiller var i januar 2018. Herudover blev tidspunkter for tømninger i de seneste år oplyst. Udskiller er tømt 2 gange årligt. Faktura blev fremvist. Tømningsrapporter kunne ikke umiddelbart fremvises for de seneste år, men virksomheden vil sørge for, at disse fremadrettet bliver gemt i miljømappen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1001	Fyringsolie	1.800	2009	Udendørs	NEJ
1002	Spildolie	700			NEJ
1003	Diesel	1.200		Over jord	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tanke	Der er i alt 3 tanke på virksomheden. - en 1800 liters overjordisk olietank af stål til fyringsolie som står uden for værkstedet. Tanken er fremstillet af K.N. Smede- og Beholderfabrik A/S, fra 2009 og har tank nr. 40483-G og G-nr 50-5323. - en 700 liters dobbeltvægget overjordisk olietank af stål til spildolie. Tanken er fra Roug A/S, er fra 2005 og har tank nr. 00825026. Tanken har stået under halvtag på befæstet areal bag værkstedet, men er nu flyttet, så den står på et ubefæstet areal. Tanken har været flyttet i forbindelse med omindretning af virksomheden og vil snarest muligt blive flyttet tilbage til pladsen under halvtaget. I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at tanken er beskadiget. Michael var ikke vidende om dette og vurderer at tanken måske er tabt i forbindelse med flytningen. Der blev ikke konstateret udslip af olie. Michael vil sørge for nærmere undersøgelse af tanken og vil foranledige en udskiftning, hvis dette findes nødvendigt. - en 1200 liters overjordisk olietank til diesel som står inde i kemikalierummet ved siden af værkstedet. tanken er fremstillet af Brande Beholderfabrik, fra 1992 og har tank nr 15-750. Der er ikke andre oplysninger på mærkatet på tanken. Virksomheden har tidligere forsøgt at fremskaffe en tankattest hos fabrikanten uden held.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Pap og papir samt plast, presses, opbevares i lagerhallen. Virksomheden afleverer selv dette affald til Dansk Affald. Brændbart affald opbevares i en 600 liters container inde i værkstedet som fortsat tømmes af Flemming Paulsen. Brugte dæk afleveres på genbrugspladsen eller afhentes af Marius Pedersen. Jern- og metallaftald afleveres til Jysk Skrot og Miljø ApS anno 2015 i Vejen. Det opbevares i container udendørs indtil afhentning. Ved tilsynet i 2013 blev det påpeget at jern- og metallaftaldet skal opbevares i en tæt og lukket container, så der ikke kan ske olie-forurening af jorden. Containeren er nu placeret på befæstet areal med afløb til olieudskiller ved vaskeplads.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie hældes i 200 L tromler inden i værkstedet. Fra tromlerne pumpes spildolien over i 700 liters olietank. Spildolietanken tømmes efter behov og spildolie er senest afhentet Marius Pedersen A/S medio 2018. Tromler med spildolie er placeret i nærheden af gulv afløb i værkstedet. Da der er gulv afløb skal tromlerne placeres i spildbakke eller flyttes til et sted, hvor der ikke er risiko for udslip til kloak (eller udendørs omgivelser). Der henvises til forskrift for "Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune". Der blev udleveret en kopi af forskriften ved tilsynet. Oliefiltre og andet fast olieaffald opbevares indendørs i lukket beholder i værkstedet. Beholder tømmes af Stena Miljø. Brugte akkumulatorer opbevares indendørs i syrefast plastcontainer og afleveres til DanBritt A/S.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har på baggrund af maskinværkstedaktiviteter i perioden 1977-2003 vurderet, at matriklen kan være forurenet. Regionen har derfor kortlagt grunden på vidensniveau 1 (V1). Regionen kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark: Telefon 7663 1000 E-mail: miljoraastoffer@rsyd.dk www.rsyd.dk Vær opmærksom på, at flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes til Haderslev Kommune, inden jord bortkøres fra ejendommen. Vær desuden opmærksom på, at der er krav om analyser af jorden inden bortskaffelse.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Henstilling vedrørende opbevaring af olie og kemikalier samt farligt affald.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Overordnet er forholdene på virksomheden fundet miljømæssigt tilfredsstillende.