

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 22-01-2019

**Esben Kristensen**  
Bakkegårdsvej 4 / Hoedvej 35  
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn	Esben Øvle Kristensen Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Tilsynstype	Tilsynskampagne 2 2019 (Landbrug)
-------------	-----------------------------------

CHR nr.	95849
CVR nr.	16102083
P nr.	

Husdyrbrugstype	Kategori 2, Svinebrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	22-05-2017
Godkendte dyreenheder	173,47

Andre anlæg drevet af ejer	Esben Øvle Kristensen	Damkærvej 18
----------------------------	-----------------------	--------------

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

## Gældende tilladelser til dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.000	1.550	173,47	22-05-2017	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 113,5

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	11-05-2009	647	3.000	Flydelag	
Gylle => ajlebe- hold.	01-01-1988	11-05-2009	97	380	Fast låg	
Gylle => ajlebe- hold.	01-01-1994	11-05-2009	97	380	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på beholderen.
Flydelag på gyllebeholder	Der er et dækkende flydelag i beholderen.
Logbog til gyllebeholder	Udskrift af elektronisk logbog for gyllebeholderen blev fremvist.
Beholderkontrol	Beholderen blev kontrolleret den 11. maj 2009 og skal tilmeldes beholderkontrol i år. Det samme gælder de to mindre beholdere på Bakkegårdsvej 4.
Krav om alarm og barriere	Ingen krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	Tilsynet var uvarslet
Baggrund for tilsyn	Kampagnetilsyn. Tilsynskampagnen omhandler kontrol af flydelag på gylle-beholdere på svinebrug.
Jordforurening på ejendommen	Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav om indberetning af egenkontrol.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 23-01-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	3	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		3,68		
Samlet score				
3,14				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001  
E-mail: anje@norddjurs.dk