



Rapport for miljøtilsyn hos Kystvej 63, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Ejer				
Andreas Højen Frost	Kystvej 63	9280 Storvorde	Egense	
Tilsynsdato		29-03-2022		
Baggrund for tilsyn		Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon			CHR nr.	31392
Mobiltelefon			CVR nr.	58821713
E-mail			P. nr.	1002088429
Samkøring				

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	22-02-2012

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Intet at bemærke
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Husdyrbruget er ikke-godkendelsespligtig.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2020/21
Anvendelse af bygninger og stalde	Ok
Produktionsareal og gulvtyper	Dybstrøelse
Flytbare læskure	Ikke relevant

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1978	440	1.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 1 side, samt randfelt på 3 sider.
Møddingsplads, afløb	Afløb fører til gyllebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Ingen overdækning, da ejer dagligt tilfører mødding med udmugningsanlæg i en gødningskegle. Ejer overvejer at fjerne udmugningsanlægget, da stalden ikke bruges. Når der ikke er et traditionelt udmugningsanlæg baseret på møg og ajle, så er der krav om overdækning. Dybstrøelse fra stalden lå i en markstak.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tilløb
Opbevaringskapacitet fast møg	Intet at bemærke
Ensilage i markstak - placering	Intet at bemærke. 2 markstakke.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	03-02-2016	200	1.060		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Ok flydelag. Logbog blev ikke kontrolleret ved tilsynet
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Tømmes via gyllevogn med sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Møddingssaft og ajle fra stald.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ingen krav om alarm.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrol udført i 2016, og skal kontrolleres næste gang senest i 2026.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Dybstrøelse fra stalden var lagt i markstak. Overdækning manglede, men ville blive kørt ud snarest muligt.	1

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til udspredning	LANDMÆND FINN KJÆRGAARD & BJARNE KJÆRGAARD	Kærsholmvej 42		

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Lysstofrør og lignende afleveres på genbrugspladsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der foretages ikke skadedyrsbekæmpelse. Kattene tager rotterne. Dyrene går ude hele sommeren, så fluer er sjældent et problem.
Støjkilder	Umiddelbart ingen støjkilder.
Olietanke	En dieseltank fra 2013, etableret i 2015 på 1500 L.
Øvrige bemærkninger	Ingen bemærkninger.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejeren mener, at der er for langt til nærmeste biogasanlæg for at det giver økonomisk mening.
Natur og biodiversitet*	Græsarealer bliver afgræsset.