



BAKKEGÅRDENS AUTO I/S

Værftsvej 3

4600 Køge

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn - BAKKEGÅRDENS AUTO I/S, Værftsvej 3, 4600 Køge

Virksomhedens navn	BAKKEGÅRDENS AUTO I/S		
Virksomhedens adresse	Værftsvej 3, 4600 Køge		
CVR nummer	10963931		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	08.12.2020		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
06-01-2021	Henstillinger	AdBlue skal opbevares på tæt underlag uden mulighed for afledning af evt. spild til jord, overfladevand, grundvand og kloak. Opbevaringspladsen/spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder der er placeret på arealet/spildbakken. Dokumentation skal være i form af foto.	Meddelt
25-09-2017	Indskærpelser	Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand, jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, stk. 1 Da værkstedsgulvet ikke er tæt, kan kravet f.eks. efterleves ved - til enhver tid - at benytte spildbakker ved aftapning af alle former for væsker fra køretøjer, samt når der er risiko for selv den mindste smule dryp eller spild.	Efterkommet
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (værksted, lager og affaldsplads).		
Jordforurening	Matriklen er V2-kortlagt for jordforurening. På tilsynet blev der ikke konstateret væsentlig risiko for forurening af jord. Der stod et udtjent køretøj udendørs på ikke-tæt belægning. Køretøjet udgjorde dog ikke en risiko for dryp eller spild af miljøfarlige væsker eller lignende, og der blev ikke konstateret forurening i den forbindelse.		
Konklusioner på egenkontrol	Umiddelbart tilfredsstillende. Virksomheden skal eftersende enkelte dokumenter.		