

Møllens Maskinfabrik
Krogsgdamvej 63
9352 Dybvad
Att: Richardt Sten

Sendt via: momafa@jubii.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

12. oktober 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Møllens Maskinfabrik beliggende Krogsgdamvej 63, 9352 Dybvad

Sagsnummer: GEO-2021-04616
Dokumentnummer: 6891968

Frederikshavn Kommune har den 12.10.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Maria Klitgaard
Direkte telefon:
+45 9845 6279

Fra virksomheden deltog Richardt Sten og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

| | | |
|---------|---------|------------|
| Telefon | CVR nr. | 35780181 |
| Fax | P. nr. | 1019433192 |

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--|
| Indretning & drift | <p>Virksomheden er opstartet i 2014, hvor produktionsarealet var på 60 m².</p> <p>I 2019 byggede virksomheden til og råder nu over et samlet produktionsareal på 216 m² (12 m x 18 m), hvoraf en lille del er lager til materialer.</p> <p>Virksomheden producerer stumper til bl.a. fødevaremaskiner. Materialer er rustfrit, stål og aluminium.</p> <p>Virksomheden har følgende maskiner: CNC drejebænke: 3 stk. CNC fræser: 1 stk. Sav: 1 stk. CO2 svejser bruges minimalt.</p> <p>Antal ansatte: 1 stk.</p> <p>Normal driftstid: man.-fredag fra kl. 7-18 I weekenden: fra kl. 7-16 (ejer bor selv på lokaliteten)</p> |
| Egenkontrol (journal) | Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol. |
| Miljøgodkendelse | Virksomheden er ikke omfattet af krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, da arealet er under 1000 m ² . |
| Forurenede jord | Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden. |
| I øvrigt | Virksomheden er opvarmet med pillefyr. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Luftforurening | Virksomheden har ingen udsug fra maskinerne i værkstedet. |

| | |
|--|---|
| | <p>Ejer er ene mand, der arbejder i produktionen, hvorfor der ikke stilles krav om udsugning fra maskinerne. Såfremt aktiviteten stiger og der ansættes medarbejdere vil der blive stillet krav om udsug.</p> <p>Der svejdes minimalt på lokaliteten. Der slibes ikke på lokaliteten.</p> |
|--|---|

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | <p>Alle aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklender på virksomheden: Kompressor, fræser, drejebænk, minilæsser, af- og pålæsning af råvarer og færdigvarer.</p> <p>Kompressor er placeret indendørs.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden selv har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p> |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------|--|
| Spildevand, generelt | <p>Virksomheden har ingen produktion af processpildevand.</p> <p>Der er ingen afløb i produktionen - der er en enkelt vandhane til påfyldning af maskinerne.</p> <p>Gulvvaskevand opsamles og ledes til dobbeltvægget olietank sammen med brugt køle-smøremiddel.</p> <p>Ejendommen har nedsivningsanlæg, som behandler det sanitære spildevand, da virksomheden er placeret i åbent land.</p> |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Olieudskillere | <p>Virksomheden har ingen olieudskillere, idet der ikke forekommer processpildevand fra ejendommen.</p> |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | <p>Der er registreret en aktiv olietank på ejendommens BBR:</p> <p>Størrelse: 1.000 L</p> <p>Placering: Indendørs</p> <p>Indhold: Spildolie</p> <p>År: 2021</p> |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Farligt affald | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Spraydåser: ingen Spildolie: intet Brugt køle-smøremiddel: Avista Oil</p> <p>Brugt køle-smøremiddel blev ved tilsynet i sep. 2021 opbevaret i to 1000L palletanke ude på grusbelægning. Det blev indskærpet overfor virksomheden, at farligt flydende affald ikke må give anledning til forurening af jord og grundvand. Indskærpelsen var ved tilsynet i dec. 2021 efterkommet, da virksomheden havde fået de to palletanke tømt (dokumentation i form af kvittering herfor er sendt på mail til kommunen) og havde indkøbt en dobbeltvægget 1000 L spildolietank hos Avista Oil, som er placeret inde. Spildolietanken er registreret på ejendommens BBR.</p> <p>I tilfældet af, at virksomheden selv afleverer noget farligt affald på genbrugspladsen skal virksomheden have en kvittering for afleveringen. Dette påkræves. Alternativ kan virksomheden kontakte Modtagestation Vendsyssel, som kan være behjælpelig med afhentning og korrekt håndtering af bl.a. farligt affald.</p> |
| Affald, generelt | <p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: AVØ Metal og metalspåner: Sæby Produkthandel Pap og papir: begrænset mængde - virksomheden genbruger til forsendelse/indpakning af pakker</p> <p>Virksomheden er informeret om, at de er forpligtiget til at sortere pap og papir fra virksomhedens øvrige dagrenovation, eftersom fraktionen er genanvendelig.</p> <p>Ovenstående virksomheder er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Metallaffald står inde i overskåret palletanke.</p> |