

Tilsynsrapport

Fejø Containerplads

Dybvigvej 63B, 4944 Fejø

CVR-nr.: 78951818

P-nr: 1015509976

Tilsynsdato: 17.11.2016

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 497 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 463 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Tilsynet er gennemført af Lasse Birch Højrup. Fra containerpladsen var Susanne B. Andersen og Svend Aage Hansen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er en containerplads omfattet af "Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug" nr. 515 af 27. maj 2016 med listepunkt K 51:

"Containerpladser med mindre end 4 containere eller med et samlet volumen af oplaget på mindre end 30 m³".

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Derudover var tilsynet en del af virksomhedskampagnen omhandlende affaldsdatasystemet.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Antallet af containere
- Sortering af affald.
- Pladsens tilstand.

Vi snakkede om antallet af containere, da der ved sidste tilsyn var konstateret 4 containere selvom pladsen kun må have 3, og der samtidig kunne ses 4 containere fra luftfoto i foråret 2016. I dag var der dog kun de tilladte 3 containere på pladsen (Brændbart, Metal og Ikke-brændbart). Containerpladsen kunne desuden oplyse, at accepten til at have en mini-container til farligt affald ikke bliver benyttet. Se nedenfor vedrørende håndhævelse. Grenaffald bliver nedknust to gange på pladsen og hentet af borgerne som kompost – derfor fremgår det ikke i ADS. I midten af grenpladsen var der en bunke murbrokker samt nedknust asfalt, som bruges til at sikre pladsen. Brokkerne er kommet fra borgerne og den nedknuste asfalt er blevet leveret når containerne bliver afhentet. Pladsen ser fin og ryddelig ud.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet har ikke givet anledning til håndhævelser. Dog skal oplyses at accepten, nævnt ovenfor til at modtage farligt affald, til oplag i en minicontainer hermed er trukket tilbage. Containerpladsens drift forudsættes at overholde kravene til en brugerbetalingsvirksomhed omfattet af listepunkt K 51.

- **Score som følge af tilsynet:**

Scoren er efter tilsynet sat ned fra 3,01 til 1,0.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedlagt fotos fra tilsynet:



1. Container med metal.



2. Container med ikke brændbart (tom).



3. Container med brændbart.



4. Grenpladsen - brokker og knust asfalt i midten.



5. Containerpladsen set fra grenpladsen.