

---

# Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 20/3740

Billund Kommune har den 23.10.2023 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Sealing System A/S på Hedemarken 1, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: Henrik Skytte Råhede og Morten Bjørnskov Pedersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:  
'MVB Maskinværksteder >1000 m<sup>2</sup>'

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 451,36 kr. pr. time i 2023. Fakturering sker årligt i november måned.

## Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
11	1360253	DAL BY, GRINDSTED

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr.	Adressebeskyttet
WoR Invest A/S	Hedemarken 1	Dal	7200 Grindsted	Nej

### Virksomheds- og miljøoplysninger

Betalersadresse	Sealing System A/S, Hedemarken 1, 7200 Grindsted Attention: Henrik Skytte Raahede CVR nr: 21293288
Tlf. / mobil	76 50 21 56 / 22 10 81 66
e-mail	hsr@sealing-system.dk
CVR- / P-nummer	21293288 / 1022463922
Etableringsdato	26.03.2019
Spildevandstilladelse	04.09.2017
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er anmeldt iht maskinværkstedsbekendtgørelsen pr. 18.4. 2017
Kort beskrivelse	Design, fremstilling, levering og servicering af pakkesystemer
Antal ansatte:	160 +
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	Ca. 7500 m <sup>2</sup>
Driftstider (kl.):	Hverdage: 10 - 16 Lørdage: 10 - 16 Søn- og helligdage: Lukket
Afstand til boliger	Hotel – 125 meter

### Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse med lovkrav Omfang: Virksomhedens anlæg og drift

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
C. Håndtering og	1
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	2,34
<b>Vægtet score</b>	<b>2,07</b>

## Håndhævelser

Håndhævelses dato
Ingen

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Opvarmning: Naturgas - fyr: Serviceaftale - GASTECH Naturgas - strålevarme i loft – GASTECH

## Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstatering af jordforurening ved tilsynet	Ingen bemærkninger
Regional klassificering	Virksomheden er beliggende på områdeklassificeret areal

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

## Affald – sortering og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer: 1) Brændbart - Container - inde/ude - Brians Renovation 2) Pap og papir - Container inde/ude - Brians Renovation 3) Dagrenovation - Container inde/ude - Brians Renovation 4) Messing - Container inde/ude - Stakroge produkthandel 5) Ædle metaller - Container inde/ude - Stakroge Produkthandel 6) Øvrig metalkrot - Container inde/ude - Stakroge Produkthandel 7) Spildolie - 200 tromle - Avista Oil 8) Farligt affald - spraydåser, olieklude - STENA 9) Husholdningslignende affald er pr. 1.1. 2023 håndteret efter bekendtgørelsens nye regler  Metalcontainer i affaldsgård er ikke overdækket eller med låg med den konsekvens, at der er risiko for udsivning af forurenede vand fra container. Virksomheden gennemfører forebyggende handling hvis det viser sig, at der er risiko for afledning af forurenede overfladevand til offentlig regnvandsledning mod Grindsted Å

### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder til emission til luft:  Svejestande - 3 stk. - MIG/MAG og TIG - Afkast > 1 m over tag - svejsning i ulegeret og rustfrit stål

### Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ikke modtaget klager over lugt siden seneste tilsynsbesøg

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	1) Gearolie - max 200 l 2) Spraymaling - max 100 stk. dåser

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret opland - 2 x olieudskillere på forpladser ved indkørsler.  1) Processpildevand - Ingen 2) Sanitært spildevand - afledes til offentlig kloak 3) Tag- og overfladevand - afledes til offentlig kloak - via olieudskillere - videre mod Grindsted Å

### Olieudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Virksomheden råder over 2 olieudskillere

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Støjkloder - ekstern støj:  1) Transport af varer ind og ud - 1-5 stk. pr dag 2) Eldrevne trucks - 4 stk. + 2 stk. løftere - Stihl, Toyota og Linde  Virksomheden har ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg.

## Tanke - BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietank	Der er ikke olietanke på ejendommen

## Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle forhold	Design, fremstilling, levering og servicering af pakkesystemer

Tilsynskommentar: Ingen

Udført af: Jan Hansen (JHA)  
Miljømedarbejder

T: 79727089  
E: jha@billund.dk

Rapportdato: 24-10-2024