



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 08.02.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Baldersbækvej 20, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Hans Schlüter.

Fra virksomheden deltog: Bülant Yildiz.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse),

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.02-K08-2-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
12z	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.

Betalersadresse	Master Auto IVS, Baldersbækvej 20, Ishøj Attention: CVRnr: 38021664
Tlf. / mobil / e-mail	/ 24946577 / masterauto1975@gmail.com
CVR- / P-nummer	38021664 / 1021765291
Etableringsdato	19.09.2016
Kort beskrivelse	Klassisk autoværksted. Pladearbejde i meget begrænset omfang. Svejsning ligeledes begrænset.
Antal ansatte:	2
Produktionsareal (m ²):	200
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-17
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde	OSD
Bemærkning	Ejer/kontakt: Bülant Yildiz

**Miljøriskovurdering**

Dato for vurdering	08-02-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	4,00

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-02-2018	Indskærpelser	Kildesortering af affald og bortskaffelse skal dokumenteres ved aftale og regninger. Relevante fraktioner er jern og metal, pap, oliefiltere, spildolie, plast fra køfangere og skærme. Jeg accepterer at papir ikke dokumenteres pga. de begrænsede mængder. Opfordrede dog til at de bortskaffes via privaten i stedet for forbrændingseget.
08-02-2018	Indskærpelser	Indskærpede mundtligt at virksomheden skal lede spildevand fra værkstedet gennem olieudskillere eller afproppe gulv afløb. Virksomheden oplyste at de afproppe.
08-02-2018	Indskærpelser	Indskærpede mundtligt at der skal etableres udsugning fra udstødning, svejse- og slibeaktiviteter. Det blev aftalt at fristen bliver 1. august.

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	Meddelte virksomheden at alt bortskaffelse af affald skal dokumenteres. Herunder at det også gælder metalaffald som ellers er blevet klunset. Oliefiltere og andet farligt affald må godt afleveres på genbrugsstationen, men han skal bede om kvittering og man skal betale for aflevering enten ved årskort eller sms-ordning. Master Auto er ikke tilmeldt Genbrugsstation.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret punktudsugning eller udsugning. Virksomheden har tænkt sig at etablere det, men lige nu er der så meget der skal ordnes, så han ønskede tidsfrist til sommer. Jeg foreslog om august hvilket var ok. Understregede at afkastene skulle over tag (og udleverede bekendtgørelsens krav).

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelt	Det blev aftalt at Ishøj Kommune følger op til efteråret (2018)

Tilsynskommentar:

Udført af: Hans Schlüter
Miljømedarbejder

telefon: 43577507
e-mail: @ishoj.dk