



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. xx xx xx xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Bruhns Biler v/Morten B. Jessen
Øsbygade 49
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	01.02.2023
Til stede ved tilsyn:	Morten Bruhn Jessen, ejer af værkstedet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	50841195	Hjemmeside	www.bruhns-biler.dk
E-mail	mail@bruhns-biler.dk	CVR nr.	35922318
Fax		P. nr.	1020573372

Acadre sagsnr.:	23/1518
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn. Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21/06/2019.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Morten Bruhn Jessen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor dele af værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der foretages kun autoreparationer på værkstedet. Morten har mulighed for at benytte sidebygningen (Øsbygade 45), hvis det er nødvendigt. Den lille bygning (den tidligere vaskehal) længst mod øst benyttes ikke til bilvask.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Arbejdstiden på værkstedet er: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 - 16.00 Fredag fra kl. 8.00 - 15.30.
Antal ansatte	Morten arbejder alene på værkstedet.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af varmepumpe luft til luft.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Kvitteringer haves på pc og i en miljømappe på kontoret.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Smøremidler, olie, m.m., der anvendes på værkstedet, opbevares i mindre beholdere eller tromler inde på værkstedet, bagerst i lokalet. Olie- og kemikalieaffaldet opbevares ligeledes i samme hjørne. Alle produkter, som er i brug, står på spildbakker.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er udsugningsanlæg til udstødningsgas (3 steder).

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	En skruekompressor med tryktank er opstillet indendørs.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der findes to gulvfløb i værkstedet, i nærheden af porten. Den tidligere smørregrav er lukket af med metalplader. Under bremseprøve pladsen er der et opsamlingskar. Ved eventuel spild vil væsken derfra ledes til olieudskilleren.
Vandforsyning	Der fås vand fra Øsby Vandværk.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Afløb fra værkstedet er tilsluttet en olieudskiller. Udskilleren kontrolleres/tømmes af Haderslev Slamsuger Service. Sidste tømning var den 10. januar 2019 og sidste kontrol var den 18. februar 2020.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ingen tanke.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Papaffald og brændbart affald hentes af City Container. Sidste tømning var den 31. december 2022. En mindre beholder med metalaffald står indendørs og indholdet kommer over i en større lukket beholder, som står udendørs. Den tømmes efter behov ca. to gange årligt.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Tromler med olie- og kemikalieaffald hentes af Stena Miljø. Tromlerne indeholder kølervæske, bremsevæske, spildolie, spraydåser og olie-filtre. Der blev fremvist kvittering fra den 31. august 2022. Brugte batterier samles og afleveres tilbage til FTZ.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har lavet en V1-kortlægning efter Jordforureningsloven på såvel Øsbygade 45 og Øsbygade 49, dvs, at jorden muligvis er forurenet på grunden.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Det er et meget ryddeligt værksted med styr på tingene.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder