

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Eskild Sig  
Muldbjerg Byvej 25  
6971 Spjald

Sagsbehandler  
Frank Boddum  
Direkte telefon  
9974 1849  
E-post  
frank.boddum@rksk.dk  
Dato  
Sagsnummer

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-09-2016

Muldbjerg Byvej 25 Eskild Sig  
6971 Spjald

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet	
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	440,35
Samkøring	
Eskild Sig	Hovervej 103
Eskild Sig	Muldbjerg Byvej 27
Eskild Sig	Sønderkjærvej 24

Telefon	97348149
CVR nr.	64276328
P. nr.	1009776091
E-Mail	eskild- sig@hotmail.com

Åbningstider  
mandag - ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke ført logbog over gylleforsuringsanlægget
- Revner i plansilo, hvor der opbevares dybstrøelse, som skal repareres straks

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Der mangler 10 årsbeholderkontrol på tanklen på 3000 m <sup>3</sup>
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Overdækning af mødding/dybstrøelse
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Der anvendes ikke sædskiftet K12
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Olietank fra 2005 er ikke anmeldt.
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Gyllemodtagere skal være godkendte.
08-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Flydelaget var mangelfuld.
29-09-2016	Indskærpelse, Miljø	Det indskærpes, at der føres logbog over driften af forsuringsanlægget herunder pH måling og driftstop

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	29-09-2016
--------------------	------------

A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,27

Tilsynsfrekvens (år): 3

## Status for godkendelse/anmeldelse.

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-07-2009
Sidste tilladelse	15-07-2009
Tilladte dyreenheder	451,15

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	298	397,33	9.062,18	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	50	29,42	445,54	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	17	0,17	0,00	1,63
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	53	13,43	0,00	159,63

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>St.r. årskøer</b>	<b>Sengestald m.spalt, linespil</b>	<b>310</b>	<b>413,33</b>	<b>15-07-2009</b>	
<b>St.r. årsopdr. 6-27mdr.</b>	<b>Sengestald m.spalt, linespil</b>	<b>38</b>	<b>23,47</b>	<b>15-07-2009</b>	
<b>St.r. tyrekalve</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>160</b>	<b>1,68</b>	<b>15-07-2009</b>	
<b>St.r. årsopdr. 0-</b>	<b>Dybstrøelse (he-</b>	<b>50</b>	<b>12,67</b>	<b>15-07-2009</b>	

<b>6mdr.</b>	<b>le arealet)</b>				
--------------	--------------------	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Dyrehold (evt. kommentar)	Ok
Mælkeydelse (Liter mælk pr. ko pr. år.)	12621 kg EKM
Opbevaringskapacitet	Ok
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Dykket nedløb ok Da der anvendes forsuring er der ikke krav om flydelag Logbog ok Kontrolleret 20-10-2010 uden bemærkninger  Note: Der anvendes en gyllebeholder på adressen Sønderkjærvej 24, 6971 Spjald. denne beholder skal have monteret gyllealarm, før der køres gylle til den.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Dykket nedløb ok Da der anvendes forsuring er der ikke krav om flydelag Logbog ok Kontrolleret 20-09-2010 uden anmærkninger Anvendes til ensilagesaft og overfladevand fra plansiloer og møddingsplads

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til udspredning	Carl Ingemann Slyk	Hovervej 122		

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over-dækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplan-silo	01-08-2010	1.840	5.520	0	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebehol-der	01-01-1989	20-09-2010	148	600	Flydelag	Beholderkontrol ud-ført den 20-09-2010,

						ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2001	20-10-2010	0	3.40 0	Flydelag	Beholderkontrol udført den 20-10-2010, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1974		0	1.00 0		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 5,46  
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Forsuringsanlæg	Der er installeret gylleforsuring. Ved tilsynet var anlægget ikke i drift. Der var bestilt service.Ifølge vilkår 13 og 14 i MG fra 2009 skal der registreres log over pH og driftstop skal registreres. ved tilsynet kunne der ikke fremvises disse data.
Spalter	Ja
Spalteskrabere	Der er installeret robotskrabere som frivilligt tiltag
Ensilageplads/silo	Vand fra plansiloer pumpes til den lille gyllebeholder
Markstak (placering af ensilage på kort)	Ingen markstak
Kompost (Placering på markkort)	Ingen
Fast overdækning, gyllebeholder	Ingen krav
Slørende beplantning om gyllebeholder	Ok er etableret
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Plansilo bruges som møddingsplads. Der er en utæthed i begge sider af plansiloen, som skal repareres straks.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum i gl stald
Hvor påfyldes marksprøjte	På asfalt m. afløb til gyllebeholder
Opbevaring af medicin	I køleskab

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Vaskeplads	På beton m. afløb til pumpebrønd
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ledes til grøft gennem dræn

## Olief- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I BBR er reg. en olietank fra 1988 og en fra 2002. Disse 2 tanke findes ikke på ejendommen længere og skal derfor afmeldes i BBR. Der findes en tank fra 2005, som ikke er reg. i BBR. Denne tank skal reg. i BBR. Det blev aftalt, at skemaer tilsendes.
Olie (opbevaring)	I værksted på Tarpgårdevej 1 Spildolie afhentes

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2002
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1965
F	Afblændet/opfyldt tank	01	Under 6.000 l	1960

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Har container opstillet og kører desuden til genbrugsplads i Videbæk
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligger v. indkørsel indtil afhentning
Slam (bruger)	Ingen

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er der konstateret jordforurening	Nej
Vandindvinding, Drikkevand	Fra offentligt vandværk

Vandindvinding, Mark	Ingen markboring
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Kun få ændringer i arealer i forhold til MG. Ejendommen skal snart revudereres
Udbragt DE/Ha	2,23 DE/ha
Sædskifte (udvaskningsindeks)	Plantedirektoratets regler for 2,3 DE/ha er overholdt
Ekstra efterafgrøder	Ingen krav
Antal mdr. på græs	Ingen dyr på græs
Vandløbsbræmmer	Er overholdt
Beredsskabsplan	Er udarbejdet.
Grovfoderration min. 40% græsmarksafgrød	Ingen krav
Staldtype, i forhold til MG	Ok
Fluer (Kemisk behandling)	Der bruges smøremiddel
Aftale	

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen