

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Din Bilpartner - Karlby Autoværksted ApS	Dato for tilsyn: 28. september 2021
Tilsynsadresse: Slotsvej 21	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR-nr: 40640568 P-nr: 1024849674	Matrikel: 12ag Karlby By, Krogsbæk
Kontaktperson: Morten Krarup Mogensen	Planforhold: Kommuneplanramme: 7.10.BE4
Telefon nr.: 86 97 44 89	Tilstede ved tilsynet: Morten Krarup Mogensen
E-mailadresse/hjemmeside: Hjemmeside: karlbyauto.dk E-mail: karlbyauto@post.tele.dk	Tilsynsførende: Ask Høyby Simonsen

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Autoværksted.
---	---

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): nej	Dato herfor:
--	---------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening (hvis det er relevant): Matriklen er kortlagt som V1 efter Jordforureningslovens § 4.
--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Ved tilsynet blev der ikke observeret brud på gældende lovgivning, bekendtgørelser eller regulativer.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport	Sagsnr.: 21/33778
-----------------------	-------------------

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til affaldsbekendtgørelsen⁴, bilskrotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter olietankbekendtgørelsen⁶

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> • reparationer og service • karosseriarbejde • højtryksrensning (meget begrænset, kun ved vask af hjul, som skal afbalanceres) • svejsning i begrænset omfang • salg af reservedele • salg af personbiler (max 4-5 biler årligt, som sælges via autoforhandler).
Produktionsareal	Produktionsareal: 272 m ² Grundareal: 930 m ²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> • 5 lifte • bremsetester • motortester • kompressor • røggasmåler • svejseanlæg. Udendørs findes: <ul style="list-style-type: none"> • parkerede biler

¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affald

⁵ Bekendtgørelse nr. 1337 af 08. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

⁶ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere ændringer

	<ul style="list-style-type: none"> • container til metalskrot.
Etableret på nuværende adresse	Før 1963. Nuværende ejer overtog ejendommen i 2005.
Udvidelse /ændringer	Ingen
Antal beskæftigede	2 fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7.30 – 17.30 Fredag kl. 7.30 – 13.30 Weekend lukket
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: <ol style="list-style-type: none"> 1. mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager af farligt affald. 2. tidspunkt for kontrol af renseforanstaltninger på luftafkast. 3. tidspunkt for pejling og tømning af benzin- og olieudskillere. 4. resultat af kontrol med fyringsanlæg.
Bemærkning	-

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2015	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	Henstilling: Virksomheden vasker ca. to biler om måneden udendørs, så vandet ledes direkte til kloak udenom olieudskillere.	Der foretages ikke længere vask bil på ejendommen. Når autoværkstedet skal have vasket en bil, køres den til en vaskehal i Hornslet
Bemærkning		<i>Det betragtes at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til dette.</i>

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Separat rum på værksted
2	Arbejde i værksted	Værksted
Bemærkninger		<p><i>Ved tilsynet blev der ført service på en bil for åben port, hvor der blev frembragt støj kortvarigt, men støjen var dog indenfor grænseværdien.. Porten vender væk fra de nærmeste naboejendomme.</i></p> <p>Hverken Syddjurs Kommune eller autoværkstedet har modtaget klager over støjgener.</p>

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning – udstødningsgas	2 m over tagryg	Nej
2	Rumventilation	Ca. 1 m over tagryg	Ja
3	Punktudsugning - udstødningsgas i ekstra værksted	Ca. 2½ m over tagryg	Nej
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ja.	
Bemærkninger:		<p><i>Der svejses i mindre omfang på autoværkstedet.</i></p> <p><i>Autoværkstedet anvender en autolakør i Hornslet, når de modtager biler med lakskader.</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret lugt- og støvgener.</i></p> <p><i>Hverken Syddjurs Kommune eller autoværkstedet har modtaget klager vedrørende lugt- og støvgener.</i></p>	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Autoværkstedet har et oliefyr, som leverer varme til matriklens tre bygninger

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m³/uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (L/uge)		
Gulvvaskevand	Sæbe	-	-	Via olieudskiller
Bemærkning	<i>Der vaskes ikke længere biler på matriklen.</i> Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.			

Sandfang og udskillere

Type		Volume	Placering
1	Olieudskiller, betonringe	600 L iflg. tømningsoversigt	Udenfor værksted
2	Sandfang	-	I forbindelse med gulv afløb
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger			Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning			Ja
Er der alarm på udskiller			Nej
Sidste tømning			27. november 2020
Bemærkning			

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Div. olie	Dåser/dunke/tønder	Ca. 500 L	Kemikalierum og værkstedshallen på spildbakke
Smørefedt	Dåser	-	kemikalierum
Kølvæske	dunke	500 L	kemikalierum
Sprinklervæske	dunke	500 L	Indendørs på spildbakke
Bremsevæske	-		Kemikalierum

Bemærkning

Hovedparten af autoværkstedets råvare opbevares i kemikalierummet, hvor belægning består af tæt beton. Der er ikke noget afløb i kemikalierummet



Billede 1: oplag af kølvæske med spildbakke under.



Billede 2: motorolie på spildbakke



Billede 3: oplag af motorolie VW UP


Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (L)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Over terræn, dobbelt-vægget iflg. BBR	1000 L	2005	G.nr. 56-5820	Ja
3	Spildolie	Over terræn, dobbelt-vægget	700 L	2011		Ej omfattet
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Ved tilsynet blev der ikke observeret synlige spild ved de to tanke				

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	Ca. 1000 L	Dobbeltvægget tank	Grovværksted med betongulv	Avista	Avista
Kølervæske	250 kg	Tønde	Grovværksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Bremsevæske	-	Hældes i spildolien efter aftale med Avista Oil	Grovværksted	Avista	Avista
Oliefiltre	50 kg	Ca. 200 l tønde	Grovværksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Akkumulatorer	Ca. 100 stk.	Returhylde	Grovværksted		Leverandør - FTZ
Spraydåser	25 kg	Tønde	Grovværksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
<u>Øvrigt affald:</u>					
Klude	-	Spand	Værksted	Berendsen	Berendsen
Metalskrot	-	Lukket container	Udendørs	IJ Recycling	IJ Recycling
Dæk	Ca. 500 stk.		Udendørs	Øksendal Dæk	Øksendal dæk
Pap/papir	-	Container	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Plastkofangere/spoilere	-	-	Udendørs	Virksomheden selv	Genbrugsstationen
Dagrenovation	-	Container	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		

Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen	Ja
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald	Ja
Bemærkning	<p>Autoværkstedet opbevarer kun bilbatterier i en begrænset periode, da de bliver afhentet modtager indenfor få dage efter afmontering.</p> <p>Spildolie opbevares i små tromler i værkstedshallen, hvor der er afløb til olieudskiller, for derefter at hældes over i spildolietanken (se billede 4)</p>  <p><i>Billede 4: spildolietank og oplag aftappet køler- og sprinklervæske.</i></p>

9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMMEOMRÅDER

Overfladerecipienter	Der er to § 3 naturområder (vandhuller) indenfor 200 – 500 meter fra virksomheden.
Følsomme brugerområder	Virksomheden befinder sig ca. 10 meter fra nærmeste bolig.
Vandindvindingsinteresser	Virksomheden befinder sig ca. 160 meter fra et nitratfølsomt indvindingsområde

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Ved tilsynet blev der ikke observeret tegn på forurening.

Vask biler på autoværkstedets udearealer er ophørt, da belægningen ikke levede op de krav, som er stillet autoværkstedsbekendtgørelsen. Da denne praksis er ophørt, vil det ikke længere bidrage til potentiel forurening af jord og grundvand.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

Ingen bemærkninger

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

Ingen bemærkninger