



Rapport for miljøtilsyn hos Ejdrupvej 12, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Svend Åge Antonsen	Karlsvej 22	9500 Hobro	
Tilsynsdato	08-03-2018		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	97882
Mobiltelefon		CVR nr.	96478550
E-mail		P. nr.	1002861903
Samkøring	Savhøjvej 1 GÅRDEJER SVEND ANTONSEN Savhøjvej 2		

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	01-03-2013

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
22-10-2014	Indskærpelse		Frisk olie og spildolie skal opbevares på spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder
20-09-2016	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol
19-07-2017	Aftale	Andre forhold	Skal registreres i BBR.
19-07-2017	Aftale	Andre forhold	Teltdug skal repareres.
14-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Teltoverdækning på gyllebeholder ikke repareret.
14-09-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Olietank stadig ikke registreret i BBR.
08-03-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det er ikke tilladt at udbringe husdyrgødning på frossen jord.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsperioder - husdyrgødning mm	Opfølgning på, om der er sket afstrømning af gylle fra arealet, fordi der havde været tøvejr den 7. marts. Der vurderes, at der endnu ikke var sket afstrømning fra arealet. Der blev udtaget prøve af smeltevandet til analyse for N-indhold