



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1955  
Ref. BJGNU  
Dato: 06.12.2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	AAK Denmark A/S
Virksomhedens adresse	Slipvej 4, 8000 Aarhus C
CVR nummer	15672099
Virksomhedstype	6.4b(ii)1 Vegetabilske råstoffer - Oliemøller, kap.>300 t/dg
Tidspunkt for tilsynet	10.08.2017
Baggrunden for tilsynet	Hovedformålet med tilsynet er kontrol med om virksomheden drives og er indrettet i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens gældende godkendelser.  Dette er deltilsyn 1 af 3 for basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet 03.08.2017
Deltagere fra virksomheden	Marian Kjærgaard og Niels Peter Poulsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Bjørn Knudsgaard og Christina Ellegaard
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede følgende anlæg og fabriksafsnit: 1. Raffinaderikomplex 2. OLEX og Tanklager 3. Mølle 4. FODEX og påslag
Materiale udleveret	

## Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden seneste tilsyn

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Kølevandsudledning	Halvårlige kontroller med mængder og temperaturændringer overholdt.
Beregning af brugte mængder VOC-stoffer pr. produceret mængde.	Årlige beregninger af forbrugte mængder Acetone og Hexan pr. produceret enhed, (jf. vilkår stillet som følge af VOC-bekendtgørelsen) er overholdt.
Årsindberetning for emissioner til luft, affald, vedligehold af emissionssystemer, rørledninger etc.	Årsindberetningen for AAK viser at vilkårene er overholdt.

## Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

28.01.2004	Miljøgodkendelse af ”Tillæg til godkendelse af Hærtningsanlæg (øget produktion af nikkelaffald)”
30.03.2005	Miljøgodkendelse af påslag til råstofindtag ved bygning 209 og tilhørende renseri og transportveje
01.03.2006	Miljøgodkendelse af støbning, pakning og oplagring af olie i bygning 851
05.05.2006	Miljøgodkendelse Møllen, bygning 201, 202 og 203, samt revurdering af tidligere gældende miljøgodkendelse for Møllen
19.02.2008	Fraktioneringsanlæg (SF3), bygning 701 og 710. Ændring af vilkår om maksimal udledning af kølevand i miljøgodkendelse af 30. 09.1996
31.03.2008	Miljøgodkendelse af ændringer i afkariteneringsanlæg samt revurdering af godkendelse af det eksisterende anlæg
22.12.2009	Miljøgodkendelse og revurdering – Samlet virksomhed (ekskl. Kraftcentralen)
22.12.2009	Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering – Kraftcentralen
06.09.2011	Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering – Forlængelse af tilladelse til udledning af kølevand fra SF3, samt tilladelse til direkte udledning af kølevand og overfladevand mv. til Aarhus Havn
07.12.2015	Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende Kraftcentralen
18.11.2016	Miljøgodkendelse af Kapacitetsudvidelse på afkariteneringsanlægget
07.04.2017	Tillæg til miljøgodkendelse af etablering af ny biomassefyret kedel

## **Gennemgang af miljøforhold**

Tilsynet er gennemført som et deltilsyn af et basistilsyn.

Deltilsynet omhandlede følgende anlæg og fabriksafsnit:

1. Raffinaderikompleks
2. OLEX og Tanklager
3. Mølle
4. FODEX og påslag

Der blev foretaget en fysisk inspektion af anlæggene. Generelle vilkår omkring indretning og drift blev gennemgået i det omfang det var relevant. Disse vilkår findes som B-vilkår i afsnit 2.1.1 i revurdering af miljøgodkendelse for samlet virksomhed af 22.12.2009.

Derudover har en del af anlæggene specifikke vilkår.

Følgende vilkår er gennemgået.

*Generelt:*

(Revurdering – 22.12.2009)

B11 – inspiceret, ok.

B12 – Udført i det omfang det er fysisk muligt, ok.

B15 – Stikprøvekontrol, ok

B17 – Inspiceret, ok

B19 – Driftsinstruks findes, og lastning/losning sker under overvågning af personale.

J1 – stikprøvekontrol af journal, ok

J2 – stikprøvekontrol af journal, ok

J3 – stikprøvekontrol af journal, ok

J5 – modtaget 13.02.2017

J6 – modtaget 13.02.2017

*Raffinaderikompleks:*

(Revurdering – 22.12.2009)

M4, M9 – Årlig kontrol af støvfilter, er sat i vedligeholdelsessystem.

M5, M10 – Er sat i vedligeholdelsessystem.

*OLEX og Tanklager:*

(Revurdering – 22.12.2009)

O4 – journal fremvist, ok

*Mølle:*

(Godkendelse – 05.05.2006)

C1 – der undertryk i bygningen, da der kun er udsugning, og ingen indsugning.

C2 – vinduer og døre var lukkede.

I1 – journal fremvist, ok.

I3 – journal fremvist, ok.

I4 – journal fremvist, ok

*FODEX og påslag:*

(Godkendelse – 30.02.2005)

C1 – Besigtiget, ok.

C2 – Besigtiget, ok.

C3 – Personale i påslag overvåger

H1 – journal fremvist, ok

H2 - Årlig kontrol af støvfilter-alarmer. Afprøves ved at sende skrå ind i systemet, hvorved sensor reagerer på ændret lyd/vibration.

H3 – journal fremvist, ok

(Revurdering – 22.12.2009)

Q1 – der tjekkes visuelt om lastbiler er overdækkede.

Q3 – Porte lukkes automatisk via lysbom (lyssensor).

Q5 – Årlig kontrol af støvfilter-alarmer. Afprøves ved at sende skrå ind i systemet, hvorved sensor reagerer på ændret lyd/vibration.

Q6 – journal fremvist, ok

Q7 – Ved konstateret brud, lukker systemet automatisk ned, og kan ikke startes igen for udbedret.

**Opsummering:**

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.