



## Rapport for miljøtilsyn hos Farstrup Auto ApS, Nymøllevej 105A, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	28.07.2021		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	9868 6068	<b>CVR nr.</b>	34451737
<b>E-mail</b>	farstrup- auto@gmail.com	<b>P. nr.</b>	1017514500

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	-
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	-

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-07-2021	Aftale	Meddelt	1 x 60 liter kølevæske samt 2 x 20 liter bremsevæske på værkstedet, skal opbevares på rist med spildbakke, som kan rumme den største enhed på risten jf. §12 i autoværkstedsbekendtgørelsen.  Frist for etablering af spildbakke er 1. september 2021.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er et autoreparationsværksted, hvor der udføres reparation af alle bilmærker. Der foregår ingen form for autolakering eller undervognsbehandling. Der er ikke vaskeplads på virksomheden, og der vaskes ingen biler. Der er 1 mekaniker på værkstedet og 1 ansat i administration.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
195	2	07.30-16.30	0	0
Miljøledelse				
Nej				

## Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		Ingen rensning
2	Oliefyr			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm <sup>3</sup> /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Oliefyr.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Udstødningsgas, ingen rensning, ført 2 m. over tag. Afkast fra oliefyr: Der er ved tilsynet fremvist dokumentation for seneste kontrolbesøg 21-04-2021.
Luft, støv	Sandblæserkabine anvendes ikke længere.

## Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Afskærmning uden lydisolering (står i skur).

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder, indendørs	Da der er mindre end 20 meter til nærmeste bolig skal støjende aktiviteter foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer i tidsrummet fra kl. 7-22. I tidsrummet fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.
Støjkilder, udendørs	Udendørs støjkilder er til- og frakørsel, udsugningsanlæg samt støj fra kompressor. Kompressor er placeret i skur, som er placeret op ad den sydvendte mur på værkstedet. Skuret er lukket i den ende, der ligger tættest på beboelse. Der er ikke etableret decideret støjafskærmning udover yderbeklædning og en lukket dør. Kompressor var ikke i drift ved tilsyn 28. juli 2021, men ifølge Kristoffer har de omkringboende boligejere aldrig klaget over støj fra virksomheden.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der foretages ikke vask af biler.
Spildevand, afløbsforhold	Der er ingen gulvafløb i værkstedet. Virksomheden ligger i et område hvor der er separatkloakeret. (Spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning).

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen olie og benzin-udskillere på virksomheden.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	2007	2007	Fyringsolie	1.200	Indendørs	NEJ	
2	2011	2012	Spildolie	1.000	Indendørs	NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
8s		201778	2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs			23-08-2047
8s	2012	0609632	2012	Oliebase-rede affaldsprodukter (Spildolie)	2.400	Indendørs			19-06-2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	I forbindelse med oliefyringsanlæg er der opstillet 1.200 l. overjordisk olietank fra 2007. Tanken er placeret i skur syd for værkstedsbygningen. Tanken er registreret i BBR.

## Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		60	Liter	Tromle	60	Indendørs, ingen opkant	2021
Køler væske		60	Liter	Tromle	60	Opbevaring ikke i orden	2021
Bremsevæske		60	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2021
Motorolie		240	Liter	Tromle	60	Indendørs, bag opkant	2021
Køler væske		200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2021
Bremsevæske		40	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, ikke i orden	2021
Motorolie		25	Liter	Plastdunk	25	Indendørs, bag opkant	2021
Gearolie		25	Liter	Plastdunk	20	Indendørs, bag opkant	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Køler væske (1 x 60 l.) og bremsevæske (2 x 20 l.) på værksted skal opbevares på rist med spildbakke, som kan rumme den største enhed på risten jf. §12 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.  Frist for etablering af spildbakke er 1. september 2021. Fotodokumentation skal fremsendes.

## Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart	1.320	Liter	Container - lukket	660	Udendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Blyakkumulatorer			Intet oplag ved tilsynet		Indendørs	FTZ	FTZ	
Bremse- og koblingsvæske	60	Liter	Beholder - åben	60	Indendørs, bag opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Dæk	25	Stk	Ingen beholder	25	Udendørs	Helstrup Dæk ApS	Helstrup Dæk ApS	
Glas			Container - åben		Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning	Sørup Handel og Nedbrydning	

Jern og metal	5	m <sup>3</sup>	Container - åben	5	Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning	Sørup Handel og Nedbrydning	
Køler væske	200	Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Oliefiltre	200	Liter	Container - lukket	200	Indendørs, bag opkant	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	
Pap	1.000	Liter	Beholder - lukket	1.000		ABAS	ABAS	
Plast			Container - åben		Udendørs	Sørup Handel og Nedbrydning	Sørup Handel og Nedbrydning	
Spildolie (motor, gear.)	1.000	Liter	Olietank, dobbeltvægget	1.000	Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Spraydåser	140	Liter	Container - lukket	140	Indendørs	RenoNord, Farligt Affald	RenoNord, Farligt Affald	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Spildolie opbevares i dobbeltvægget spildolietank på 1.000 l. Tanken er placeret inde i værksted på epoxybelagt gulv. Tankattest herfor blev udleveret under tilsynet. Spildolie bortskaffes af Marius Pedersen.</p> <p>Beholdere til køler væske og bremsevæske skal opstilles og placeres på spildbakke, der kan rumme indholdet af den største beholder jf. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 stk.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanområde 10.6.3.BE.1, som er udlagt til blandet bolig og erhverv.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der var ingen bemærkninger til indrapportering af bortskaffet affald på Miljøstyrelsens Affalds Data Base (ADS).
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er registreret som delvist V1-kortlagt efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord- og grundvandsforurening.
Bæredygtighed	Al belysning er skiftet til LED. Oliefyr slukkes i sommerperioden.