

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14.03.2025
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	34050058
P-nummer	1017256021
Virksomhed	Munch´s Auto ApS
Adresse	Marøgelhøj 3
Postnummer og by	8520 Lystrup
Telefon	
Mobil	22 23 34 71
e-mail	Kontakt@munchauto.dk
Kontaktperson	Oliver Munch
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Biaktiviteter	
Opstartsdato	11.11.2011
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Oliver Munch
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021). Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et kombineret miljø- og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljø- og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De to fakturaer fremsendes efter 1. november. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	- Virksomheden opbevarer kølervæske og oliefiltre uoverdækket og uden spildsikring på bagsiden af værkstedet. Virksomheden skal hurtigst muligt etablere spildsikring for at undgå spild til jord og grundvand, så de fremadrettet lever op til autobranchebekendtgørelsens § 12 om forebyggelse af jord- og vandforurening. Virksomheden oplyste selv på tilsynet, at man planlagde at overdække samt etablere spildsikring ved området. - Aarhus Kommune modtog i efteråret 2024 en støjklage over virksomhedens aktiviteter. Virksomheden imødekom straks klagen og har præciseret over for sine ansatte, at der altid skal arbejdes for lukkede porte og døre, jf. autobranchebekendtgørelsens § 9 om begrænsning af støjgener. Aarhus Kommune har modtaget en skriftlig redegørelse fra virksomheden og har siden ikke modtaget klager over støj.
Opfølgning fra sidste tilsyn	- Udsugningen er på plads og ventilationsanlæg inkl. afkast, vurderes at leve op til autobranchebekendtgørelsens § 11, stk. 3 om afksthøjde m.m.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Spildolie opbevares nu i to dobbeltvæggede tanke placeret på bagsiden af værkstedet.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrolmålinger der løbende skal udføres.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ikke indført et miljøledelsessystem.


INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Værkstedet er et almindeligt autoværksted, der foretager reparationer, service m.m. på personbiler og varevogne. Der foretages ikke autolakering på værkstedet.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 11 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden ligger i område 270515ER, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsformål. Området er omfattet af lokalplan nr. 415. Virksomhedens nordligste bygning grænser op til 270508BL, der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Virksomheden er placeret i OSD-område med særlige drikkevandsinteresser.
-------------	---



Driftstid

Hverdage kl. 08:00-17:00, fredage 08:00-15:00
 Lørdage kl.
 Søn- og helligdage kl.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstand til nærmeste bolig er under 10 meter mod nord.
Væsentlige støjklender	- Hamren/banken - Brug af luftværktøj o.l. - Vinkelsliber - Vare ind- og udlevering - Kørsel til og fra værksted Virksomheden har i høj grad udskiftet trykluftværktøj til el-værktøj for at begrænse støjgener for sine ansatte og omgivelser. Virksomheden har to kompressorer, der begge er støjsvage skruekompressorer, der ikke giver anledning til væsentlig støj. Støjende aktiviteter foretages ifølge virksomheden for lukkede porte.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vurdering af støj	Så længe bestemmelserne i autobranchebekendtgørelsens § 9 om begrænsning af støjgener overholdes, vurderes virksomheden umiddelbart ikke at give anledning til støjgener i omgivelserne.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Der er etableret adskillige punktsug i begge værkstedsbygninger. I begge værkstedsbygninger samles sugene centralt og ledes via afkast til fri fortynding minimum en meter over tag og vurderes at leve op til autobekendtgørelsens § 11, stk. 3.  Afkast placeret på forsiden af værkstedsbygning mod syd, ført over tag.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Afkast placeret på værkstedsbygning mod nord, ført over tag.
Rumopvarmning	Værkstedet opvarmes af luft-til-luft varmepumper.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har ikke noget særligt forbrug af organiske opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen særligt lugtende processer.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renses-anlæg	Egå Renseanlæg.
--	-----------------

Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Virksomheden har ingen spildevandstilladelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er ingen afløb i værkstedsbygningerne. Virksomheden har udelukkende udledning af sanitært spildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Der er ingen olieudskillere tilknyttet værkstedet.
Tømning / kontrol af udskillere	Ikke relevant.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Der er ikke nogen sandfang i tilknytning til en olieudskillere.
Tømning / kontrol af sandfang	Ikke relevant.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Spildolie: Bortskaffes til oparbejdning via Avista Oil eller anden godkendt modtager. Bremsevæske: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S. Spraydåser: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S. Fast olieaffald: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S. Kølevæske: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S. Oliefiltre: Bortskaffes via Marius Pedersen A/S.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Akkumulatorer: FTZ –bortskaffes via leverandør. Der blev fremvist kvitteringer for afhentning af farligt affald på tilsynsdagen.  Opbevaring af oliefiltre og spraydåser i minicontainer foret med plast.
Øvrigt affald	Dæk: Bortskaffes via dækbranchens miljøfond og afhentes af Osse Brugte Dæk i Randers. Brændbart affald: Bortskaffes til affaldsforbrændingen i Lisbjerg og afhentes af Marius Pedersen A/S. Pap: Bortskaffes til genanvendelse og afhentes af Marius Pedersen A/S. Metal: KF Jern. Plastkofangere m.m.: Virksomheden samler selv og afleverer større plastaffald på Lisbjerg Genbrugsstation. Der blev fremvist kvitteringer for afhentning af øvrigt affald på tilsynsdagen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Opbevaring af pap og brændbart erhvervsaffald.  Dæk til afhentning.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mellem lægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredslob.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Link med information og kontaktinfo til affaldskonsulenterne i erhvervsaffald.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer.

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen. Vedhæftede bilag viser, hvad der er indberettet.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

Sammenholdt med de udleverede kvitteringer for afhentning af affald, vurderes det, at virksomheden har korrekt affaldssortering.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Styrket affaldstilsyn	Der sorteres i overensstemmelse med data indberettet til ADS.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej, da modtager oparbejder til genanvendelse.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Tidligere overjordisk olietank til fyringsolie er sløjfet og erstattet af luft-til-luft varmepumper.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares på bagsiden af værkstedet i to dobbeltvæggede olietanke. Kølvæske opbevares i 200 liters tromler på bagsiden af værkstedet uden spildsikring. Virksomheden blev på tilsynet gjort opmærksom på, at tromlerne skal opbevares med spildsikring for at undgå spild til jord og grundvand. Ifølge virksomheden bliver der hurtigst muligt etableret overdække og spildsikring for at forhindre spild til jord og grundvand. 

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dobbeltvæggede 1300 liters tanke til spildolie. Tankene er fra 2022 og 2023.  Tankplader fra begge tanke.  Opbevaring af kølervæske i 200 liters tromler uden spildsikring. Virksomheden oplyste, at de hurtigst muligt etablerer halvtag og spildsikring til opbevaring af flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, sprinklervæske m.m. opbevares i særskilte kemikalierum i begge værkstedbygninger på spildbakker. Der er ikke afløb i nogen af værkstedsbygningerne, hvorfor spild til kloak er usandsynligt. Virksomheden er meget opmærksom på at undgå spild af råvarer og har gode rutiner i forhold til håndtering af flydende råvarer og har

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	blandt andet investeret i en tromleløfter for at håndtere olietønder m.m. så skånsomt som muligt.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Værkstedets belægninger, hvor der er risiko for spild af olie m.m., vurderes at være i god stand, så spild ikke kan trænge ned i jorden.
Jordforurening	Der blev i forbindelse med tilsynet ikke observeret forhold der kan have givet anledning til jordforurening.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden har udskiftet oliekalorifere til luft-til-luft varmepumper, der opvarmer værkstedet i vintermånederne.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791
e-mail: hsiho@aarhus.dk

Bilag 1 – Affaldstilsynsrapport sendt til Miljøstyrelsen



Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Tilsynsoplysninger til offentliggørelse

Navn	Munch's Auto ApS		
Adresse	Marøgelhøj 3, 8520 Lystrup		
CVR-nummer	34050058	P-nummer	1017256021
Dato for tilsynet	14-03-2025	Afsluttet	14-03-2025
Virksomhedstype	Konverteret fra Miljødatabasen		
Pulje / §8	(ikke valgt)		
Udpeget af Miljøstyrelsen	Nej		
Del af fællestilsyn	Ja		
Tid brugt (timer)	,5		
Resultat	Tilsyn gennemført - Intet at bemærke		

Tilsynet er udført efter miljøbeskyttelseslovens § 65. Herover ses de registreringer fra tilsynet, som kommunen er forpligtet til at offentliggøre efter hvert tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 14, stk. 1. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.