



Trigon A/S
Knivholtvej 45
9900 Frederikshavn
Att Jørgen Olesen
E-mail: trigon@trigon.dk jol@trigon.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

3. marts 2016

Rapport efter miljøtilsyn hos Trigon A/S, Knivholtvej 45 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 16.12.2015 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden Jørgen Olesen og fra Frederikshavn Kommune deltog Preben Simonsen og Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type H51 Garageanlæg > 3 stk. jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse

- **Gipsaffald**

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Preben Simonsen
Center for Teknik og Miljø



Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon 98426677	CVR nr.	13190631
Fax	P. nr.	1000517418

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Trigon fremstår som en meget moderne og velorganiseret virksomhed. Virksomheden udfører primært bygge- og anlægsarbejde.
Forurenet jord	Ingen tegn på forurenet jord
I øvrigt	Jacob Staufeldt meddelt skærpelse omkring gipsaffald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Der er monteret udsugning med filtre for henholdsvis slibestøv, røggas og svejserøg

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er ikke klager over støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Vand fra vaskeplads ledes via sandfang og olieudskiller til det offentlige spildevandssystem. Der er prøvetagningsbrønd tilknyttet olieudskiller. Denne tilladelse gennem sags nr. 11/1994

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskiller	I værksted er der monteret olieudskiller i gulv, brugte oliefiltre og restolie i tank afhentes af Modtagerstation Vendsyssel.

**Olie- og kemikalietanke**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Underjordisk olietank på 5.900L placeret under belægningssten. Fin kontrol med olieforbrug.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, generelt	Forskelligt affald sorteres i containere. Jernskrot afhentes af Stena Metal. Indskærpelse vedr. gipsaffald.