

Dansk Mobil Beton Borup A/S

Bækgårdsvej 78

4140 Borup

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Dansk Mobil Beton Borup A/S, Bækgårdsvej 78, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Dansk Mobil Beton Borup A/S		
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 78, 4140 Borup		
CVR nummer	38380354		
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.		
Dato for tilsynet	19.07.2019		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
25-07-2019	Henstillinger	1. I sender dokumentation for, at filtret som anvendes på cementsiloerne, kan overholde emissionsgrænseværdien på 10 mg/normal m <sup>3</sup> for totalt støv, til os senest den 9. august 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	2. I sender nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer til os senest den 9. august 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	3. I sender tankattesterne på de to olietanke, som befinder sig i bygning G på henholdsvis 1200 l og 5900 l til os senest den 9. august 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	4. I får registreret de to olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) senest den 9. august 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	5. I har en container til jernaffald og en beholder til spildolie. I bedes sende kvitteringer på bortskaffelse af jernaffald, spildolie og evt. blyakkumulatorer, plast, pap, murbrokker, blandet byggeaffald og andre typer affald, hvis I har bortskaffet disse typer affald de sidste 4 år til os senest den 9. august 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	6. I bruger andre additiver og andre kemikalier p.t. end før, nemlig:	Meddelt



		<p>a. MasterGlenium SKY 851,  b. MasterPozzolith 120,  c. Master Air 22SB,  d. MasterFinish AB 75  (Natriumhypoklorit og Natriumhydroxide),  e. Brenntag 8699  Sprinklervæske,  f. All-round (til affedtning og rengøring på jeres vaskeplads),  g. MasterFinish AB 2  (fosforsyre til at fjerne beton på jeres vaskeplads),  h. MasterFinish RL 224 (slipmiddel?) og  i. MasterSet R 443 (also Pozzolith 433 R, "retarder til beton").  I bedes sende datablade på disse kemikalier og oplyse hvad I bruger disse kemikalier til, til os senest den 9. august 2019.</p>	
25-07-2019	Henstillinger	<p>7. Affaldet i jeres container til jern og metal er ikke beskyttet mod regn. I har oplyst, at metallerne kan være smurt ind i olie. I bedes udskifte containeren med en container med låg eller etablere en anden løsning således at affaldet er beskyttet mod regn senest den 25. september 2019.</p>	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	<p>8. Cementsiloerne skal forsynes med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm senest den 25. september 2019. Den 21. oktober 2013 skrev du til os: "Siloen er til syne laden monteret med en klapventil på returluftet. Den lukker mekanisk ved overfyldning. Operatøren på leverandørbilen kan desuden se det på filteret." Vi mener, at en sikkerhedsventil skal sikre, at siloen ikke kan kollapse. Derfor stiller vi fortsat krav om, at en sikkerhedsventil etableres.</p>	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	<p>9. I bruger knust beton fra Noreco i jeres beton. I bedes oplyse til os, hvordan I sikrer, at den knuste</p>	Meddelt



		beton ikke indeholder PCB'er eller maling (f.eks. en skriftlig udtalelse fra Noreco) senest den 25. september 2019.	
25-07-2019	Henstillinger	10. I bygningsdel F har I et værksted. I forlængelse af en smøregrav er der en del, hvor der er grus (se fotos i tilsynsskemaet). I har oplyst, at der er tæt beton under gruset. I har spildt olie på gruset. I bedes grave gruset væk og sende fotos til os, som viser, at konstruktion er tæt. I bedes bortskaffe gruset som forurenede jord og sende os en kvittering for bortskaffelse af jorden til os. I bedes efterkomme disse henstillinger senest den 25. september 2019.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	11. Der findes mange svejseapparater i bygningsdel F. I har oplyst, at der sker lidt slibning og skæring i metal og jern. Vi antager, at I bruger værkstedet kun til reparationer på egne køretøjer. I skal sige til, hvis vi tager fejl. Hvis Arbejdstilsynet kræver afkast til udstødningsgas, resemiddeldampe, svejserøg eller støv fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, skal kravene i til afkast og filtre i Autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes.	Meddelt
25-07-2019	Henstillinger	12. Husk at vand fra jeres vaskeplads til betonbiler ikke må afledes til offentlig kloak uden tilladelse.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	Ejendommen er delvis V1-kortlagt. På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden har en container til jernaffald og en beholder til spildolie. De bedes sende kvitteringer på bortskaffelse af jernaffald, spildolie og evt. blyakkumulatorer, plast, pap, murbrokker, blandet byggeaffald og andre typer affald, hvis de har bortskaffet disse typer affald de sidste 4 år til os senest den 9. august 2019.