

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hedevej 14, 6920 Videbæk
CVR:	38316362
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Opsamlingsplads ved malkestald: Der er etableret dybstrøelsesareal på opsamlingspladsen, anvendes til leje til goldkøer.
- Der er øst for 3.000 m³ gyllebeholder flere stakke med landbrugsplast - formentlig fra tidligere ejers tid.
- Ensilageplads: En del af tagnedløb er enten ikke tilsluttet regnafløb, eller tagnedløbet leder regnvand til pumpebrønd/restvand.
 - Derved blandes overfladevand (fra tage) og arealer med restvand fra ensilageplads/-silo.

Vurdering:

Tagnedløb skal enten repareres eller ændres, så overfladevand (tag) ikke blandes med restvand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nyt produktionsareal ved tidligere opsamlingsplads skal lovliggøres inden den 01-07-2024.** Dette kan enten ske ved fjerne dyr og dybstrøelsesmåtte på opsamlingspladsen eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at fjerne dyrene fra opsamlingspladsen, skal I give besked om dette.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg nr. 1 til §12-miljøgodkendelse fra 29-08-2014, vilkår nr. 1.
- **Landbrugsplast mm. skal samles, sorteres og afsættes til korrekt genbrug, fx genbrugsplads. Affald må ikke deponeres på egen grund.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
28-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Landbrugsplast på ensilageplads samt bag gyllebeholder skal samles sammen og bortskaffes.
28-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold på opsamlingsplads skal lovliggøres.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12
Godkendelsesdato	29-08-2014
Tilladte dyreenheder	478,45
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse (2014) er udnyttet i forhold til dyreholdet. - 4.000 m ³ gyllebeholder er ikke bygget, og tilladelsen til at bygge den er bortfaldet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spaltegulv - anvendes delvist ved tilsynet: Langs med opsamlingsplads. - Sengestald med fast gulv med skrabeanlæg - anvendes ikke ved tilsynet. - Nyere kostald (3-1 i miljøgodkendelse) Dybstrøelsesareal: Anvendes til opdræt ved tilsynet. - Opsamlingsplads ved malkestald: Der er etableret dybstrøelsesareal på opsamlingspladsen, anvendes til leje til goldkøer: <u>Vurdering:</u> Opsamlingspladsen er ikke miljøgodkendt til staldareal med dybstrøelse. Dyreholdet/dybstrøelsen skal enten fjernes eller miljømæssigt lovliggøres til dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv, da skrabningen ifølge forskning ikke har en ammoniakreducerende effekt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Afhentes af biogasanlæg ved Timringvej 25.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	55	73,33	29-08-2014
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	88	117,33	29-08-2014
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	207	276,00	29-08-2014
St.r. årsopdr. 0-0,8 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	2,49	29-08-2014
St.r. årsopdr. 26-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	7,00	29-08-2014
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.	Dybstrøelse (hele arealet)	175	2,29	29-08-2014

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	25,8	0,0	489,1
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	90	30,6	0,0	602,6

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 26-02-2024: Dyreholdet er ophørt 05-06-2021.</p> <p>Ved tilsynet er der ca. 20 goldkøer samt 90 kvier.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen skal i CHR registreres med samdrift med Timringvej 25.</p>
Produktionsareal	<p>Opsamlingsplads ved malkestald: Der er etableret dybstrøelsesareal på opsamlingspladsen, anvendes til leje til goldkøer.</p> <p><u>Vurdering:</u> Opsamlingspladsen er ikke miljøgodkendt til staldareal med dybstrøelse. Dyreholdet/dybstrøelsen skal enten fjernes eller miljømæssigt lovliggøres til dybstrøelsesareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ved tilsynet anvendes en mindre del af ensilagesilo.</p> <p>Hele pladsen, inklusiv ensilagesilo, har afløb til pumpebrønd, hvorfra restvand pumpes til fortank/gyllekanal ved stald.</p> <p>En del af tagedløb er enten ikke tilsluttet regnafløb, eller tagedløbet leder regnvand til pumpebrønd.</p> <p>Derved blandes overfladevand (fra tage) og arealer med restvand fra ensilageplads/-silo.</p> <p><u>Vurdering:</u> Tagedløb skal enten repareres eller ændres, så overfladevand (tag) ikke blandes med restvand.</p> <p>Fra husdyrgødningsbekendtgørelse: Ensilageopbevaringsanlæg skal være indrettet således, at ... overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på anlægget.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingplads.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gylle.

Type	Pladser				Bemærkning
	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	
Ensilageplansilo	01-01-1997	680	750		
Ensilageplads	01-01-2000	1.200	1.500		
Andet	01-01-2014	600	0		Plads til kalvehytter

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1979	20-10- 2020	10	175	700	Flydelag	Beholderkontrol udført 20-10-2020
Gyllebeholder	01-01- 1993	20-10- 2020	10	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 20-10-2020.
Ajlebeholder	03-01- 1800			0	100	Andet	
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	700	Andet	

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Intet krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Timringvej 25		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
	69170-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		
1994	15241	Tank		1994	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2024

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Dieseltank fra 1994 står på fast bund. Tanken skal tages ud af drift ved udgang af 2024. - 1.200 liters tank fra 1997 er ikke set ved tilsynet.

Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt alment vandindvinding.
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 borer (DGU nr. 84.2699 og 84.2700): 82.000 m ³ /år, Tilladelsen bortfalder 19-11-2024. Borer ikke set ved tilsynet. <ul style="list-style-type: none"> - Vedrørende fornyelse af markvandingstilladelse: I kan ansøge om fornyelse på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er øst for 3.000 m ³ gyllebeholder flere stakke med landbrugsplast - formentlig fra tidligere ejers tid. <u>Vurdering:</u> Landbrugsplast må ikke "deponeres" på egen grund. Det skal samles sammen og afleveres til godkendt modtager.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.