

Tilsynsbrev i forbindelse med forurening af vandløb:

Adresse:	Sandbækvej 6, 6971 Spjald
CVR:	39676273

Konstateret:

Der er den 10-02-2022 konstateret, at der fra et udløb til bæk nord for ejendommen kommer forurenede spildevand. Vandet lugter og ser ud som møddingsvand eller restvand fra ensilageplads.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Forurening af vandløbet skal stoppes hurtigst muligt. Der må ikke ledes forurenede møddingssaft eller restvand fra stalde, ensilage- og møddingsplads.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-02-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand/møddingsvand skal opsamles korrekt og pumpes til opsamlingsbeholder.
25-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyrehold overskrider det tilladte. Der er ikke tilladelse til dyrehold i halvtag.

Tilsynskommentarer

Håndtering af vand

Afløbsforhold	Der er konstateret, at der fra et udløb til bæk nord for ejendommen kommer forurenede spildevand: Vandet lugter og ser ud som møddingsvand eller restvand fra ensilageplads. Billede af udløb ses nederst. Vurdering: Restvand fra ensilageplads/-siloe og møddingsvand fra dybstrøelse skal opsamles korrekt og pumpes til opsamlingsbeholder. Der må til vandløb kun tilføres rent overfladevand.
---------------	---

Opbevaringsanlæg

Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb mod nord til opsamlingsbeholder. Pumpe fra opsamlingsbeholder har rørledning, der formodes at pumpe til gyllebeholder. Gyllebeholderen er fuld ved tilsynet. Restvand/møddingssaft skal pumpes til gyllebeholder/opsamling. Saft mm. må ikke have et afløb/overløb, der leder til vandløb.
---	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-02-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,27

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.



Rør med
forurening

