

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhed	Circle K,	Sagsnr.	Geo-2022-00089
Adresse	Kildegårdsplads 4	Virksomhedstype	Tankstation med vaskehal
CVR-nr.	28142412	Tilsynsdato	2. juni 2022
Kontaktperson	Peter Thomas Fischer	Tilsynsførende	Jens Mortensen, Mikkel Tønnesen
Kontaktoplysninger	ptfi@circlekeurope.com ; Per.Buchholz@circlekeurope.com ; hm@jordmil.dk	Tilstede ved tilsynet fra virksomheden	Destriktschef, Peter Thomas Fischer Stationschef; Michael Loupis
Formål med tilsynet	Basistilsyn <input checked="" type="checkbox"/> Tilsynskampagne <input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn <input type="checkbox"/>		
Beskrivelse af virksomheden			
Circle K, Kildegårdsplads 4 er en tankstation bestående af en kiosk, påfyldningsstande, pusleplads samt vaskehal. Antallet af påfyldningsstande er reduceret fra 6 stande til 4.			
Derudover er der etableret afværgeforanstaltninger fra en tidligere forurening.			
Virksomheden er omfattet af følgende regler			
<ul style="list-style-type: none">• Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19/01/2022 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse• Miljøtilsynsbekendtgørelsen, BEK nr. 1536 af 09/12/2019, Bekendtgørelse om miljøtilsyn• Brugergebyrbekendtgørelsen, BEK nr. 1519 af 29/06/2021, Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.• Autoværkstedsbekendtgørelsen, BEK nr. 908 af 30/08/2019 Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.• Olietankbekendtgørelsen, BEK nr. 1257 af 27/11/2019 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.• Benzinstationsbekendtgørelsen, BEK nr. 1254 af 23/11/2019 Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg.• Miljøtilsynsrapport af 30. marts 2017• Tilslutningstilladelse af 7. september 2004 (info fra spildevandsteam):<ul style="list-style-type: none">• Ansøgning om fritagelse i 2019 er afslået med henvisning til for høj koncentration af zink.			
Jordforurening			
Ejendommen er forureningskortlagt på V2 af Region Hovedstaden den 13. december 2010.			
Forureningstype: Konstateret kraftig olieforurening samt MTBE i jord og grundvand. Der er etableret afværgeforanstaltninger på arealet.			
Håndhævelser			
Der er ikke foretaget håndhævelser.			
På tilsynet blev det registreret et mindre spild af olie, hvor der var udlagt ”kattegrus”. Der var imidlertid ikke fejlet op. Der var placeret trailere henover. Det blev påtalt, at der skal fejes op med det samme, når spildet er suget op af ”kattegrus”.			
Der mangler i henhold til spildevandstilladelse af 7. september 2004 fremsendelse af resultater fra spildevandsmålekontrol fra 2021. På tilsynet oplyser Circle K, at prøverne er udtaget den 4. maj 2022, men afventer resultaterne, kommer fra laboratoriet.			
Rapport med måleresultaterne er efterfølgende fremsendt den 7. juni 2022. Det fremgår af rapporten:			

”Ved prøvetagning den 4. maj 2022 er der konstateret en meget beskeden overskridelse af grænseværdien for DEHP og en overskridelse af den tilsigtede grænseværdi for kobber. De øvrige målte værdier ligger indenfor grænseværdierne.

Næste prøvetagning er planlagt udført i perioden 1. januar til 1. maj 2024.”

Natur og Miljø, Gentofte Kommune kvitterer for modtagelsen af rapporten og for ovenstående rapportering og konklusion på måleresultaterne, der er i overensstemmelse med spildevandstilladelse af 7 september 2004.

Tilsynsnotat fremsendt til virksomheden	Dato
Tilsynsrapport fremsendt til kommentering hos virksomheden	21-03-2023
Offentliggørelse af tilsynsrapport	1. april 2023