



Rapport for miljøtilsyn hos Sun Oil Europe, Troensevej 7, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.10.2020		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	70221526	CVR nr.	29796122
E-mail	rs@sunrocs.com	P. nr.	1012728952

Virksomhedstype	D56, Aftapning, pakning af kemikalier
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-11-2020	Aftale	Meddelt	2 pallettanke på 1000 l og en 200 l beholder udendørs med kasseret glykol vil blive afhentet af Avista Oil Danmark A/S, Kalundborg inden 1. november 2020. Dokumentation for bortskaffelsen bedes fremsendt til Virksomhedsmiljø snarest muligt og senest <u>15. november 2020</u> . Nævnte frist medfører ikke, at virksomheden fritages for ansvar ved evt. forurening ved eksisterende opbevaringsmetode. Fremover må der ikke opbevares flydende råvarer eller kemikalier udendørs. Der henvises til Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, som er vedhæftet.
04-11-2020	Aftale	Meddelt	Der er igangsat en undersøgelse af eventuel jordforurening på lokaliteten, hvor der er observeret tegn på spild af olie/kemikalier på jord og belægninger. Aalborg Kommune, JordMiljø følger op på denne del.
04-11-2020	Aftale	Meddelt	Status for flytning.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
Der foregår omlæsning af ny olie (smøreolie m.m.) samt glykol. Der har tidligere været aktiviteter med omhældning og omemballering, men denne aktivitet er stoppet i 2020, så der alene er mellemlager og omlæsning af nye olier i originale emballager, typisk 200 l tromler. Glykol oplagres i 1000 l palletanke, som transporteres på en specielt indrettet lastbil til kunden, hvor der foregår direkte påfyldning af anlæg med glykol. Undtagelsesvist modtages mindre mængder spildolie fra kunderne. Virksomheden er i gang med at afhænde oplaget, og planlægger flytning af virksomheden til en ny lokalitet, hvor der ikke skal være mellemlager, men alene administration. Flytning er planlagt til ultimo 2020 og senest 31. januar 2021.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ingen udsugningsanlæg eller luftafkast.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret støjende aktiviteter ved tilsynet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og urensset til vandløb. Virksomheden

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar/ved hånden til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Smøreolie				Emballage, original	200	Indendørs, ingen opkant	2020
Glykol				IBC beholder	1.000	Indendørs, ingen opkant	2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Der blev ved tilsynet opbevaret beholdere med smøreolier indendørs i originale emballager samt glykol i palletanke. Oplaget vil blive fjernet ultimo 2020. Det vurderes ved tilsynet, at nuværende oplag ikke udgør væsentlig risiko for spild til jord, kloak eller grundvand, idet der er tale om lukkede emballager, som står indendørs på betonbelægning i god afstand fra porte. Det blev oplyst, at der ikke er gulv afløb i hallerne. Det er dog vigtigt at sikre, at evt. spild hurtigt kan opsamles, og desuden være opmærksom på eventuelle brud i belægningen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Ved tilsynet stod der 2 palletanke på hver 1000 l og en 200 l beholder udendørs med kasseret glykol. Affaldet vil blive afhentet af Avista Oil Danmark A/S, Kalundborg inden 1. november 2020. Affaldet er placeret i nærheden af et regnvands afløb og udgør herved en risiko for, at eventuelt spild kan ledes til vandløbssystemet.
Affald, bortskaffelse	Dokumentation for bortskaffelsen af kasseret glykol fremsendes til Virksomhedsmiljø umiddelbart efter bortskaffelsen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til et alment vandværk. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Ejendommen har ikke egen vandboring.
Generelle bemærkninger	Virksomheden er i gang med at nedbringe lager med henblik på flytning til anden lokalitet inden udgangen af 2020. Der bliver intet mellemlager eller oplag på den nye lokalitet, som udelukkende bliver administration. Virksomheden vil informere Virksomhedsmiljø om status for flytningen.
Planforhold	Virksomheden ligger i område 4.8.I8, der ifølge kommuneplanen er udlagt til industriområde.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	I forbindelse med fraflytningen er der igangsat en undersøgelse af eventuel jordforurening på lokaliteten, hvor der er observeret tegn på spild på jord og belægninger. Aalborg Kommune, JordMiljø følger op på denne del.
Bæredygtighed*	Ikke relevant.
Kampagne	Der forelå ikke affaldsdata ved tilsynet. Der er ikke registreret affaldsdata i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem, som vedrører virksomheden.