

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	12.09.2018
<b>CVR-nummer</b>	29818231
<b>P-nummer</b>	
<b>e-Doc journal nr.</b>	13/027464
<b>Virksomhed</b>	Uno-X Automat A/S
<b>Adresse</b>	Rosenvangs Alle 189A
<b>Postnummer og by</b>	8270 Højbjerg
<b>Telefonnummer</b>	86271045 (til butik)
<b>e-mail</b>	hewad@unox.dk
<b>Kontaktperson</b>	Hendarin Wadi ( Tlf.: 51515106 )
<b>Branchekode</b>	Br. Autobranche virksomhed
<b>Opstartsdato</b>	23.11.1981
<b>Udvidelser/ændringer</b>	Ingen yderligere miljøbelastende efter 1.1.1986
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Jørgen Sørensen (butiksbestyrer)
<b>Aarhus Kommune</b>	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

### **Autobranchevirksomhed**

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet værkstedet er etableret før 1986.
- Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (Benzinstationsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1175 af 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.
- Bekendtgørelse nr. 1454 af 7. december 2015 om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### **Gebyrpligtig virksomhed**

Vaskehal og dertil knyttede anlæg og aktiviteter er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017).

## **EGENKONTROL**

Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol.

## **MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER**

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

## **BELIGGENHED**

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 110909CE, centerområde. Virksomheden er omfattet af BPV H-T\_2 (Holme-Tranbjerg).

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer**

Virksomheden er en servicestation med brændstofsalg med tilhørende vaskehal.

## Situationsplan over virksomheden og dens areal



### Virksomhedens maskinpark og -anlæg

1 stk. vaskehal

1 stk. overdækket påfyldnings-ø med udleveringsstandere for brændstof.

### Antal ansatte

Vaskehal er som sådan ubemandet, stationen har butik.

### Driftstid

Vaskehallen er åben i følgende tidsrum:

Hverdage kl. 7 - 22

Lørdage kl. 8 - 22

Søn- og helligdage kl. 8 - 22

### Råvarer

Til vaskeformål benyttes Kiehl produkterne: Skumrens 133 kimax parfoam, 207 Saphir glans- og tørringskonc. Sam 100 Alcarim, alkalisk fælgrens. Alle produkter i 20 literes dunke. Produkter står i spildbakker,

### Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra forrige tilsyn. Ved udendørs afløbsriste, som afleder til regnvandsledning, er der siden sidste tilsyn og efter aftale med Teknik og Miljø, påført piktogrammer på asfalten, som markerer, at vaskevand fra kunders egen "forvask" af biler ikke må hældes i disse afløb.

### STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til centerformål.

Der er boliger i umiddelbar nærhed.

Væsentligste støjkilde er vaskehallen. Ved vask lukker porten automatisk, gældende for hele vaskeforløbet.

Der er ikke indgået klager over støj.

### **Oversigt over luftafkast**

Virksomheden har ingen udsugningsafkast.

### **Opvarmning**

Ejendom er fjernvarmeforsynet.

### **SPILDEVAND**

Spildevand fra afledes til følgende renseanlæg	VIBY
Kloakopland FÆ=fælleskloakeret	FÆ Viby/Holme (VIBY)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	05.12.2003

Spildevand fra vaskehal afledes via olie-benzin udskillere.

Det er efterfølgende aftalt med virksomheden, at den fremsender kopi af kvitteringer for tømning af olieudskillere de seneste 2 år.

Endvidere fremsendes kopi af seneste tæthedsprøvningsattester for de 2 olieudskillere.

### **AFFALD**

#### **Oversigt over affald og farligt affald**

Olieudskillere og sandfang er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Dagrenovation samt papir og pap afhentes af Marius Pedersen A/S.

### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND**

#### **Opbevaring af flydende farligt affald**

Eneste forekomst af denne type er hvad der opfanges i olieudskillere/sandfang.

#### **Opbevaring af flydende råvarer**

Vaskeprodukter opbevares i lukket siderum til vaskehal. Disse dunke er placeret i sikringskar, som kan rumme indholdet af størst anvendte emballage.

I rummet er der en gammel værkstedsgrav, tildækket med dørklader. I graven er der et afløb.

#### **Påfyldningsplads for brændstof**

Salgspladser og påfyldningsplads er etableret med tæt belægning med afløb til olieudskillere.

## Oversigt over tanke i brug

Nr.	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering
1	Benzin	50.000	1982	Nedgravet
2	Diesel	20.000	1969 GUP behandlet i 1989	Nedgravet

Det bemærkes, at der i BRR er registreret yderligere 2 tanke, hver af 10.000 liter. Den ene af disse 2 tanke er iflg. oplysninger modtaget af UNO-X efter tilsynet blevet sløjftet i 2018 efter at tanken var blevet inspiceret. Den anden tank var blevet sløjftet endnu tidligere.

Virksomheden vil sørge for at tankoplysninger i BBR straks bliver opdateret, og at der indgives fornødne anmeldelser derom. Dette sker via indberetningssystemet, der kan findes på: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

Det er aftalt med virksomheden, at denne fremsender kopi af følgende til undertegnede:

1. Kopi af attester for seneste tankinspektioner/tæthedsprøvnings af tanke samt tilhørende rørsystem.
2. Kopi af de originale tankattester.

## Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

## AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Virksomheden skal opdatere oplysninger om tanke i BBR registreret, hvilket sker gennem indberetningssystemet, der kan findes via: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

Virksomheden vil derudover fremsende følgende til Virksomheder og Jord:

1. Kopi af attester for seneste tankinspektioner/tæthedsprøvnings af olietanke samt tilhørende rørsystem samt tilsvarende tæthedsprøvningsattester for de 2 olieudskillere.
2. Kopi af de originale tankattester.
3. Kopi af kvitteringer for tømning af olieudskillere de seneste 2 år.

Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord, Teknik og Miljø, den 21. september 2018.

**Henning I Hansen**  
Akademiingeniør