

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lundgårdvej 10, 6900 Skjern
CVR:	19935876
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-03-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Kostald og småkviestald: Inventar er fjernet.
Vurdering:
Idet inventar er fjernet er tilladelse til dyrehold i kostald og småkviestald bortfaldet.
 - Der er fortsat tilladelse til dyrehold i "bygning 2"
- Indskærpelser fra 2023 er efterkommet:
 - Der er ikke længere dybstrøelse i markstak.
 - Kalvehytter anvendes ikke.
 - Restvand udspinkles ikke på vandmættet jord.
- Markvandingstilladelser, der er udløbet:
 - Lundgårdvej 10
 - Egerisvej 6
 - Ejstrupvej 8

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	25-07-2014
Tillæg nr. 1	11-08-2015
Tilladte dyreenheder	147,58
Udnyttelse af godkendelse + tillæg	<p>§12-miljøgodkendelse (2014) samt tillæg (2015) er tidligere udnyttet.</p> <p>"Bygning 2 (stald mod vest): Anvendes til køer/kvier.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostald (bygning 1) og småkviestald (bygning 3): Inventar er fjernet. <p><u>Vurdering:</u> Idet inventar er fjernet er tilladelse til dyrehold i kostald og småkviestald bortfaldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er fortsat tilladelse til dyrehold i "bygning 2"
Staldtype	<p>Sengestald med spalter (stald mod vest).</p> <p>Tidligere stalde: Inventar er fjernet - bunden er ændret.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke krav om skrabning af spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Intet krav i miljøgodkendelse.</p> <p>Der er krav om teltoverdækning af 3.000 m³ gyllebeholder, hvis der opbevares biogasgylle i gyllebeholderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dette skyldes, at gyllebeholderen er etableret senere end 2007, og der er fra gyllebeholder til nabobeboelse mindre end 300 meter.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning af 3.000 m ³ gyllebeholder.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 10.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	85	116,67	11-08-2015
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	7,35	11-08-2015
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	22,58	11-08-2015
Slagtekalv st.r. 40-50 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	150	0,98	11-08-2015

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	62	85,1	1.913,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	15	7,1	96,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 04-03-2026: Malkekvægsbesætning: 62 køer, 15 kvier.</p> <p><u>Ifølge kvægdata-basen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 årskøer, 1 kvie (6 mdr.-kælvning). <p><u>Tidligere mælkeproduktion</u> (GÅRDEJERE JACOB HESSELS OG L J GEERTRUIDA EJSTRUPGAARD) er ophørt 14-09-2023</p> <p>Der er foretaget ændringer i en del af staldanlæggene (inventar/bund)</p> <p><u>Vurdering:</u> Idet inventar er fjernet er tilladelse til dyrehold i kostald og småkviestald bortfaldet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er fortsat tilladelse til dyrehold i "bygning 2"

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Afløb i begge ender: til opsamlingsbeholder. Vand/restvand udsprinkles.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensilagesiloer anvendes ved tilsynet ikke til ensilage. <p>Ifølge landbrugets byggeblad: "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand", skal der ved udsprinkling være tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder (bufferkapacitet): 0,033 m3 pr. m2 ensilagesiloanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved 2.000 m2 ensilageplads skal opsamlingsbeholderen have en bufferkapacitet på 66 m3.
Udsprinkling af restvand	Vand fra ensilageanlæg udsprinkles på mark nord for rundbuehal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads anvendes ikke.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Plads, hvor der tidligere var en gyllebeholder: Afløb til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1998	550	750	0	
Ensilageplansilo	01-07-2018	1.400	1.500	0	
Kalvehytter	01-07-2018	300	0	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1994	05-12- 2023	10	275	1.100	Flydelag	Beholderkontrolleret 05-12-2023 med bemærkning: Der mangler plastikprop i top af alle elementer. Ejer sætter propperne i.
Gyllebeholder	25-07- 2014	05-12- 2023	10	650	3.000	Teltdug	Beholderkontrolleret 05-12-2023.
Gyllebeholder ved Lundgårdvej 6	02-01- 1994	20-11- 2023	10	248	995	Flydelag	Ved Lundgårdvej 6: Beholderkontrolleret 20-11-2023.
Gyllekanaler	01-01- 2001			0	650		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1800			0	99		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.100 m ³ . - Beholderkontrol udført i 2023. Ejer får sat propper i huller. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol udført i 2023. - Der er etableret teltoverdækning. Lukkede luger: Ok. Vær opmærksom på, at hvis der opbevares gylle fra biogasanlæg i gyllebeholderen, er der krav om teltoverdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 995 m ³ ved Lundgårdsvej 6. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Gyllebeholderen fyldes af lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder (3.000 m ³ .) ved Ejstrupvej 1B - Lukkede teltluger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	12DM1 5615	Tank	55- 5820	2010	Mineralske olieprodukter	2.600	Indendørs		30-12- 2035

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 2010 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares op Egerisvej 6.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Egerisvej 6.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Lundgårdvej 10</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Markvandningstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 94.2049 og 94.2369 ved Lundgårdvej 6): 92.040 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet 14-09-2025. <p>Ansøgning om fornyelse af markvandningstilladelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</p> <p>Borrisvej 000 (ved nr. 14):</p> <ul style="list-style-type: none"> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2382): 49.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <p><u>OBS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Egerisvej 6: Markvandningstilladelse er udløbet 07-10-2024 Ejstrupvej 8: Markvandningstilladelse er udløbet 15-06-2025
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner vaskes på Egerisvej 6.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-03-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.