

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret tilsyn den 12-09-2018 på ejendommen:

Lundgårdvej 10
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret befæstet areal til kalvehytter med afløb til gammel fortank.
 - Ifølge tillæg til miljøgodkendelse fra 2015 er der ansøgt om at kalvehytter står på areal ved siden af bygning 3 (malkestald og kælvningsbokse), se bilag 1. Kalvehytter flyttes nu til areal, hvor gylletank lå (bygning 11). Dette forhold er vurderet og accepteret af kommunen.
- Møddingsplads er ved tilsynet tom for dybstrøelse, og har mod vest fået etableret afløb til fortank.
- Der er etableret ensilagesiloanlæg med tilhørende udsprinklingsanlæg.
- De gamle ensilagesiloer skal have etableret afløb mod vest. Kloakrør er ifølge ejer forberedt.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 1998	500	750	0	Afløb mod øst. <u>Mangler afløb mod vest.</u>
Ensilageplansilo	01-07- 2018	1152	1500	0	Afløb i begge ender.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads	Ensilageplads er udvidet med ensilagesiloer mod nord. <ul style="list-style-type: none">• Der er etableret afløb i begge ender af nye siloer. Afløbet fører til brønd ved maskinhus, hvorfra der pumpes til udsprinklingsanlæg.• De eksisterende ensilagesiloer havde ved tilsynet kun afløb i den østlige ende, men ifølge ejer er der gjort klar til, at der kan etableres afløb mod vest, når ensilagesiloerne er tomme.
Afløbsforhold	Gamle ensilagesiloer skal have etableret afløb mod vest.
Gyllebeholder	450 m ³ (500 m ³ i BBR.-register) gyllebeholder er fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingspladsen var ved tilsynet tom for dybstrøelse. Møddingspladsen har mod vest afløb til gammel fortank. Fra møddingsplads er der mod vest etableret asfaltplads langs maskinhus og ud hvor gammel 450 m ³ (500 m ³ i BBR.-register) gyllebeholder lå.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg på mark nord for rundbuehal. Der er etableret et udsprinklingshoved, som vurderes til at kunne udsprinkle på areal svarende til areal med ensilagesiloanlæg.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Aftale	Ifølge tillæg til miljøgodkendelse fra 2015 er der ansøgt om at kalvehytter står på areal ved siden af bygning 3 (malkestald og kælvningsboks). Kalvehytter flyttes nu til areal, hvor gylletank lå (bygning 11). Dette forhold er vurderet og accepteret af kommunen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-09-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Bilag 1



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Kostald 2. Kvæstald 3. Malkestald og kælvningsskøse 4. Smakvæstald 5. Sygebokse 6. Kalvethytter 7. Maskinhal 8. Halmklæder 9. Køresiloer | <ul style="list-style-type: none"> 10. Møddingsplads 11. Gylletank 1 - fjernes 12. Gylletank 2 - 1100 m³ 13. Gylletank - 3.000 m³ |
|---|---|

Bygninger		2015
Jacob Hessels Lundgårdvej 6 6900 Skjern	Udarbejdet af: Rikke Mogenssen Tlf: 9736-4037	Dato: 28-01-15
Udarbejdet i Nisgaard Mærkfort ADVICER		