

Blue Phoenix Denmark A/S - Herlufmagle
Suså Landevej 75
4160 Herlufmagle

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Dato
7. november 2025

Sagsnr.
09.20.02-K08-18-22S

CPR-nr.

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

**Genskabt, reduceret tilsynsrapport, for tilsyn 24. oktober 2022
(udarbejdet i oktober 2025)**

Næstved Kommune skal beklage at vi desværre ikke har bibeholdt en oprindelig tilsynsrapport fra tilsynet den 24. oktober 2022.

Dette er derfor en genskabt, men reduceret tilsynsrapport.

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelse.

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	RGS Nordic A/S Herlufmagle Suså Landevej 75, 4160 Herlufmagle 15084790
Virksomhedstype	K212: Behandling af affald K206: Nyttiggørelse af ikke farligt affald
Tilsynsdato	24.10.2022
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Godkendelser fra 11-09-2007, MKN-afgørelse med ændringer 1105-2010, tillæg 11-09-2014 (PCB byggeaffald) og tillæg 31-01-2019 (MGP affald)
- Vilkår om spildevand er indbygget i godkendelsen fra 2007 udledning til Torpe Grøft



Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Jens Arre Nord, Jens Nissen, Henrik Hansen, Louise Sorgenfrei Olesen og fra Næstved Kommune deltog Jeannie Kristensen og Julie F. Lindberg.

Besigtigelse af virksomhedens aktiviteter:

Virksomhedens aktiviteter:

Virksomheden er indrettet og drives som en erhvervsaffalds genbrugsplads med modtagelse og behandling af følgende affaldstyper: (inden videre disponering): Ren jord, PVC, tegl/mursten, træ, beton, stenuld, sanitet, Metal/Glas/Plastik (hustandsindsamlet) og PCB-forurenede vinduer/døre.

Affaldshåndtering og indretning

Jord:

Modtagelse af jord fra erhverv og private med efterfølgende jordanalyser. Derefter sendes jorden til (gen)anvendelse efter jordflytningsreglerne.

Sveller, elmaster og knust asfalt:

I den gamle trælast-lade er der opbevaring af bl.a. trykimprægneret træ (sveller og elmaster)

Knust asfalt opbevares under tag i en af de oprindelige, mindre bygninger.

Have-/parkaffald på den fremtidige komposteringsplads

Parkaffaldet modtages og flises på arealet op til pladsen

Område til opbevaring og neddeling af affaldstræ

Oplag af neddelt affaldstræ.

Område til opbevaring og neddeling af beton, tegl og mursten

Oplag og igangværende bearbejdning/flytning af knust beton. Disse oplag og aktiviteter sker på et underlag af knuste bygningsmaterialer. I det det er inert affald, opfylder det også standardvilkår (i en kommende revision af miljøgodkendelsen).



Sortering af affald i hallen:

Sortering af husstandsindsamlet MGP-affaldsfraktion (Metal, Glas og Plastik) . Virksomheden oplyste at denne aktivitet ophører 31/12-22, da virksomheden ikke har kontrakt på den del efter denne dato. Ingen samtidig behandling af PCB-vinduer og -døre.

Andet affald

Diverse mindre oplag af sorteret affald, feks. dæk, store sten, frasorteret jern, osv, som lå op mod virksomhedens afgrænsning mod nord, på et underlag, som ikke er tæt, men består af sammenkørte knuste materialer.

Mængder

De mængder, som pt. var på pladsen, blev ikke gennemgået. Der var umiddelbart ikke pladsproblemer.

Støj/vibrationer, støv og lugt

Miljøgodkendelsen vilkår blev ikke gennemgået vilkår for vilkår, Bl.a. vilkår om støj/vibrationer, støv og lugt, da der umiddelbart ikke vurderedes gener på tilsynsdagen og der har ikke været klager siden tilsynet for 3 år siden.

Spildevand

Heller ikke afsnittet om spildevand blev gennemgået, da det skal revurderes ved en ændret/ny/revideret miljøgodkendelse. Der er siden sidste tilsyn kommet ny Olie- og benzinudskiller.

Tanke:

Dieseltank for kørende materiel er en entreprenørtank placeret i hallen, Ny, revideret miljøgodkendelse blev drøftet. Virksomheden har først og fremmest behov for tilladelse til kompostering.

Fotos fra tilsynet:



Figur 1 Regnvandsbassin/sø



Figur 2 Hal til sortering MGP



Figur 3 Hal til sortering MGP



Figur 4 Jord til kartering



Figur 5Jord til kartering



Figur 6 Jord til kartering



Figur 7 MGP til sortering



Figur 8 Hal og sortering



Figur 9 Lade med opbevaring af sveller



Figur 10 Gips



Figur 11 Behandlet træ





Figur 12 Glas



Figur 13 Fliset træ



Figur 14 Sorteringsanlæg



Figur 15 Sorteret beton





Figur 16 Kompost/grene



Figur 17 Kompost/grene



Figur 18 Kompost/jord



Figur 19 Byggeaffald til sortering



Figur 20 Byggeaffald til sortering



Figur 21 Byggeaffald til sortering