



Rapport for miljøtilsyn hos Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Ewald Lars Skaarup	Flamstedvej 41	9260 Gistrup	
Tilsynsdato	03-09-2019		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
		CHR nr.	30796
		CVR nr.	40897313
		P. nr.	1001803000
Samkøring			

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Tilladte dyreenheder	115,54 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	84,19 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-10-2017	Aftale	Efterkommet	Der lå vand på møddingspladsen, hvilket manuelt skal pumpes op i gyllebeholderen fra samlebrønd. Dybstrøelse på møddingspladsen skal dækkes ned.
26-10-2017	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholderen ligger inden for 100 meter af vandløb, og er dermed omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år.
17-12-2018	Indskærpelse	Meddelt	Spjæld skal fjernes. Arbejdet forventes udført medio september 19

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	50	35,71	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	150	38,46	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	43	20,48	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	04-11-2005	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	66	47,14	581,46	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	4,62	0,00	54,92
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	20	8,31	126,87	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	64	7,85	0,00	102,62
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	51	15,13	203,50	0,00
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,14	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Dyreholdet ligger inden for rammerne af produktionstilladelsen.
Dokumentation for dyreholdet	GHI gennemgået.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	825		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsplads vurderes at være ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	OK
Møddingsplads, afløb	Der lå en smule vand på møddingspladsen da det havde regnet. Vand - og møddingssaft - skal manuelt pumpes op i gyllebeholderen, og dette var ikke gjort.
Møddingsplads, overdækning	Mødding var overdækket
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Løber ikke ind på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Opbevaringskapaciteten vurderes at være ok.
Ensilage, sidebegrænsning	Sidebegrænsning på 3 sider.
Ensilage, afløb	Løber til gyllebeholderen.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder ude af drift	01-01-1900		0	430		Beholdere fjernet efter brand i 2005 2. stk. ensilagebeholder.
Ajlebeholder ude af drift	01-01-1800		0	96		
Gyllebeholder	01-01-1800	06-12-2017	0	452		
Gyllekanaaler	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af et åbent vandløb.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm installeret

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	OK
Opbevaringskapacitet til gylle	OK
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjæld fjernes medio september 19 efter aftale.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*		0
Kompost, øvrige	Ingen markstakke med kompost.	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sker på møddingsplads
Rengøring af udstyr	På møddingsplads. Afløb til gyllebeholder.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Svigerson står for sprøjtning. Der er ingen lager, de køber sprøjtemidler når de skal bruges i afmålt mængde.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Minimalt, da olieskift håndteres af eksternt firma. Ingen oplag.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Ingen har sundhedskontrol, dyrelæge står for sprøjtning.
Opbevaring af kadavere	Bliver lagt ud til afhentning (DAKA)

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Er ikke interesseret i at afsætte til biogas.
Klima- og energitiltag	Der er installeret nyere ventilationssystem på ungdyrstald.
Natur/sø*	Man forsøger at lave lidt vildtpleje ved at fodre en smule, så nogle foderafgrøder og ved at vedligeholde 3-rækkede læbælter.
Ressourcer og genanvendelse*	Der bliver ikke sorteret affald, og der er ikke interesse herfor.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udbringningsmetode for husdyrgødning	OK
Vandforsyning	OK
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Bruger kommunen til rottebekæmpelse. Ingen problemer med fluer.
Støjkluder	Nej
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	OK