

Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	23.09.2016
CVR-nummer	15384506
P-nummer	1000914303
e-Doc journal nr.	13/027895
Virksomhed	Østjydsk Lakering ApS
Adresse	Arresøvej 17
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	8617 8615
e-mail	kontakt@undervognscenter.dk
Kontaktperson	Laurits Østergaard
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	1986
Udvidelser/ændringer	2007, etableret kabine til undervognsbehandling 2013, undervognsbehandlingsanlæg udlejet
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Laurits Østergaard
Aarhus Kommune	Henning I. Hansen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført et anmeldt prioriteret tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

Virksomheden har indstillet driften f.eks. autolakering pr. 1. september 2016 – men ønsker virksomheden udlejet. Maskinpark og sprøjteudstyr mv. er fortsat funktionsdueligt, og virksomheden bibeholdes følgelig fortsat som aktiv i relation til miljøtilsyn. Under dette prioriterede tilsyn var fokus primært rettet mod opbevaring af råvarer og affald.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

Bekendtgørelse nr. 1733 af 21. december 2015 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 515 af 27. maj 2016).

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

BELIGGENHED

Ejendommen, hvor virksomheden er beliggende, er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 Vejlby-Risskov, der udlægger området til industri og lager. I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 150701ER

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

INDRETNING OG DRIFT

Værkstedet udfører primært autolakering i en kombineret sprøjte- og tørreskabine. Der sprøjtemales lejlighedsvis andre emner end biler.

P.t. er der ikke drift på anlægget.

Situationsplan over virksomheden og dens areal



Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen udeståender fra seneste tilsyn.

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjklender er udsugningsanlæg med tilhørende motorer. Kompressor er placeret indendørs.

P.t. er virksomheden ikke i drift.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Nr.	Aktivitet / proces	Filter	Afkasthøjde
1	Sprøjtelakkabine	Partikelfilter	Ca. 16 meter over terræn
2	Blanderum	Ingen	Ca. 1 meter over tag
3	Kemikalieoplagsrum	Ingen	Ca. 1 meter over tag

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved hjælp af oliefyr med skorsten over tag.

Forbrug af maling og fortynder

Virksomheden er p.t. ikke i drift, men tidligere var forbruget ca. 200 liter pr. år. Der anvendes næsten udelukkende vandbaseret lak. Kun klar lak er ikke vandbaseret.

SPILDEVAND

Virksomheden afledes kun sanitært spildevand fra autolakereriet. Der er på ejendommen sandfang og coalescensudskiller, der modtager spildevand fra det udlejede undervogns-behandlingsanlæg. Olieudskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Idet virksomhedens drift p.t. er indstillet fremkommer intet nyt affald.

JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Tilbageværende oplag af fortynder og lak opbevares indendørs på befæstet areal uden afløb og eksisterende fortynderaffald opbevares i 200 liters tromler på samme sted.

På udendørs areal bag, sydvendte facade var henstillet 4 gamle 200 liters tromler med ubestemmeligt indhold af fast affald og derudover regnvand. Det aftaltes, at dette affald bortskaffes straks og inden en uge. Det bortskaffes for en sikkerheds skyld som farligt affald.

Olietanke

Indhold	Placering	Årstal	Størrelse	Bemærkninger
Fyringsolie	Indendørs	2009	1.200 liter	Nr. 1008011 G.nr. 51-5313
Fyringsolie	Indendørs	2009	1.200 liter	Nr. 1008010 G.nr. 51-5313

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Det aftaltes, at 4 gamle tromler med fast affald og regnvand straks og inden en uge bortskaffes, og at dette for en sikkerheds skyld bortskaffes som farligt affald.

Derudover har tilsynet ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 28. september 2016



Henning I. Hansen
Akademiingeniør