



Dansk Mobil Beton Borup A/S

Bækgårdsvej 78

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Dansk Mobil Beton Borup A/S, Bækgårdsvej 78, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Dansk Mobil Beton Borup A/S
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 78, 4140 Borup
CVR nummer	38380354
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.
Dato for tilsynet	27.11.2023
Deltagere	JDB
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
25-07-2019	Henstillinger	1. I sender dokumentation for, at filtret som anvendes på cementsiloerne, kan overholde emissionsgrænseværdien på 10 mg/normal m ³ for totalt støv, til os senest den 9. august 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	2. I sender nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer til os senest den 9. august 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	3. I sender tankattesterne på de to olietanke, som befinder sig i bygning G på henholdsvis 1200 l og 5900 l til os senest den 9. august 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	4. I får registreret de to olietanke i Bygnings- og Boligregistret (BBR) senest den 9. august 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	5. I har en container til jernaffald og en beholder til spildolie. I bedes sende kvitteringer på bortskaffelse af jernaffald, spildolie og evt. blyakkumulatorer, plast, pap, murbrokker, blandet byggeaffald og andre typer affald, hvis I har bortskaffet disse typer affald de sidste	Efterkommet



		4 år til os senest den 9. august 2019.	
25-07-2019	Henstillinger	<p>6. I bruger andre additiver og andre kemikalier p.t. end før, nemlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. MasterGlenium SKY 851, b. MasterPozzolith 120, c. Master Air 22SB, d. MasterFinish AB 75 (Natriumhypoklorit og Natriumhydroxide), e. Brenntag 8699 Sprinklervæske, f. All-round (til affedtning og rengøring på jeres vaskeplads), g. MasterFinish AB 2 (fosforsyre til at fjerne beton på jeres vaskeplads), h. MasterFinish RL 224 (slipmiddel?) og i. MasterSet R 443 (also Pozzolith 433 R, "retarder til beton"). <p>I bedes sende datablade på disse kemikalier og oplyse hvad I bruger disse kemikalier til, til os senest den 9. august 2019.</p>	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	<p>7. Affaldet i jeres container til jern og metal er ikke beskyttet mod regn. I har oplyst, at metallerne kan være smurt ind i olie. I bedes udskifte containeren med en container med låg eller etablere en anden løsning således at affaldet er beskyttet mod regn senest den 25. september 2019.</p>	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	<p>8. Cementsiloerne skal forsynes med sikkerhedsventil samt en overfyldningsdetektor, som ved aktivering giver både akustisk og visuel alarm senest den 25. september 2019. Den 21. oktober 2013 skrev du til os: "Siloen er til syne laden monteret med en klapventil på returluftet. Den lukker mekanisk ved overfyldning. Operatøren på leverandørbilen kan desuden se det på filteret." Vi mener, at en sikkerhedsventil skal sikre, at siloen ikke kan kollapse. Derfor stiller vi fortsat krav om, at en sikkerhedsventil</p>	Efterkommet



		etableres.	
25-07-2019	Henstillinger	9. I bruger knust beton fra Noreco i jeres beton. I bedes oplyse til os, hvordan I sikrer, at den knuste beton ikke indeholder PCB'er eller maling (f.eks. en skriftlig udtalelse fra Noreco) senest den 25. september 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	10. I bygningsdel F har I et værksted. I forlængelse af en smøregrav er der en del, hvor der er grus (se fotos i tilsynsskemaet). I har oplyst, at der er tæt beton under gruset. I har spildt olie på gruset. I bedes grave gruset væk og sende fotos til os, som viser, at konstruktion er tæt. I bedes bortskaffe gruset som forurenede jord og sende os en kvittering for bortskaffelse af jorden til os. I bedes efterkomme disse henstillinger senest den 25. september 2019.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	11. Der findes mange svejseapparater i bygningsdel F. I har oplyst, at der sker lidt slibning og skæring i metal og jern. Vi antager, at I bruger værkstedet kun til reparationer på egne køretøjer. I skal sige til, hvis vi tager fejl. Hvis Arbejdstilsynet kræver afkast til udstødningssgas, rensningsdampe, svejserøg eller støv fra maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter, skal kravene i til afkast og filtre i Autoværkstedsbekendtgørelsen overholdes.	Efterkommet
25-07-2019	Henstillinger	12. Husk at vand fra jeres vaskeplads til betonbiler ikke må afledes til offentlig kloak uden tilladelse.	Efterkommet
28-11-2023	Henstillinger	1. Fortrængningsluft fra siloerne føres gennem bigbags og ikke gennem et posefilter. Du bedes tilslutte siloerne silofiltre til rensning af fortrængningsluft snarest og senest den 28. januar 2024. Filtre på pulversiloer skal kunne begrænse emissionen af total støv til mindre end	Meddelt



		10 mg/normal m3.	
28-11-2023	Henstillinger	2. Din spildolietank er ikke registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Placeringen af din biodieseltank vises forkert i BBR. Du skal snarest og senest den 28. januar 2024 melde tilbage om oplysningerne til begge tanke er vist rigtigt (se bl.a. tegning og tilsynsskemaet).	Meddelt

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik jeg virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger