



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 21 39 64 23
vilo@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Jack Rosendahl
Keldetvej 30
6100 Haderslev

| | |
|-----------------------|---|
| Dato for miljøtilsyn: | 16.11.2022 |
| Til stede ved tilsyn: | Ejer var ikke til stede. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|--|
| Lovgrundlag | Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
|-------------|--|

| | |
|---------|-------------------|
| Telefon | Hjemmeside |
| E-mail | CVR nr. 12399898 |
| Fax | P. nr. 1000380914 |

| | |
|-----------------|----------|
| Acadre sagsnr.: | 22/21894 |
|-----------------|----------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------|---|
| Lovgrundlag | Virksomheden er bl.a. omfattet af: Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. Miljøministeriets bekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og bekendtgørelsen nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn. |
| Kontaktperson ved tilsyn | Kontaktperson er ejer, Laurie Rosendahl. Ejer var ikke til stede på tilsynsdagen. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der var tale om et basis tilsyn og jeg var alene på virksomheden og kikkede ind ad vinduer og port. Sidst der var tilsyn på adressen var den 2. juni 2016. |
| Produktionsforhold | Jeg vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der er hovedsageligt tale om et pladeværksted, hvor der arbejdes mest med bule opretning samt rust reparationer. |
| Driftstider | Driftstider er flexible efter arbejdsopgaverne. |
| Antal ansatte | Ejeren arbejder alene på værkstedet. |
| Ressourcer | Opvarmning foregår ved hjælp af oliefyling (2 olie fyr - et til værkstedet og et til stuehuset). |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Der forefindes en miljømappe, med kvitteringer fra affaldsbortskaffelse mv. Ved tilsynet blev der ikke fremvist nogle kvitteringer. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|-------------------------|
| Råvarer og kemikalier | Opbevares i værkstedet. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Luft/lugt | Der er et lille udsugning anlæg i værkstedet for udstødningsgas. Udtaget herfra findes i gården umiddelbart udenfor værkstedet. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|--|
| Støj | Der er en kompressor opstillet indendørs på værkstedet. Der vurderes, at der ikke fremkommer væsentlig ekstern støj fra virksomheden. Haderslev Kommune har ikke kendskab til støjklager fra virksomheden. |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|--|
| Spildevand | Der foretages ikke vask af biler, og der er ingen gulv afløb i værkstedet. |
| Vandforsyning | Der fås drikkevand fra Fjelstrup Vandværk. |

Udskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|---|
| Sandfang/udskillere | Der er ikke olieudskillere på ejendommen. |

Olie- og kemikalietanke

| Id | Indhold | Volumen (l) | Etableret, ca. | Placering | Standeranlæg |
|------|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 1001 | Diesel | 1.600 | 1961 | Nedgravet | NEJ |
| 1003 | Olie | 1.200 | 2005 | Indendørs | NEJ |
| 1004 | Olie | 1.200 | 2006 | Indendørs | NEJ |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | Der er opstillet 2 indendørs fyringsolietanke - 1200 liter fra 2006 til værkstedet - 1200 liter fra 2005 til stuehuset. |

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|--|
| Affald (prod. og oplag) | Der forefindes en container til gulvopfej fra værksted. Denne tømmes af Marius Pedersen. Affaldet bortskaffes til deponi. Andet affald, herunder brandbart og genanvendeligt bortskaffes til Genbrugspladsen i Haderslev. |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | Spraydåser og oliefiltre opbevares i den gule 'kommunekasse' til farligt affald og afleveres på genbrugspladsen i Haderslev. Bilbatterier tilbageleveres til FTZ i pantordningen. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om jordforureninger på den pågældende matrikel. |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|-----------------------------------|
| Håndhævelser* | Der foretages ingen håndhævelser. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Samlet vurdering | Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536 af 09/12/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Bilag:

- [Regler for brugerbetaling.](#)

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder