

KØGE BRYGGERI ApS

Carlsensvej 5

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - KØGE BRYGGERI ApS, Carlsensvej 5, 4600 Køge

Virksomhedens navn	KØGE BRYGGERI ApS		
Virksomhedens adresse	Carlsensvej 5, 4600 Køge		
CVR nummer	20888601		
Virksomhedstype	Bryggeri, mineralvands- og maltfabrik <50 tons/dag		
Dato for tilsynet	16.12.2024		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
12-04-2018	Henstillinger	Forbedring af efterskyl på gulvvask til sikring af at der ikke henstår spildevand med for høj pH i afløbssystemet.	Efterkommet
12-04-2018	Henstillinger	Registrering af vandforbrug til gulvvask. Aftalt, at det sker hen over samme uge som prøveudtagningen i maj foretages af Eurofins.	Efterkommet

Hvad er der ført tilsyn med	Formålet med tilsynet er at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder vilkår i meddelt spildevandstilladelse med tilhørende tillæg. Der er tale om et rutinemæssigt tilsyn. Ved tilsynet blev alle miljømæssigt relevante forhold på virksomheden gennemgået, med særligt fokus på følgende forhold jf. seneste tilsyn: • Måling af vandflow / Maksimalt afledningsflow • Forbedring af efterskyl på gulvvask • Registrering af vandforbrug til gulvvask
Bemærkninger til egenkontrol	Virksomheden lader fortsat udtage spildevandsprøver 2 gange årligt. Kopi af seneste analyserapport, oktober 2024 er tilsendt Køge Kommune pr. mail 16. december 2024.
Jordforurening	Der blev ikke konstateret risiko for jordforurening i forbindelse med tilsynet.