

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-02-2019 på ejendommen:

Bratbjergvej 4
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke monteret alarm på de 3 stk. 1.500 m3 gyllebeholdere.
- Gyllebeholder på 317 m3. ved Bratbjergvej 5: Beholderkontrol sidst foretaget i 2007.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Der skal monteres alarm på 3 stk. 1.500 m3 gyllebeholder inden den 15. juni 2019**, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 21 efterkommes.
- **317 m3 gyllebeholder skal inden 15. juni 2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.

Opmærksomhedspunkter:

- Gødningsregnskab 2017/2018: Dådyr står registreret til at udgøre 50 dyreenheder.

- Der skal senest 21. februar 2021 indføres miljøledelse af ejendommen, idet ejendommen har flere end 2.000 stipladser til slagtesvin.
 - Miljøledelse for husdyrbrug består bl.a. af gennemgang af mulige miljøforbedringer af ejendommen, herunder fodring, markbrug, energi- og vandforbrug.

Opsummering af håndhævelser

08-02-2019	Indskærpelse, Miljø	317 m3 gyllebeholder ved Bratbjergvej 5 skal have foretaget beholderkontrol.
08-02-2019	Indskærpelse, Miljø	1.500 m3 gyllebeholdere skal have etableret alarm.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	26-04-2005
Sidste tilladelse	01-01-2006
Tilladte dyreenheder	425,82

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra revurdering af miljøgodkendelse.
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none">- Drænet gulv + spalter (33/67)- Delvis spaltegulv
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: 3.000 stipladser til smågrise og 2.900 stipladser til slagtesvin.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> Krav om slørende beplantning ved 4.500 m ³ gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Der er slørende beplantning ved gyllebeholderen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	12.000	333,33	01-01-2006	
Smågrise	Fuldspaltegulv	16.000	80,00	01-01-2006	
Dådyr, då med kalv	Gl.dyretype - husk m ³	100	11,11	01-01-2006	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	01-01-2006	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (FRATS-produktion)	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.843	332,02	6.596,90	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	3.056	13,04	371,15	0,00
Dådyr, då med kalv	Gl.dyretype - husk m ³	50	5,56	0,00	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	5	1,72	0,00	38,42

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR-register 07-02-2019:</u> 70 voksne hjortedyr. 3.000 smågrise og 3.000 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 50 dådyr, 5 heste, 3.056 smågrise (8-30 kg.), 9.843 FRATS-svin (6,8-114,2 kg.). OBS på dådyr (50 DE). - 2016/2017: 5 dådyr, 5 heste, 2.994 smågrise (8,4-31 kg.), 10.280 FRATS-svin (8,4-113,5 kg.). - 2015/2016: 5 dådyr, 10 heste, 3.922 smågrise (7,8-31 kg.), 10.466 FRATS-svin (7,8-111,3 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes gyllefluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Jens Falk Thøstesen	Lemvej 4		1.728,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1982	24-03- 2015	375	1.500		Beholderkontrol udført den 05-03-2015.
Gyllebeholder	02-01- 1982	05-03- 2015	375	1.500		Beholderkontrol udført den 05-03-2015.
Gyllebeholder	02-01- 1987	24-03- 2015	375	1.500		Beholderkontrol udført den 24-03-2015.
Gyllebeholder	01-01- 1991	21-09- 2007	80	317	Fast låg	Beliggende ved Bratbjergvej 5. Beholderkontrol sidst udført i 2007.
Gyllebeholder	01-01- 2002	05-03- 2015	750	4.500		Gyllebeholder på Skrebsgårdvej 5. Beholderkontrol udført den 05-03-2015.

Gyllekanaler	01-01-1987		0	877		
Gyllekanaler	01-01-2003		0	150		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	84		4 stk fortanke på hver 21 m ³

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på de 3 gyllebeholdere på 1.500 m3, idet der er mindre end 100 meter til sø/ vandløb. <u>Vurdering:</u> Der er ikke monteret alarm på gyllebeholdere. Der skal etableres alarm på gyllebeholderene.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold syd for gyllebeholdere ned mod Bundsbæk Møllebæk.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m3 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> o Revner konstateret i forbindelse med beholderkontrol er udbedret. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.

Gyllebeholder 5	<p>Gyllebeholder på 317 m³. ved Bratbjergvej 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2007. <ul style="list-style-type: none"> o Gyllebeholderen skal have udført beholderkontrol. - Dykket indløb: Gyllebeholderen fyldes af traktor/vogn. - Beholderen har fast overdækning, men idet den faste overdækning står åbent, skal der være flydelag i gyllebeholderen. - Logbog: ok.
-----------------	--

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i staldanlæg. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Selvsugende marksprøjte påfyldes i mark eller fra palletank.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. Der vaskes på terræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1210551			Tank (Produkt på væskeform)		1965	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
3a	1210551			Tank (Produkt på væskeform)		1974	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
3a	1210551			Tank (Produkt på væskeform)		1976	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
3a	1210551		108790	Tank (Produkt på væskeform)		2000		4.000	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1.200 og 4.000 liters olietank står på fast bund i maskinhus. 1.200 liters olietank blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. Nedgravet olietank fra 1965 er ifølge ejer opgravet. Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i container ved bygning og flyttes til opbevaringsplads ved landevejen inden afhentning. De døde dyr er kappe-overdækket.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Bortskaffes til genbrugsplads i Skjern og spildolien bliver afhentet af godkendt olieindsamler.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding. Bratbjergvej 5: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.0276): 40.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2020. Zone rundt om boring: ok.
Aftale	Vær opmærksom på, at der senest 21. februar 2021 skal indføres miljøledelse af ejendommen , idet ejendommen har flere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Miljøledelse for husdyrbrug består bl.a. af gennemgang af mulige miljøforbedringer af ejendommen, herunder fodring, markbrug, energi- og vandforbrug.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-02-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	4,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.