



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34
dakldr@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Peter Hejsel Autoværksted
Skovbyvej 1
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	22.03.2017
Til stede ved tilsyn:	Peter Hejsel, ejer David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
-------------	--

Telefon	74575422	Hjemmeside	www.hejselauto.dk
E-mail	hejsel@post10.tele.dk	CVR nr.	21286109
Fax		P. nr.	1004826795

Matrikler	106 Hoptrup Ejerlav, Hoptrup
-----------	------------------------------

Acadre sagsnr.:	17/5983
-----------------	---------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. august 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Kontaktperson ved tilsyn	Værkstedet blev gennemgået sammen med ejer, Peter Hejsel.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et basistilsyn, hvor hele værkstedet blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn. Der foretages autoreparationer og lidt bilsalg.
Driftstider	Værkstedet holder åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til 16.15; fredage fra kl. 7.30 til 14.00.
Antal ansatte	Ejeren arbejder på værkstedet sammen med en svend.
Ressourcer	Opvarmningen af lokalet foregår ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der kan fremvises en miljømappe, hvor bl.a. kvitteringer for bortskaffet affald gemmes.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Spraydåser og andet kemiske produkter opbevares i stålskab. I ladebygningen (med betongulv) var der 3x200 ltrs. tromler med smøreolie samt en dobbeltvægget tank på 1000 ltr., også til smøreolie. I værkstedet er der mindre beholdere til kølervæske, sprinklervæske o.l.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er udsugningsanlæg for udstødningsgas (med afkast mod vest) samt et nyere rumventilationsanlæg.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet udendørs i baggården under et halvtag.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er et gulvafløb i det nordøstlige hjørne af værkstedslokalet. Gulvvask foretages ved brug af vaskemaskine. Opvaskevandet opsamles og bortskaffes som farligt affald.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på ejendommen. Dén, som var tilknyttet den tidligere tankstation, blev fjernet af Oliebranchens Miljøpulje i forbindelse med deres oprydning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Samtlige nedgravede olietanke med tilknytning til den tidligere tankstation blev opgravet og fjernet af Oliebranchens Miljøpulje. Til opbevaring af spildolie er der en udendørs dobbeltvægget ståltank (mærket Dehoust) på 1000 ltr. fra 2005. Indendørs i ladebygningen er der en tank magen til, til opbevaring af smørelie

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er affaldscontainer til det alm. brændbare affald. Containeren tømmes af Marius Petersen. Brugte dæk hentes af firmaet, Brdr. Høyer. Glasruder hentes af John Autoruder. Metaldele lægges i lukket container og hentes enten af Therkelsen eller Jespers Jernhandel. De mindre mængder pap, papir og plast, der fremkommer, afleveres på Genbrugspladsen.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Brugte batterier returneres til grossisten. Spildolie hentes af Avista Oil, medens ABAS henter oliefiltre, bremsevæske, kølervæske, o.l.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der har tidligere været en benzinstation foran værkstedet. Alle nedgravede tanke blev fjernet af Oliebranchens Miljøpulje og jordforurening fjernet. Region Syddanmark er for øjeblikket i gang med sagsbehandling (registrering) af grunden i henhold til Jordforureningsloven.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 518/2016).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 515/2016). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder