

Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 16.02.2023

Navn	Bennys Auto
Adresse	Østergade 89, 9700 Brønderslev
CVR-nummer	10561671
P-nummer	1000096927
Virksomhedstype	Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
Miljørisikoscore / Dato	3,14 / 30.01.2015
Baggrund for tilsynet	
Hvad er der ført tilsyn med	
Konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt håndhævelser	Ja
Konklusion	