



Mercedes-Benz Cph
Tonsbakken 1D
2740 Skovlunde
CVR: 20560010

Sendt via e-boks

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 6. januar 2020


Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.20.02-K08-19-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 7. november 2019

Virksomhedens navn	Mercedes-Benz Cph
Virksomhedens adresse	Tonsbakken 1D, 2740 Skovlunde
CVR nummer	20560010
Matrikel	14cl, Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	44855757
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Jesper Jørgensen (repræsentant for hovedafdelingen i Hørsholm), Henrik Sønder (Skadescenterchef), Peter Saaby (Kvalitets- og miljøkoordinator), Heidi Bay (C-BEM) og Lill Dueholm (C-BEM)
Tilsynet omfattede	1. gangstilsyn Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Tonsbakken 1D, 2740 Skovlunde



Figur 1: Luftfoto over ejendommen. Rød markering angiver V2 kortlægning.

Håndhævelser

I forbindelse med tilsynet blev der ikke observeret forhold, som gav anledning til håndhævelser.

Generelt vedrørende Mercedes-Benz Cph

Aktiviteter

Virksomheden udfører pladearbejde og klargøring af biler til lakering, samt bilvask. Ca. 7 biler vaskes om dagen. Ca. 20 biler afleveres videre til lakering om dagen. Værkstedet er pænt og rydeligt.

Mercedes fremlejer arealerne af Byens Billeje.com. Lokalerne er indrettet med kontor, bag kontoret ligger en vaskehal fra 2007 og værksted. Der er 18 lifte i værkstedet.

På udearealerne er Mercedes i gang med at indrette et nyt område, som skal fungere som modtagerplads for skadede biler. Derudover skal affaldsoplaget (containere mv.) placeres her. Der er planer om at etablere "kasser" af plastic, hvorpå skadede biler kan placeres, således at eventuel olie opsamles herpå med kattegrus. Afbrændte biler overdækkes med presenning. Udtjente og afbrændte biler må ikke læsses af på adressen, men skal køres til deres afdeling i Hørsholm.

På udearealer er der SF-stenbelægning med regnvandsbrønde tilkoblet.

Ansatte:

5 ansat på kontoret (administration)

14 ansatte og 1 lærling (pladeværkstedet)

Åbningstid:

Mandag til fredag, 7:00-15:30

Jordforurening

Ejendommen er ikke registreret forurenede på hverken vidensniveau 1 (V1) eller vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes ved fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg) jf. BBR.

Vand/overfladevand

Virksomheden er beliggende i indvindingsopland uden for område med særlige drikkevandsinteresser.

Gennemgang af miljøforhold

Støj

Ejendommen er beliggende i rent erhvervsområde og støjniveauet fra Mercedes vurderes ikke at være mere end forventeligt i et erhvervsområde. Nærmeste følsomme arealanvendelse er beliggende ca. 150 m sydøst for virksomhedens lokaler. Aktiviteterne foregår primært indendørs.

Luft

På virksomheden foretages svejsning, som er koblet på ventilationsanlæg. Anlægget serviceres af ventilationsfirmaet JT3. Det er aftalt, at serviceaftale og rapportering af første vedligehold fremsendes til Ballerup Kommune, så snart det foreligger.

Forebyggelse af jord- og vandforurening

Værkstedet har ikke gulvafløb. Gulvet fremstår pænt og rent.

Udendørsarealerne er befæstet med SF-sten.

Spildevand

Til vaskehallen er der tilkoblet en olieudskiller og sandfang (OBU-anlæg). Det er oplyst, at der anvendes: EV10 og RM811 i vaskemaskinen og RM69 i gulvvaskeren. Datablade er fremsendt.

Der er indgået aftale med Hennings Klokarens for tømning af OBU-anlæg. Virksomheden har oplyst pr. mail dateret 21. november 2019, at der er bestilt en tømning af olieudskilleren. Det er aftalt, at der fremsendes dokumentation for tømning af olieudskilleren.

Der er ikke tilkoblet olieudskiller til udendørsarealer. Vaskehallen vasker ca. 1800 biler om året.

Bilia der tidligere etablerede sig i lokalerne (og opsatte vaskehallen) i 2007 har af 2 omgange fået en spildevandstilladelse senest i 2011. Denne tilladelse er fortsat gældende. Mercedes er opmærksom på det forhold.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden sorterer i bl.a. fraktionerne brændbart, papir, plast, autoruder, rent træ, lysstofrør, og pap, jern og metal, som afhentes af Henrik Tofte.

Elektronikskrot afhentes af Jernpladsen.

Dæk afhentes af Høyer.

Farligt affald er placeret udendørs under overdækning i godkendte DSA affaldscontainere. Farligt affald sorteres i følgende fraktioner: Elektronikskrot, fast olieaffald, fast organisk, maling slibestøv, airbags, kølervæske, organisk opløsningsmiddel, bremsevæske, adblue, akkumulator og spildolie. ABAS afhenter det farlige affald.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-11-2019
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,00

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):
Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges, når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 4. kvartal 2023.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay

Kopi:

Sendt til Peter Saaby via e-mail: peter.saaby@daimler.com