



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 27.08.2019 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industrivangen 16, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Kaja Bergøe.

Fra virksomheden deltog: .

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2019 er timetaksten 328,62 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.30.01-K08-7-19

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
19eæ	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
MAN Energy Solutions, filial af MAN	Teglholmsgade 41	2450 København SV

Betaleradresse	Metalock Denmark A/S, Industrivangen 16, Ishøj Attention: CVRnr: 31611792
Tlf. / mobil / e-mail	43736620 / / onsiterecovery@man-es.com
Hjemmeside	https://primeserv.man-es.com/service-solutions/on-site-recovery Slettes hvis afsnit ikke er relevant
CVR- / P-nummer	31611792 / 1018111299
Etableringsdato	01.01.1952
Godkendelsesdato §33	Slettes hvis afsnit ikke er relevant
Spildevandstilladelse	Slettes hvis afsnit ikke er relevant
Kort beskrivelse	On-Site Recovery reparerer skibe I Danmark og udlandet. På adressen i Ishøj foretages opbevaring af materiel, reparation af værktøj og begrænset produktion af eget værktøj.
Antal ansatte:	30
Produktionsareal (m ²):	500
Driftstider (kl):	Hverdage: 7-15 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	



Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Grundvandsindvindingsområde	
Lokalisering	
Bemærkning	Kontaktperson: Christian Petersen. On-Site Recovery reparerer skibe I Danmark og udlandet. På adressen i Ishøj foretages opbevaring af materiel, reparation af værktøj og begrænset produktion af eget værktøj.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	27-08-2019
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	2,20
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,60

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
27-08-2019	Henstillinger	
27-08-2019	Henstillinger	

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jord/grundvandsforurening	Epoxybelægningen i produktionshallerne var ikke tæt og havde store huller og revner. Dette skal udbedres snarest muligt og seneste ved udgangen af 2019

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Dagrenovation-Udendørs i egnet container med låg-M. Larsen / Remondis</p> <p>Jern og metal -Åben container uden låg -Stena Recycling</p> <p>Beskidte klude-Udendørs i egnet plastbeholder med låg-M. Larsen / Remondis</p> <p>Industriaffald-Indendørs i egnet plastbeholder-M. Larsen / Remondis</p> <p>Metalspåner-Indendørs i egnede plastbeholdere-M. Larsen / Remondis</p> <p>Pap-Udendørs i egnet plastbeholder med låg-M. Larsen / Remondis</p> <p>Papir-Udendørs i egnet plastbeholder med låg-M. Larsen / Remondis</p> <p>Spildolie- Udendørs i beskyttet skab med trappestige, som kan anvendes ved påfyldning M. Larsen / Remondis-Årligt</p> <p>Batterier- Indendørs i egnet beholder-M. Larsen / Remondis</p> <p>Elektronik- Indendørs i egnet plastbeholder med låg-M. Larsen / Remondis</p> <p>Spray flasker-Udendørs i egnet plastbeholder med låg-M. Larsen / Remondis</p>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Farligt kemi-Indendørs i kemiskab-Køres på genbrugsstationen-Ca. 2 gange årligt Større kemidunke-(ex hydraulikolie)-Indendørs i passende spildbakker

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelse af affald	Ingen kommentarer. Al opbevaring i containere og spændlågssfade lever op til kravene og er tydeligt markerede - OK

Affaldsart	Beholder (type)	Volumen/ stk/vægt	Enhed	Place-ring/beskyttelse	Transportør

Generelt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(mg/m ³)	Rensning

Rumopvarmning

--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har installeret cyklon rensning på slibe- og skæreprocesser i stor-værksted. Egenkontrol foretages ved tjek af udsugningen og regelmæssige tjek (og tømning) af den støvopsamlende kasse. – OK Virksomheden er i gang med at installere en ny drejemaskine i stor-værkstedet. Denne maskine skal have udsugning med filter eller cyklon, som opfanger de små partikler fra processen. Dette er allerede planlagt. Udsuget er installeret inden maskinen tages i brug. Der er udsug med cyklonrensning for de stationære slibemaskiner i smedeværkstedet. Egenkontrol foretages ved tjek af udsugningen og regelmæssige tjek (og tømning) af den støvopsamlende kasse. – OK Virksomheden har punktudsug på deres på slibe- og svejseprocesser i smedeværkstedet (TIG, CO2 og arbejder med vinkelsliber). Udsuget er dog ikke forbundet til cyklonen og har ikke filter, men bliver ført direkte ud gennem væggen. Virksomheden skal forbinde punktudsuget til cyklonen eller installere et filter.

Kortlægning af jordforurening Skemaet udfyldes kun hvis der er sag/kortlægning i forbindelse med tilsynssagen dvs. slettes hvis ikke relevant.

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19eæ					

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

**Råvarer Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)max	(m ³ /år)	Enhed	

Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)	Enhed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Sandfang Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udskillere Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Udskilernr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype
Nej										

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har en gaffeltruck og der ankommer lastbiler til matriklen med leverancer i arbejdstiden. Når maskinerne er i brug, er dørene lukkede. Der er ingen væsentlige støjpåvirkninger af omgivelserne - OK

Tanke (BBR)



Fabr.år	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf.frist/Sløjfet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej **Slettes hvis afsnit ikke er relevant**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Lugt Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Indretning og drift Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Andet Slettes hvis afsnit ikke er relevant

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Tilsynskommentar:

Udført af: Kaja Bergøe

telefon:
e-mail: