

Til: K P Biler
Kongevejen 299C
3060 Espergærde
Att. Kim Pedersen

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 14. oktober 2025
Sagsnr. 25/31009

Katja Klepsch Justesen

Miljøsagsbehandler
Tlf. 49 28 25 42
Mobil 49 28 25 42

www.helsingor.dk

Referat af miljø og affaldstilsyn

Referat fra miljøtilsyn med K P Biler på Kongevejen 299C, 3060 Espergærde, den 1. oktober 2025

Helsingør Kommune var på miljø- og affaldstilsyn hos din virksomhed den 1. oktober 2025. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at du har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med bekendtgørelsen om autoværksteder¹ og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at du sorterer og skaffer affald bort efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var du Kim Pedersen fra virksomheden og Christina Moltke samt Katja Klepsch Justesen fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du havde en beholder fra ABAS til oliefiltre samt andet miljøfarligt affald stående udenfor uden spildbakke og ikke overdækket. Du skal få beholderen overdækket og få en spildbakke under, så potentielt spild ved påfyldning opsamles og de er beskyttet mod vejrlig.
- Beholder fra ABAS med 4 plastdunke hvor du opbevarede bremseklodser og spraydåser skal overdækkes, så den er beskyttet mod vejrlig.

Du bedes bringe dette i orden inden d. 1. februar 2026 og sende dokumentation herfor.

Luftemission

På værkstedet var der etableret udsugning til udstødningsgasser, der var ført over tag.

Støj

Der har ikke været klager over støj. Støjende aktiviteter foregår for lukkede døre og kompressoren står inde i værkstedet.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

¹ [Autoværkstedsbekendtgørelsen](#)

Spildolie opbevares i en 700 l tank med dobbelt vægge.

Kemikalier og olie opbevares korrekt på spildpakker i værkstedet.

Spraydåser står på hylder og sorteres som farligt affald i plastbeholder fra ABAS.

Bremse- og kølervæske genbruges så vidt muligt og det der ikke kan genbruges opsamles efter aftale med transportør i spildolien.

Der sorteres oliefiltre i en firkantet beholderløsning på hjul fra ABAS der står udenfor værkstedet og uden spildbakke. Du bedes etablere spildbakke og overdækning der beskytter mod vejrlidt til de beholdere hvor du sorterer det farlige affald i.

Du har desuden ABAS beholderløsning med 4 plastbeholdere ligeledes stående udenfor værkstedet uden spildbakke. Her sorterer du spraydåser og bremseklodser i. Når der ikke er tale om væsker er det OK der ikke er spildbakke, men beholderne skal være overdækket.

Spildevand

Der er ikke afløb i værkstedet og gulvet er støbt i beton. Der vaskes ikke biler.

Affald

Dette observerede Helsingør Kommune på affaldstilsynet:

- ☐ I har forhold omkring jeres affaldshåndtering, som skal rettes op, se "Hvad skal I gøre nu?"
☒ Jeres affaldshåndtering overholder lovgivningen.

	Har indsamling	Skal etablere indsamling	Forbedre sortering	Kommentar
 Plast (hård & blød)	X			
 Mad- & drikkekartoner	-			Har ikke denne fraktion
 Mad	-			Har ikke denne fraktion
Friture olie	-			Har ikke denne fraktion
 Pap	X			
 Papir	X			
 Glas	-			Har ikke denne fraktion
 Metal	X			Stort metal samles i balje med låg på og tilfældige kommer og tager det når han ikke er på værksteder.
 Farligt affald	X			Hentes af ABAS
 Elektronik	-			Har ikke denne fraktion
 Porcelæn	-			Har ikke denne fraktion
 Tekstilaffald	-			Har ikke denne fraktion
Træ	-			Har ikke denne fraktion
 Restaffald	X			

--	--	--	--	--

Kommentarer

Yderligere blev dæk opsamlet og hentet af Høyer Dæk.

Anbefalinger

Vi anbefaler, at I arbejder med:

- ☐ at minimere jeres affald og genbruge så meget som muligt
- ☐ løbende at informere medarbejdere om affaldssortering og nye tiltag
- ☐ tydelig skiltning ved affaldsspande indendørs og udendørs
- ☐ at bruge gennemsigtige/klare affaldssække, så I kan se, at der bliver sorteret korrekt
- ☒ at fortsætte det gode sorteringsarbejde, samt vurdere behovet for nye fraktioner løbende

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden d. 21. oktober 2025.

Virksomhedens navn	K P Biler
Virksomhedens adresse	Kongevejen 299C
CVR	16612871
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	1/10 – 2025
Der er ført tilsyn med:	Alt
Ny jordforurening?	Ingen
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ingen
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ingen
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej

Foto



Kemikalier og olie på spildbakke



Opbevaringsløsning fra ABAS uden spildbakke eller overdækning.



Metal i balje med låg

Med venlig hilsen

Katja Klepsch Justesen