



Rapport for miljøtilsyn hos Vejgård Auto, Vejgård Torv 5, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	04.03.2022		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 16 85 11	CVR nr.	35370307
E-mail	morten_eske- sen@hotmail.com	P. nr.	1018760378

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-05-2020	Aftale	Efterkommet	Jernaffald skal for eftertiden afleveres af ejer, eller transporteres af en godkendt transportør/indsamler.
04-03-2022	Aftale	Meddelt	Klude og papir som bruges til at tørre olie op, skal sorteres som farligt affald hvis disse er mættet af olie.
04-03-2022	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal altid arbejde indendørs for lukkede porte og døre jf. Autoværk-stedsbekendtgørelse §9.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Der udføres almindeligt autoreparationsarbejde herunder også udskiftning af dæk, udstødningsrør, bremser, olieskift samt aircondition service over sommeren.</p> <p>Den nuværende ejer Morten Eskesen har overtaget værkstedet i januar 2014. Morten Eskesen nævnte på tilsynet, at han har planer om at lukke virksomheden om et par år til 5.</p> <p>Der har været autoværksted på den pågældende lokalitet i mere end 45 år.</p> <p>Jvf. § 20 i Autoværkstedsbekendtgørelsen gælder kravene i bekendtgørelsens §§ 7-13 ikke for bestående autoværksteder, der er etableret før 1. januar 1986, når autoværkstedet ikke er udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening.</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	9-14		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas	Udstødningsgas		

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1	4,3	0,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Afkasthøjden fra udsugningsanlægget er lige over taget, ovenover nabo-tankstationen. Såfremt udsugningsanlægget tages i brug, skal afkast forhøjes til 1 m over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret jvf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11 stk. 3. Virksomheden oplyser, at udsugningsanlægget aldrig har været i brug eller kommer i brug.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, støv	Der er ingen støv fra virksomheden.
Lugt	Der er ingen lugtgener fra virksomheden.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden lader porte stå åbent om sommeren. Jf. Autoværkstedsbekendtgørelse § 9 skal de altid arbejde bag lukkede porte og døre. Virksomheden har dog aldrig modtaget nogen klager fra naboer.
Støjklider, indendørs	Virksomheden har en kompressor placeret i værkstedet.
Støjklider, udendørs	Udendørs er det kun til- og frakørsel af biler, som giver anledning til støj. Dette vurderes dog ikke til at være et problem.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er kun sanitært spildevand.
Spildevand, afløbsforhold	Der er to afløb i værkstedet, som er koblet til naboens (OK a.m.b.a.) benzin- og olieudskiller, der også er tilkoblet afløb omkring standerne ved OK- tankstation.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olie- og benzinudskilleren er fælles med den, OK-benzin har til deres tankstation
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	OK a.m.b.a. er ansvarlig for tømning/eftersyn af olieudskilleren. Vejgård Auto har kopi af kvitteringer for, at olieudskiller er tømt/eftersat.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
0 1		2014	Spildolie		Indendørs	NEJ	Placeret i smøregraven. Ikke fabriksfremstillet.

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en spildolietank i smøregraven, med tragt, hvori der opbevares spildolie. Der er ikke afløb fra smøregraven, så ved brud på tanken bliver

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	spildolien i graven. Tanken er ikke fabriksfremstillet, og har en størrelse på ca. 1200 l.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie	1.200		Liter	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2022
Sprinklervæske	500		Liter	Plastdunk	25	Indendørs, bag opkant	2022
Gearolie				Plastdunk		Indendørs, bag opkant	2022

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Motorolie opbevares i ståltromler og dunke indendørs i værkstedet. De er placeret på en opsamlingsbakke, hvor indholdet af den største af tromlerne (200 l) kan være deri, hvis der sker brud.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - lukket		Udendørs	Marius Pedersen	RENO NORD I/S	
Bremse- og koblingsvæske			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Marius Pedersen		
Dæk			Ingen beholder		Indendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk	
Jern og metal			Beholder - åben		Indendørs	Privat person	Stena Recycling	
Oliefiltre			Beholder - åben		Indendørs	Marius Pedersen	Marius Pedersen	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant					
Spildolie (motor, gear.)			Beholder - lukket		Indendørs, bag opkant	Marius Pedersen	Marius Pedersen	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Olieholdige klude og papir skal fremadrettet sorteres fra og afleveres som farligt affald.
Affald, sortering	Bremsevæske opbevares i beholder og er placeret på opsamlingsbakke. Beholder står i graven, hvor der ikke er afløb.
Affald, opbevaring	Alt affald opbevares indendørs, undtagen brændbart affald, som opbevares udendørs i lukket container.
Affald, bortskaffelse	Jernaffald bliver bortskaffes til Stena Recycling af ejeren selv. Virksomheden får kvittering herpå. Dæk bortskaffes til Helstrup Dæk. Oliefiltre bortskaffes af Marius Pedersen, ca. hvert 3 år. Spildolie bortskaffes af Marius Pedersen. Hvis virksomheden får noget papaffald, kører de det selv hen på genbrugspladsen. Dette sker meget sjældent.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er placeret i et område uden drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret synlige tegn på jordforurening under tilsynet.
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplan 4.1.C1, der er udlagt til centerområde. Idet værkstedet ligger tæt på boliger, skal virksomheden være opmærksom på at holde døre og porte lukkede ved støjende arbejde.
Jordforurening	Ejendommen er anført som V1-kortlagt iht. jordforureningsloven.
Bæredygtighed*	Ejeren af Vejgård Auto blev præsenteret for Aalborg Kommunes inspirationsark om bæredygtighed. Dog oplyste ejeren, at han regner med at lukke virksomheden inden for 2-5 år, og bæredygtighed blev derfor ikke drøftet yderligere.