

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Høbrovej 25, 6950 Ringkøbing
CVR:	15539682
Type:	L02B: Landbrug primært med svinehold 15-75 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Tilsynskommentarer

#### Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-screeningspligt
Sidste tilladelse	15-12-2005
Tilladte dyreenheder	63,19
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra "afgørelse om ikke VVM-screeningspligt" fra 2005.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav. Der er etableret gyllekøling.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal stipladser - vilkår	Ca. 500 stipladser.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.

#### Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.500	63,19	15-12-2005

#### Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.000	61,8	1.320,3	0,0

#### Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 13/12-2021:</u> 550 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2020/2021: 2000 slagtesvin (27,7-117 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
----------	---

#### Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Tidligere møddingsplads har afløb til fortank. Pladsen anvendes til vaskeplads.
--	--

#### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1983	190	1.000	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800			0	70		Ude af drift.
Gyllebeholder	01-01-1990	16-09-2013	10	320	940		Beholderkontrol udført den 16-08-2013.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	150		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1979			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ude af drift.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 940m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: ok.</li> <li>- Flydelag: ok.</li> </ul>

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank står på fast bund. Ukendt alder.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Hvingelvej 5.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Hvingelvej 5.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning..
Vandindvinding, Mark + Zoner	4 boringer (DGU. nr 83.1979, 83.1980, 83.1192, 83.1196): i alt 46.800 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: ok.</li> </ul>
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Tages med til Hvingelvej 5.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Tages med til Hvingelvej 5.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-12-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Henrik Hauge

Land, By og Kultur – Land og Vand  
 Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*