



## Rapport for miljøtilsyn hos Luther Dæk & Autoservice, Jellingvej 13, 9230 Svenstrup J.

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	05.08.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	21267846	<b>CVR nr.</b>	21895644
<b>E-mail</b>	rasmus@luther-dæk.dk	<b>P. nr.</b>	

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	Ingen - ikke relevant.

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-08-2019	Indskærpelse	Meddelt	<p><b>Anmeldelse efter autoværkstedsbekendtgørelsen</b> Ved tilsynet blev det indskærpet, at virksomheden skulle have anmeldt sig efter autoværkstedsbekendtgørelsens §5, da den startede med dækservice og senere igen, da den startede med autoreparationer. Dette tilsyn træder i stedet for de manglende anmeldelser hidtil. Der gøres opmærksom på, at fremtidige ændringer skal anmeldes.</p>
16-08-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>CVR-registrering</b> Ifølge CVR-registeret drives virksomheden under navnet R L TRANS, på en anden (kontor)adresse. Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 er ikke registreret i CVR. Ved tilsynet blev det aftalt, at Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 skal fremgå af CVR. Virksomheden bedes give besked til Aalborg Kommune inden for 1 måned, når virksomhedsregistreringen er gennemført i CVR.</p>
16-08-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Oplag af farligt affald</b> Affald skal ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens §13 opbevares i egnede beholder og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</p> <p>Det betyder, at det farlige affald virksomheden har stående på grus under halvtag skal flyttes indendørs og placeres, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak <u>eller</u> placeres under halvtaget på en rist i egnede spildbakker. Spildbakken skal placeres, så den er beskyttet mod nedbør.</p> <p>Ved tilsynet blev det aftalt, at der etableres en spildbakke med rist under spildolietanken. Da tanken er dobbeltvægget, skal opsamlingsvolumen alene kunne opsamle de 20 liter der omhældes ad gangen. Alternativt kan tanken flyttes indendørs, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak.</p> <p>Du bedes inden for 1 måned indsende et foto af at oplaget af farligt affald er bragt i orden.</p>
16-08-2019	Aftale	Meddelt	<p><b>Bedre sortering af brændbart affald</b> Virksomheden afleverer brændbart affald blandet med plast og pap.</p> <p>Ifølge affaldsbekendtgørelsens §49 skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.</p>

Dato	Type	Status	Kommentar
			<p>Ovenstående regler betyder, at virksomheden fremover skal sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart.</p> <p>Du bedes inden for 1 måned sende et foto af de nye affaldsbeholdere til pap og plast, så jeg kan se, at du er kommet i gang med at sortere affaldet korrekt.</p>

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Dæk, sporing, små reparationer og viceværtsservice (reparationer af havetraktor/minicrosser o. lign.)				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	1	8.00-16.00	-	-
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller Ja <input type="checkbox"/> , hvilke?				
<p>Dette tilsyn var et 1. gangstilsyn. Virksomheden er startet for 20 år siden som et transport-/flyttefirma under navnet R L TRANS V/RASMUS LUTHER. Med årene er virksomheden ændret til også at montere dæk og hen ad vejen også at omfatte små reparationer af biler og viceværtsservice. I dag oplyser Rasmus Luther, at hovedaktiviteten er dækskift og autoreparationer og kun ca. 20 % transport. Virksomheden har ikke været opmærksom på at den skulle anmelde sig efter autoværkstedsbekendtgørelsen, da der har været tale om en glidende overgang i aktiviteterne. Ved tilsynet blev det indskærpet, at virksomheden skulle have anmeldt sig efter autoværkstedsbekendtgørelsen §5, da den startede med dækservice og senere igen, da den startede med autoreparationer. Dette tilsyn træder i stedet for de manglende anmeldelser hidtil. Der gøres opmærksom på, at fremtidige ændringer skal anmeldes.</p> <p>I CVR-registeret er det fortsat navnet R L TRANS, der anvendes sammen med en anden kontoradresse. Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 er ikke registreret i CVR. Det er aftalt med Rasmus Luther at Luther Dæk og Autoservice på Jellingvej 13 skal fremgå af CVR. Virksomheden vurderer selv om de vil skifte navn eller registrere sig som binavn på adressen. Virksomheden bedes give besked inden for 1 måned, når virksomhedsregistreringen er gennemført i CVR.</p>				

## Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask

<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

## Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Slibestøv	Ja <input type="checkbox"/> 20 mg/m <sup>3</sup>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Sandblæsning	Ja <input type="checkbox"/>	2 m over tagryg <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> 85% farvepartikler	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Olietåge 1mg/m <sup>3</sup>	OML-beregning <input type="checkbox"/> eller Bekendtgørelsens bilag 1 <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et fælles afkast for udstødningsgas og svejserøg. Det er opsat af den tidligere lejer, og anvendes stort set ikke p.t.

## Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der vurderes ikke at være støjgener fra virksomhedens drift.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er kun spildevand fra håndvask og toilet. Der er ikke afløb fra værksted. Biler vaskes på tankstation.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	700	2017	Udendørs under halvtag	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Virksomheden har en 700 liters spildolietank fra 2017 med dobbeltvæg og lækagekontrol. Tanken er placeret udendørs på grus og under halvtag. På værkstedet anvendes en 60 liters mobiltank ved aftapning af spildolie. Spildolien pumpes derfra over i 3 x 20 liters dunke, som bæres ud til tanken og hældes manuelt på spildolietanken. Der er ikke spildbakke under tanken til at opsamle eventuelt spild i forbindelse med påfyldningen. Ved tilsynet blev det aftalt at der etableres en spildbakke med rist under spildolietanken. Da tanken er dobbeltvægget, skal opsamlingsvolumen alene kunne opsamle de 20 liter der om hældes ad gangen. Alternativt kan tanken flyttes indendørs.</p> <p>Som oplyst ved tilsynet er der på ejendommen i BBR registreret en nedgravet fyringsolietank fra 1978. Denne tank er ikke en del af virksomhedens lejemål på ejendommen.</p>

## Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer opbevares indendørs.

## Affald

Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrug (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske	15 L	Udendørs under halvtag		ABAS
Blyakkumulatorer	25 stk.	Indendørs	Returordning	FTZ
Elektronikaffald	15 stk.		Returordning	FTZ
Fugems. rudelim. ej hærdet	0		Ruder skiftes af Autoglasmanden på stedet. Autoglasmanden tager affald med retur	
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske	40 L	Udendørs under halvtag		ABAS
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				
Oliefiltre	125 stk.	Udendørs under halvtag		ABAS
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj	500 g		Returordning	FTZ
Spildolie	600 L	Udendørs under halvtag		ABAS
Spraydåser	30 stk.	Udendørs under halvtag		ABAS
Sprinklervæske				
Katalysatorer*	2 stk.		Returordning	FTZ

Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation	600 L pr. 14 dage	Container udendørs		Marius Pedersen
Dæk*	350 stk.	Udendørs under halvtag	Brdr. Høyer, Mid-delfart	ABAS
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*	300 kg			Uniscrap
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap		Er hidtil bortskaffet med dagrenovationen		
Papir				
Plast (genbrug)*		Er hidtil bortskaffet med dagrenovationen		
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p><b>Oplag af farligt affald</b>            Affald skal ifølge autoværkstedsbekendtgørelsens §13 opbevares i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.</p> <p>Det betyder, at det farlige affald virksomheden har stående på grus under halvtag skal flyttes indendørs og placeres, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak eller placeres under halvtaget på en rist i egnede spildbakker. Spildbakken skal placeres, så den er beskyttet mod nedbør.</p> <p>Ved tilsynet blev det aftalt, at der etableres en spildbakke med rist under spildolietanken. Da tanken er dobbeltvægget, skal opsamlingsvolumen alene kunne opsamle de 20 liter der om hældes ad gangen. Alternativt kan tanken flyttes indendørs, hvor der ikke er afløb til jord eller kloak.</p> <p>Du bedes inden for 1 måned indsende et foto af at oplaget af farligt affald er bragt i orden.</p>



Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	<p><b>Bedre sortering af brændbart affald</b> Virksomheden afleverer brændbart affald blandet med plast og pap.</p> <p>Ifølge affaldsbekendtgørelsens 49 skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.</p> <p>Ovenstående regler betyder, at virksomheden fremover skal sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, plast og småt brændbart.</p> <p>Du bedes inden for 1 måned sende et foto af de nye affaldsbeholdere til pap og plast, så jeg kan se, at du er kommet i gang med at sortere affaldet korrekt.</p>

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

### Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Eneste udendørs oplag er 3 skibscontainere, der anvendes til opbevaring af kundedæk.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Nej
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Trykluftsystemet er tæt, virksomheden servicerer det selv.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Se bemærkning under affald.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Nej
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	Elforbrug følges. Der er 99% LED belysning på virksomheden. Dette har givet en halvering af udgiften til el. Der er tænd-sluk ur på den udendørs belysning, og bevægelsescensor på den indendørs belysning.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Varmeforbrug følges, der er 5 graders natsænkning. Porte holdes lukkede.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	Vandforbrug følges, forbruget er meget minimalt.

Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	Der er fuldt styr på kemikalier og opbevaringen er systematisk og ryddeligt. Alle sikkerhedsdatablade er tilgængelige, enten via scanning af produktet eller ved udprint i mappe. Begge dele blev demonstreret ved tilsynet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Virksomheden er beliggende i et let erhvervsområde 6.1.H3 Ved Hobrovej S. Der er ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Bæredygtighed*	