

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 21-05-2026

Henrik Thuesen
Allingkærvej 1, Ø Alling Mk, 8963 Auning

Til stede ved tilsyn: Henrik Thuesen, ejer
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype: Basistilsyn
Var tilsynet varslet? Ja
Baggrund for tilsynet: Miljøtilsynsbekendtgørelsen

CHR nr.: 29713
CVR nr.: 26706416
P nr.: 1003463365

Landbrugstype:

H § 10: Husdyrbrug med en tilladelse efter de tidligere gældende regler til et dyrehold større end 15 og mindre end eller lig med 75

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

Nyeste godkendelse/tilladelse: 24-03-2004
Godkendte/tilladte dyreenheder: 176,6 DE

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
(vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk

www.sgav.dk

www.retsinfo.dk

www.cvr.dk

www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status

Gældende tilladelser/godkendelse til dyrehold

Dyretype	Indgang	Udgang	Enhed	Antal dyr	DE
Malkekøer tung race uden opdræt			1 årsko	65	86,67
Opdræt og stude 6-27 mdr. tung race	0 mdr.	27 mdr.	1 årsdyr	71	30,40
Slagtesvin fra 32 til 107	30 kg	102 kg	1 produceret dyr	2.500	59,53

Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Miljøgodkendelse /-tilladelse	Lokaliseringsgodkendelse af 24. marts 2004
Lovligt dyrehold/produktionsareal samt beskrivelse af udnyttelsen heraf	Det lovlige dyrehold fremgår af ovenstående skema, dog bortfalder tilladelse til slagtesvin, når der ikke har været grise på ejendommen i 3 år. Ifølge CHR ophørte svinebesætningen den 1. juli 2023. Kvægholdet er nu væsentlig mindre end tilladt. Ved tilsynet var der 32 kvier på ejendommen.
Hyppig gylleudslusning	Ingen krav, da der ikke er slagtesvin i stalden.

Kontrolpunkt	Bemærkning
Møddingsplads og opbevaring af fast husdyrgødning	Møddingspladsen anvendes ikke, da dybstrøelsen afhentes til biogas umiddelbart efter udmugning.
Beholdere til flydende husdyrgødning (læsseplads, dykket indløb, pumperør, opbevaringskapacitet)	<p>Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Beholderne anvendes til opbevaring af biogas-gylle. Beholderne er hhv. 300 og 1200 m³.</p> <p>Den mindste beholder er lavet af bloksten og må jf. kontrolrapport kun fyldes til jordoverfladen. Det er ifølge ejer ikke muligt at fylde mere i beholderen, fordi der er et spjæld i beholderen, som altid er åbent. Derfor kan indholdet ikke stå højere end fortanken.</p> <p>Den store beholder har dykket indløb. Ingen indløbsrør monteret på den lille beholder.</p> <p>Ingen pumperør til tømning. Beholderne tømmes med sugekran.</p>
Fast overdækning på beholdere/flydelag	<p>Beholderne var tomme ved tilsynet.</p> <p>Ingen fast overdækning på beholderne.</p>
Logbog for gyllebeholder	Logbog for flydelag og aktiviteter i gyllebeholder blev fremvist.
Krav om gyllealarm og beholderbarriere	<p>Der er gyllealarm på den store beholder, hvillket er et krav pga. afstand til vandløb.</p> <p>Den lille beholder må kun fyldes til jordoverfladen, derfor har kommunen ved tidligere tilsyn accepteret, at der ikke monteres alarm på denne beholder.</p>
Beholderkontrol	Beholderne skal på grund af afstand til vandløb kontrolleres hvert 5. år. De blev senest kontrolleret i august 2025. Der var ingen bemærkninger til den store beholder. Den mindste beholder af bloksten havde revner i fugerne fra jordhøjde og op, og må derfor kun fyldes til jordniveau.
Ensilageopbevaring	<p>Der ligger noget gammelt ensilage i plansiloen. Når det er fjernet, vil siloen ikke længere blive anvendt til ensilageopbevaring.</p> <p>Vest for bygningerne er der et større oplag af wrapballer.</p>
Markoplag	Ingen
Vaskeplads og spildevand	Indendørs påfyldningsplads med støbt gulv og afløb, som ledes til gyllebeholder.
Dieseltanke	2600 liter plasttank fra 2006
Opbevaring af olieprodukter og spildolie	Meget begrænset oplag (en dunk)

Kontrolpunkt	Bemærkning
Opbevaring af bekæmpelsesmidler m.v.	I aflåst rum med støbt gulv og uden mulighed for afløb, hvis der skulle ske spild.
Skadedyr- typer og bekæmpelse	Ingen problemer med rotter pga. tårnfalke på ejendommen, som tager eventuelle rotter og mus.
Bemærkninger	Ved tilsynet stod de mindre kvier på dybstrøelse i stalden. De store kvier var på græs.

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

Miljørisikovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 2,5

Tilsyn udført af: Annette Jessen
Miljøsagsbehandler

Tlf: 24485340

E-mail: anje@norddjurs.dk