



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00091
Ref. LOBMA/BEVCH
Dato: 24-05-2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Selling Losseplads
Virksomhedens adresse	Ødumvej 6, 8370 Hadsten
CVR nummer	32939384
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	3. maj 2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	12. januar 2018
Deltagere fra virksomheden	Ingen
Øvrige deltagere	Ingen
Tilsynet udført af	Louise Bjerregaard Madsen og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af den slutfærdigede losseplads



Figur 1 Placering af Selling Losseplads er markeret med rødt. Spørring Å løber syd for lossepladsen.

Håndhævelser

Der har ikke været meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn. I forbindelse med basistilsynet 2018 er der ikke fundet forhold, der skal håndhæves.

Indberetninger om egenkontrol.

Egenkontrollen i 2017 blev ikke udført grundet uklarheder mellem Favrskov Forsyning og Favrskov Kommune i forhold til ansvarsfordeling. Egenkontrollen blev udført 29. januar 2018 i stedet jf. resultater i Tabel 1.

Tabel 1 Analyseresultater fra egenkontrol af indhold i perkolat fra hhv. 2015 og 2018.

Analyser	Enhed	04-12-2015	29-01-2018
Prøvens farve		rødbrun	Rødgul
Prøvens udseende		uklar	Meget uklar
pH		7,2	7,4
Bundfald efter 2 timer	ml/L	<0,1	3
Ammoniak+ammonium-N, Filtreret	mg/L	44	46
Nitrat-N Filtreret	mg/L	<0,1	<0,1
Total N	mg/L	43	44
Total P	mg/L	0,57	0,69
BI5	mg/L	3,4	3,4
COD	mg/L	65	81

Der ses ingen signifikant ændring i perkolatets sammensætning på de målte parametre i 2018 i forhold til 2015.

Kontrolområde	Konklusion
Analyse af afledt perkolat	Miljøstyrelsen har ikke fastsat grænseværdier for, hvor meget der må være i det afledte perkolat. Egenkontrollen fungerer som kontrol med perkolatets sammensætning, som kan bruges til vurdering af ændringer i anlæggets miljøpåvirkning.

Miljøstyrelsen meddeler særskilt et påbud om udvidet perkolatanalyse, for at få en større vished om deponiets indhold af stoffer, og behov for analyseparametre i det fremtidige analyseprogram.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Lossepladsen var i drift fra 1980-1983. Lossepladsen er nu nedlukket og er i efterbehandlingsfasen.

Der er ingen aktive grundvandsmoniteringsboringer ved pladsen.

Slutafdækningen på deponiet blev besigtiget. Arealet er i brug til landbrugsdrift. Der var ingen tegn på opfrysning af affald. Arealet var tilsået.

Nedstrøms deponiet ligger Spørring å. Der var ingen tegn på udsivning af perkolat til Spørring å.

Spildevand

Selling Losseplads afleder perkolat via en gravitationsledning til pumpeledning Selling-Hadsten som videreføres til Hadsten Renseanlæg. Der er etableret en perkolatmålebrønd på pladsen, hvor der kan foretages målinger af perkolatet jf. afsnit om egenkontrol.

Ophør

Der er ikke aktiv deponering på Selling Losseplads længere. Lossepladsen er slutafdækket, og anvendes i dag som landbrugsjord.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.