

Poul Munk Automobiler A/S
Nørrevænget 17
8600 Silkeborg

Att.: Poul Mikkelsen
Mail: pm@poul-munk.dk

26. oktober 2017

Miljøtilsyn hos Poul Munk Automobiler A/S, Nørrevænget 15-23, 8600 Silkeborg

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som basistilsyn den 22. september 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med stor fokus på et godt miljø.

Silkeborg Kommune har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer vaskemidler, som anvendes i vaskehallen, tæt på afløb samt 2 stk. 1.000 l palle tanke med flydende råvarer udendørs på flisebelægning.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskræpes, at virksomheden opbevarer vaskemidler samt øvrige råvarer som beskrevet her over. Billeddokumentation for, at indskræpelsen er efterlevet, skal fremsendes til Silkeborg Kommune, mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk senest den 17. november 2017.

2. Jf. vilkår 1.5.2 i virksomhedens tilslutningstilladelse skal virksomheden føre driftskontrol omfattende:

- ½ årlig kontrol af sandfang og olieudskiller
- Tidspunkt for tømning af sandfang og olieudskiller
- Art og forbrug af vaskemidler, blødgøringsmidler og biplejemidler som voks og lign.

Virksomheden kunne ved tilsynet ikke fremvise driftsjournal.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Det indskræpes, at virksomheden fremover fører driftsjournal i henhold til vilkår 1.5.2. i virksomhedens tilslutningstilladelse.

3. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald.

Virksomheden kunne ved tilsynet ikke fremvise kvitteringer for aflevering af farligt affald, men har efterfølgende fremsendt en årsopgørelse fra ABAS som aftalt. Af årsopgørelsen fremgår mængde og tidspunkt for afleveringen ikke.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, skal virksomheder kunne fremvise dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor affaldet er afleveret.

Silkeborg Kommune ønsker ved næste tilsyn, at se opgørelser over bortskaffet affald herunder mængder og tidspunkt for aflevering. Silkeborg Kommune anbefaler, at opgørelserne/kvitteringerne løbende arkiveres i virksomhedens miljømappe.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke er tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på tlf. 24 20 36 93 eller e-mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	22. september 2017
Virksomhed	Poul Munk Automobiler A/S
CVR-nummer	13-11-82-05
P-nummer	1.000.503.285
Adresse	Nørrevænget 15 til 23
Postnummer og by	8600 Silkeborg
Kontaktperson	Poul Mikkelsen
E-mail	pm@poul-munk.dk
Telefonnummer	86823722
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Poul Mikkelsen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl, MiljøInform

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Virksomheden reguleres efter følgende tilladelser:

Tilslutningstilladelse til offentlig kloaksystem af 17. januar 2003.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Værkstedet er et autoriseret Citroën, Honda og Peugeot værksted, hvor der foretages reparationer og service på personbiler. Der foretages ca. 50 indskrivninger på reparationer om dagen.

Virksomheden er siden sidste tilsyn blevet Peugeot forhandler.

Der sælges ca. 1500 biler om året.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

Værkstedet er indrettet med følgende:

13 stk. lift

1 stk. bremsetester

2 stk. dækmaskine

1 stk. søjleboremaskine

1 stk. hydraulisk presser

1 stk. rensebar, affedtningsmiddel, trichlor, perchlor, andre

3 stk. CO2 - svejseanlæg

1 stk. Punktsvejser

Antal ansatte

Der er beskæftiget 50 personer på virksomheden, hvoraf 24 arbejder i produktionen.

Driftstid

Mandag - torsdag	kl. 7 ³⁰ - 16 ⁰⁰
Fredag	kl. 7 ³⁰ - 14 ¹⁵
Lørdag-søndag	Ingen (kun salg)

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER**Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:**

Virksomheden anvender følgende flydende råvarer i produktionen:

Motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske. Endvidere anvendes rensbenzin (ca. 200 l/år), cellulosefortynder (<20 l/år) og sæbeprodukter til bilvask i vaskehal (ca. 75-100 l/år). Virksomheden vasker ca. 30-50 biler om dagen.

Værksted

Størstedelen af virksomhedens råvarer opbevares indendørs i containere, tromler o.l. Der er betongulv, og alle afløb går via olieudskillere.

Virksomheden opbevarer 2 stk. 1.000 l palletanke udendørs på belægningssten.

Se krav i tilsynsbrevet om opbevaring af råvarer.

Sæbeprodukter

Virksomhedens råvarer opbevares direkte på gulvet i vaskehallen i nærheden af afløb.

Se krav i tilsynsbrevet om opbevaring af råvarer.

AFFALD**Virksomhedens affaldsproduktion:**

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør	Affaldsmodtager
Spildolie	Værksted	8000 liter	Avista	?
Olieudskilleraffald	Olieudskiller	Ikke oplyst	Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse A/S, to gange årligt	?
Kølervæske	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS	ABAS
Bremsevæske	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS	ABAS

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde pr. år	Transportør	Affaldsmodtager
Oliefiltre	Container med pose	Ikke oplyst	ABAS	
Tømning af rensebar	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS	
Bly- og Ni-Cd akkumulatorer	Syrefast beholder	50 stk.	Retur til Danbrit, som er tilsluttet Retur Bat	
Småbatterier	Ikke noteret	Ikke oplyst	ABAS	
Bremse-vaskervand	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS	
Spraydåser	ABAS-container	Ikke oplyst	ABAS	
Olieudskiller og sandfang	Olieudskiller og sandfang	Ikke oplyst	FKS Slamson (tømt december 2016)	?
Plastemballage	Container	Ikke oplyst	ABAS	
Plastkofangere	Container	Ikke oplyst	ABAS	
Plast dunke/Plast dåser	Container	Ikke oplyst	ABAS	
Laminat ruder	Belægningssten	Ikke oplyst	ABAS	
Metalskrot	Lukket container	Ikke oplyst	Bradal	
Glas	Glascontainer	Ikke oplyst	ABAS	
Dæk	Belægningssten	Ca. 800	Helstrup Dæk	
Papir	Container	Ikke oplyst	ABAS A/S	
Pap	Container	Ikke oplyst	ABAS A/S	
Biler til ophug	-	0	Der forekommer ikke skrotbiler	
Erhvervsaffald	Container	Ikke opgjort	Johs Sørensen & Sønner	
Dagrenovation	Container	Ikke opgjort	Kommunal renovationsordning	

Se krav i tilsynsbrevet om kvittering fra affaldsmodtager.

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Opbevaring af farligt affald

Virksomhedens farlige affald opbevares udendørs i ABAS-beholdere samt i øvrige containere placeret på en rist under halvtag. Under risten er der fordybning til opsamling af evt. spild. Der er afløb fra fordybningen til olieudskiller. Opbevaring giver ikke anledning til bemærkninger.

Affald i øvrigt

Dæk:

Opbevares udendørs på SF- sten.

Metalskrot:

Opbevares udendørs i container på belægningssten.

Ruder:

Opbevares på belægningssten.

Papir/pap:

Opbevares udendørs i container.

LUFTEMISSIONER

Virksomheden har punktudsug fra rensebar, sandblæsning og bremseafvaskning. Disse afkast er ført over taget.

Ligeledes er der punktudsug fra svejsning på pladeværksted, fra udstødning og rumventilationen i værkstedet. Disse afkast er også ført over tag.

Alt udsugningsanlæg er gennemgået og rensat m.v. af Prima Ventilation 2. marts 2017.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes ved rum-ventilation (El-opvarmning) og fjernvarme.

TANKE

Tankoversigt

Indhold	Placering	Års-tal	Størrelse	Produ-cent	Tank nr.	Bemærk-ninger
Spildolie	Indendørs	1997	1200 l.	Erik Roug	67174-01	OK
Motorolie	Indendørs	1997	1500 l.	Erik Roug	67883-01	OK
Motorolie	Indendørs	1997	1500 l.	Erik Roug	67882-01	OK

SPILDEVAND

(alle oplysninger er fra tidligere tilsynsrapporten fra 2011)

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af vaskevand fra indendørs vaskehal.

Alle afløb fra værkstedet går igennem sandfang og olieudskillere.

Sandfang og olieudskillere:

Sandfang og olieudskillere er fra firmaet Jan Olson. Sandfang er på 2,5 m³ og olieudskilleren er af typen IHDC 4003 med en gennemstrømningskapacitet på 3,0 liter/sek.

Olieudskillere med flydelukke og coalescensfilter tømmes/kontrolleres fast 2 gange årligt af Midtjyllands Kloak Vedligeholdelse. Olieudskilleren er placeret syd-øst for omklædningsrum/kantine.

Indendørs vaskehal:

Mekanisk bil vaskemaskine af typen Istobal 4 PE 15 SC.

Vandforbrug pr. vask 100-110 liter rent vand

Elforbrug pr. vask: 0,85 kw

Forbrug af shampoo: 10 ml pr. vask

Forbrug af afspændingsmiddel: 10 ml pr. vask

Forbrug af voks: 10 ml pr. vask

Der vaskes ca. 30-50 biler om dagen (2017).

Virksomheden har ingen udendørs vaskeplads.

Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand fra virksomheden er givet d 17/1 2003. I denne er der bl.a. krav om halvårlig kontrol af olieudskillere og sandfang, samt driftsjournal indeholdende art og forbrug af vaskemidler, blødgøringsmidler, voks o.l.

Se krav i tilsynsbrevet om kontrol af sandfang og olieudskillere samt driftsjournal.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

- Til og frakørsel til virksomheden.
- Øvrige aktiviteter foregår bag lukkede porte.

Afstand til boliger: Ca. 30 m.

Slibning/karosseriarbejde foregår altid indendørs på værkstedet.
Kompressor er placeret i lukket skur.

Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke er til gene for de omkringboende.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Virksomheden opbevarer flydende farligt affald i ABAS-containerer samt i øvrige containere på en rist under halvtag. Under risten er der fordybning til opsamling af evt. spild.

Virksomheden opbevarer råvarer i palletanke udendørs på belægningssten. Der er i forbindelse med opbevaringen ikke truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører egenkontrol med hensyn til følgende:

Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortynningsmidler. Anvendes ikke.

- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Se krav i tilsynsbrevet om aflevering af farligt affald.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Kvittering blev fremvist ved tilsynet.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 2 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har medført 1 indskærpelse.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.