



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. 2019 - 1701  
Ref. CLLCH, CHELL  
Dato: 4. juli 2019,  
rev. 3. december 2019

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Daka SecAnim - Daka Denmark A/S
Virksomhedens adresse	Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ
CVR nummer	33776039
Virksomhedstype	604b11 Animalske råstoffer - Fiskemel mv., kap. >75 t/dg
Tidspunkt for tilsynet	20.06.2019 kl. 10.45-12.00
Baggrunden for tilsynet	Mange klager over lugt
Varsling af tilsynet	Tilsynet var ikke varslet, da øjemedet med tilsynets gennemførelse ville forspildes, hvis forudgående underretning skulle gives.
Deltagere fra virksomheden	Frank Jørgensen, Regina Madsen, Jakob Andersen, Leo
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Claus Lübeck Christensen, Jeppe Jensen
Tilsynet omfattede	Ved tilsynet var der fokus på lugtende aktiviteter fra virksomheden, særligt diffuse lugtkilder samt virksomhedens procedurer for mellemoplag, lukning af porte mv.

## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Konklusion
18-12-2017	Indskærpelse	Manglende lugtmålinger juli og september 2017
27-06-2018	Indskærpelse	Lugtbidrag i omgivelserne skal overholdes
01-11-2018	Indskærpelse	Oplag af flydende miljøfremmede, farlige stoffer placeret uden mulighed for opsamling og med mulighed for afløb til spildevandskloak
01-11-2018	Indskærpelse	Kravværdi skal overholdes for ammonium+ammoniak-N
01-11-2018	Indskærpelse	Fortrængningsluft ved fyldning af tanke med fedt bliver ikke opsamlet. Der er indsendt en ansøgning om ændret håndtering. Ansøgningen behandles pt. af Miljøstyrelsen.
14-12-2018	Indskærpelse	Kravværdier skal overholdes for BI5, SS og ammonium+ammoniak-N
21-06-2019	Indskærpelse	Porte og døre skal holdes lukkede. Der skal være foranstaltninger ved portene med henblik på at sikre, at portene lukkes hurtigst muligt og senest 45 sekunder efter anvendelse

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Lugt – Mellempilag	<p>Revurdering/godkendelse af 11. oktober 2017:</p> <p>Vilkår I7: Daka skal føre journal over indtransporter til virksomheden bl.a. med tidspunkt for registrering/ankomst af lastbil.</p> <p>Vilkår B4: Containere med råvarer skal tømmes hurtigst muligt efter ankomst til fabrikken og må højst stå med indhold på råvarepladsen i 4 timer.</p> <p>Miljøstyrelsen konstaterede 5 containere på råvarepladsen foran de to fabriksafsnit RA1 og RA2. Alle containere var tømte.</p> <p>Miljøstyrelsen bad om dokumentation for hvor længe disse containere havde været mellempilagret på råvarepladsen med råvarer – oplysningerne blev fremsendt fra virksomhedens kørselsafdeling i Løsning, der administrerer disse oplysninger.</p> <p>Journalen viste, at containerne med råvarer havde været mellempilagret hhv. 43 min., 50 min., 1 time og 1 min., 1 time og 6 min. samt 3 timer og 48 min. Den container med længst opholdstid på råvarepladsen var modtaget fra Bornholm (sejles fra Bornholm til Køge – der bruges særlige containere som dels er isolerede og dels påfyldt med is samt indeslutter lugt helt. Det er nødvendigt pga. en længere transporttid – alene færgeoverfarten tager 12 timer).</p> <p>Konklusionen er, at maksimaltiden på 4 timer for mellempilag af</p>


containere overholdes.
------------------------

## Jordforurening

Ved tilsynet blev der ikke konstateret jordforurening.

## Indretning og drift

Inden tilsyn inden for matriklen blev området omkring fabrikken besøgt med henblik på at vurdere, om der var erkendbar lugt fra Daka. Vindretningen var fra sydøst (i retning ud over Randers Fjord) og der kunne derfor ikke erkendes lugt i Assentoft/Romalt.



Der var tydelig lugt i skel øst for fabrikken i området omkring den nye minkhal, der er under opførelse. Lugten stammede udelukkende fra diffuse kilder, da røgfanen på dette sted ikke slår ned.

På området i skel øst for fabrikken blev konstateret vibrationer i jord som følge af byggemaskiners jordarbejder i forbindelse med etablering af udenoms arealer til den nye minkhal.

En port ved råvareindlevering af kategori 1-materiale blev holdt åben i mindst 5 sammenhængende minutter. I denne periode passerede en enkelt gaffeltruck den ene vej og der var ikke andre aktiviteter hverken inden for eller uden for porten. Miljøstyrelsen forlod porten godt 2 minutter efter gaffeltrucken havde passeret, og der var porten endnu ikke lukket. Det fremgår af vilkår B6 i miljøgodkendelse/revurdering af 11. oktober 2017, at der skal være foranstaltninger ved portene med henblik på at sikre, at portene lukkes hurtigst muligt og senest 45 sekunder efter anvendelse, f.eks. ved passage af et køretøj. Forholdet blev indskærpet den 21. juni 2019.

Miljøstyrelsen konstaterede endvidere, at en dør til RA2 stod åben. Det fremgår af vilkår B5 i miljøgodkendelse/revurdering af 11. oktober 2017, at porte, døre og vinduer skal holdes lukkede, og der skal være et let undertryk i bygningerne. Der var ingen synlige aktiviteter i forbindelse med den åbne dør. Forholdet blev indskærpet den 21. juni 2019.

Tider for portåbning i forbindelse med lastbilindlevering af råvarer til RA2 blev kontrolleret og fundet i overensstemmelse med vilkår.

Mellemoplag på råvarepladsen blev kontrolleret og der blev ikke fundet uoverensstemmelser med gældende vilkår.