

PER E NIELSEN HERFØLGE APS

Ølandsvej 37

4681 Herfølge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - PER E NIELSEN HERFØLGE APS, Ølandsvej 37, 4681 Herfølge

Virksomhedens navn	PER E NIELSEN HERFØLGE APS		
Virksomhedens adresse	Ølandsvej 37, 4681 Herfølge		
CVR nummer	78793112		
Virksomhedstype	Garageanlæg > 3 stk.		
Dato for tilsynet	28.11.2024		
Baggrunden for tilsynet	Opfølgende tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
12-01-2018	Henstillinger	Etablering af oplagsplads til farlige væsker	Meddelt
12-01-2018	Henstillinger	fremsendelse af kvittering fra ABAS - affaldsmængder i 2017	Meddelt
12-01-2018	Henstillinger	Indsendelse af sæbeforbrug 2017	Meddelt
12-01-2018	Henstillinger	overdækning af metalskrotcontainer	Meddelt
15-02-2024	Indskærpelser	Sandfang fremover skal tømmes mindst 2 gange årligt, og dette skal ske korrekt via tømningensordningen.	Efterkommet
15-02-2024	Henstillinger	Virksomheden skal snarest og senest den 15. februar 2024 fremsende oplysninger om valg/ indkøb af et mere miljørigtigt sæbeprodukt.	Efterkommet
15-02-2024	Henstillinger	Virksomheden skal snarest og senest den 15. februar 2024 fremsende dokumentation for korrekt bortskaffelse af opsamlet spildolie.	Efterkommet
15-02-2024	Henstillinger	Virksomheden skal fremsende kopi af kvitteringer og/eller opgørelser fra alle modtagere af farligt affald. Dokumentationen, som bedes omfatte alle afleveringer af farligt affald siden seneste miljøtilsyn dvs. indenfor perioden 2018-2023 men som minimum skal omfatte årsopgørelse for 2023, skal fremsendes til Køge Kommune snarest og senest den 15. februar 2024.	Efterkommet
15-02-2024	Indskærpelser	Opbevaring af olieholdigt metalskrot skal ske i overdækket container. Fornyset frist 15. februar 2024.	Efterkommet
15-02-2024	Henstillinger	Etableringen af den ny tank skal anmeldes via portalen Byg og Miljø snarest og senest den 15. februar 2024.	Efterkommet
15-02-2024	Indskærpelser	Nedgravet tank skal tømmes og afblændes	Meddelt



		forskriftsmæssigt jf. § 30 i gældende olietanksbekendtgørelse. Anmeldelse af sløjfning skal ske via portalen Byg og Miljø snarest og senest den 15. februar 2024.	
10-09-2024	Indskærper	sløjfning af dieseltank	Meddelt
15-10-2024	Påbud	befæstet areal mellem dieseltank og vaskeplads	Meddelt
29-11-2024	Indskærper	Virksomheden skal Straks fjerne farlige væsker som opbevares uhensigtsmæssigt udendørs.	Meddelt – Frist oprydning 2.12.2024
29-11-2024	Indskærper	Overdækning af metalskrotcontainer med presening fungerer ikke - Virksomheden skal etablere overdækning f.eks i form af "skelet" under presening eller ny fast overdækning	Meddelt Frist oprydning 31.01.2025
29-11-2024	Indskærper	Oprydning af udendørsarealer herunder indsamling af metalskrot med og uden olierester samt fjernelse af ødelagt container, så metalskrot container er tilgængelig	Meddelt Frist oprydning 31.01.2025
29-11-2024	Indskærper	Oprydning og evt skiltning tankningsområde - Der er spildt diesel udenfor tankningsområdet. Det kan være at det er lastbil som har dryppet. Det skal sikres at der kun tankes på det asfalterede område.	Meddelt Frist oprydning 31.01.2025

Tilsynet omfattede	opfølgende tilsyn vedrørende befæstelse tankplads samt overdækning metalskrot
Jordforurening	På tilsyn så vi indikationer på evt. jordforurening ved de ubefæstede arealer omkring tankpladsen - Virksomheden mente det var dryp fra lastbil og ikke fra tankning - vurderes på opfølgende tilsyn i 2025
Konklusioner på egenkontrol	Rodet på virksomhedens udendørs opbevaringsarealer -herunder manglende adgang til metalskrotcontaineren, hvilket betyder at både alm. metalskrot samt olieholdigt metalskrot er spredt ud over det hele
Bemærkninger	På tilsynet konstaterede vi også en oliebeholder med revne placeret på spildbakke under afskærmende plade. Denne type opbevaring og placering kan ikke godkendes og oliebeholderen skal flyttes til placering på spildbakke på tæt underlag indendørs.

Fotos opbevaringsplads, Ølandsvej 37

Ødelagt container som hindrer adgang til metalskrotcontainer

Metalskrotcontainer med "låg"

forhindrer ikke vandindtrængning

Eksempel på opsamling af metalskrot

metalskrot



Diverse metalskrotoplæg



fyldt beholder med spildolie eller lign.



Beholder med farlig væske



"Tankplads" med indikationer spild udenfor befæstelse

