



RMIG A/S
Industriparken 38-42
2750 Ballerup

Sendt via e-boks

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 20. december 2019


Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.02.01-P19-1-19


Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 30. september 2019

Virksomhedens navn	RMIG A/S
Virksomhedens adresse	Industriparken 38-42, 2750 Ballerup
CVR nummer	64113119
Matrikel	19dq Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4420 8800
Virksomhedstype	Maskinværksteder, MVB
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år)
Deltagere på tilsynet	Heidi Uttenthal Bay, Ballerup Kommune og Peter Bøgh Andersen, RMIG A/S
Tilsynet omfattede	Hele produktionsvirksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Industriparken 38-42, 2750 Ballerup



Figur 1: Ortofoto over ejendommen, rødt kryds angiver RMIG's placering



Figur 2: RMIG er beliggende på matr nr 19dq, som er delvist kortlagt på V1 (blåt areal) og V2 (rødt areal)

Håndhævelser

Der blev givet 3 henstillinger ved tilsynet.

- Spildbakken under maskine i værksted skal tømmes, således at der ikke er overløb.
- Udendørs metal containere skal overdækkes, således at der ikke kommer forurening i regnvandskloakken.
- Palletanke med køle-/smøremiddel skal alle udstyres med låg.

Derudover er der givet en indskærpelse.

- I værkstedet skal der etableres spildbakke under olietanksopbevaringen.

Uddybende forklaringer fremgår af nedenstående.

Generelt vedrørende RMIG A/S

Aktivitet:

På virksomheden foregår metalforarbejdning. Virksomhedens produktion omfatter værksted, produktionsområde, lager, svejseområde, samt oplag af råvarer og affald.

Ved tilsynet blev det oplyst, at den tidligere godkendelse er erstattet af "Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller" (Maskinværkstedsbekendtgørelsen, MVB).

På virksomheden foregår følgende processer (§§ henviser til MVB):

- brug af køle- og smøremidler (§6 og §7).
- slibeprocesser (§8 og §9)
- svejse og skæreprocesser (§10 og §11)

Virksomheden er under tilsynet orienteret om kravene omkring begrænsning af luftforurening, støj, beskyttelse af jord og grundvand, samt kravet om driftsjournal § 30-34.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenede på hhv. vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor. På nuværende tidspunkt er Region Hovedstaden i gang med afgrænsende undersøgelser af forureningen med chlorerede opløsningsmidler.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes i dag udelukkende med fjernvarme og oliefyr. 3 oliefyr forsynes af en 30.000 l olietank.

Gennemgang af miljøforhold

Luftforurening:

Virksomheden bruger firmaet Caverion Danmark A/S til at skifte og vedligeholde filtre, udsugning og aircondition. Virksomheden fremsender sidste års afrapportering af vedligehold.

Afkasthøjder

Tagudtag blev ikke gennemgået, da der ikke tidligere har været anmærkninger omkring dette.

Støj

Der er foretaget flere støjdæmpende foranstaltninger. På arealerne uden for blev der ikke konstateret forhøjet støjniveau ved tilsynet.

Jord, grundvand og overfladevand

I forbindelse med produktionen er der ved tilsynet konstateret flere spild omkring maskinerne. Spild opsamles med miljøklude eller kattegrus og bortskaffes i særlig container.

Nogle af maskinerne er etableret med spildbakke. I værkstedet er der ved tilsynet konstateret overløb på spildbakken på en af maskinerne. Der henstilles til at spildbakken tømmes.

Olieopbevaringen i værkstedsafdelingen sker i mindre palletanke udstyret med aftapningshaner eller 200 l olietromler. Aftapningsområdet i værkstedet var uden spildbakke. Det indskræpes, at der skal etableres en spildbakke herunder. Spildbakken skal være etableret inden 4. november 2019. Dokumentation i form af billeder skal fremsendes til mt-miljo@balk.dk.

I produktionen står olietankene på opsamlingsbakker. Der er for nyligt indkøbt en fælles opsamlingsbakke til dette område, som snart bliver opsat.

Virksomhedens gulv er af beton, der er ikke afløb (riste) inde i bygningerne.

Opbevaring/afhentning af affald

Der affaldssorteres i forskellige jerngranulater. Derudover sorteres i jernaffald opbevares i udendørs container uden overdækning. Der henstilles til, at der enten overdækkes med en presenning eller et mobilt tag eller anden form for overdækning.

Ud over jernaffald sorteres i papir, pap og brandbart.

Spildolie opbevares i særskilt indendørs rum.

Udendørs opbevares køle- og smøremidler i palletanke. Enkelte af tankene mangler låg, men står under overdækning. Der henstilles til, at der efterspørges låg hos affaldsfirma (FJ-separation), som leverer palletankene, således, at køle-/smøremiddel ikke skvulper over ved afhentning og transport.

SMOKA afhenter spildolieklude.

Spildevand

Virksomheden anvender en vaskemaskine til vask af metalplader. Vand herfra indgår i et lukket system og spildevand bliver opsamlet i palletank, som afhentes af FJ-separation.

På ejendommen er det oplyst, at der er et sandfang, som er koblet til de udendørs kloakker. Sandfanget tømmes hvert andet år.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-09-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges, når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 4. kvartal 2021.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay

Kopi:

Sendt til Peter Bøgh Andersen, via e-mail: pbo@rmig.com