

Sjælland Autoophug Dalmose afdeling

Industrivej 2

4261 Dalmose

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 03.05.2017 foretaget et Miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Industrivej 2.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelse:

Ved tilsynet, blev det konstateret at der i værkstedet ikke var etableret mulighed for punktudsug til udsug af slibestøv og anden støvfrembringende aktivitet.

I virksomhedens miljøgodkendelse af 17. januar 2008 pkt. 13, om luftforurening skal der være etableret udsug når der er støvfrembringende aktivitet. Afkastet fra udsuget skal være mindst 2 m. over tag.

Slagelse Kommune skal **indskærpe** at forholdet straks bringes i orden.

Slagelse Kommune vil komme på opfølgende tilsyn inden den **3. august 2017**. Hvis forholdet er bragt i orden, inden den 3. august 2017, kan lovliggørelsen evt. dokumenteres med foto af det udførte.

Klagevejledning og lovhjemmel

Indskærpelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Indskærpelsen er meddelt i "Miljøbeskyttelseslovens"¹ §§ 68 og 69.

Søgsmål

I henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således den **2. november 2017**.

24. maj 2017
Sagsnr.: 2017-173338

Kontaktperson:
Kim Hansen
Direkte tlf.
Mail:

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

Revurdering af virksomhedens godkendelse

Ved gennemgang af din godkendelse fra 2008, kan jeg se, at der er punkter i standardvilkårsbekendtgørelsen, som ikke står i din gamle godkendelse.

Det er Slagelse Kommunes opfattelse, at din godkendelse bør revurderes og føres ajour med de vilkår der er gældende i dag.

Jeg kan oplyse dig om, at jeg overvejer at forvarsle et påbud om revurdering af din godkendelse. Jeg kan kun opfordre dig til at tage kontakte til din konsulent, og spørge ham til råds om hvad dette betyder.

Din konsulent er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, hvis han har spørgsmål.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.³ I 2017 opkræves **318,04** kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Kim Hansen
Miljøtekniker

² BEK nr. 1519 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1518 af 07/12/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af; Kim Hansen

Fra virksomheden deltog; Samir (ejer)

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K209 Autoophugning Ingen'. (Kategori: 1b) K209

Virksomheden har følgende bi-aktiviteter: Bilsalg

Betalers adresse	Sjælland Autoophug Dalmose afdeling, Industrivej 2, 4261 Dalmose Attention: CVRnr: 26905540
Tlf. / mobil / fax	28257374 / /
CVR- / P-nummer	26905540 / 1009575274
Etableringsdato	02.11.2007
Driftstider (kl):	Hverdage: Lørdage: Søn- og helligdage:
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	ISO 14001
Bemærkning	Konsulent Poul Jørgensen, Nørskov Miljø

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-01-2015
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,67
Vægtet score	2,30

Tilsynsfrekvens (år):

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Området hvor skrotbiler modtages er ikke befæstet med inpermeabel belægning og der er ikke afledning til benzin- og olieudskiller.

Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse
17-05-2008			Miljøgodkendelse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Spildolien bliver opbearet I dobbeltsidet 1.500 l. tank.
Affald	Flydende affaldsfraktioner bliver opbevaret i 200 l. på opsamlingsbakke som kan rumme min. indholdet af den største beholder

Bortskaffelse

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal
Spildolie		HJ.Hansen				
Skrotbiler		HJ.Hansen				
Flydende affaldsfraktioner		HJ.Hansen				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	Se indskærpelsen

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der blev ikke konstateret væsentlig støj på tilsynstidspunktet

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
03-05-2017	Indskærpelse	Der skal etableres udsug på værkstedet