

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	26.10.2022
CVR-nummer	31343569
P-nummer	1014356122
Virksomhed	Auto-Service.dk v/Thomas Wichmann Bordinggaard
Adresse	Mundelstrupvej 14
Postnummer og by	8381 Tilst
Telefonnummer	26288777
e-mail	ThomasBordinggaard@gmail.com
Kontaktperson	Thomas Wichmann Bordinggaard
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	16.02.2012
Udvidelser/ændringer	Ingen bygningsmæssige udvidelser siden sidste tilsyn
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Thomas Wichmann Bordinggaard
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed


Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontrolloplysninger om bl.a. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal blot kunne fremvises ved tilsyn.

BELIGGENHED

I henhold til kommuneplanen ligger virksomheden i et område med blandet bolig og erhverv (250702BL) og er placeret umiddelbart op ad beboelser.



Luftfoto af virksomheden med matrikelskel anno 2021

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Virksomheden foretager almindelig service og reparation af personbiler. Der foretages ikke undervognsbehandling eller lakering. Virksomheden drives som deltidsbeskæftigelse, og der er ingen ansatte udover indehaveren. Værkstedet er ikke i drift p.t. på grund af sygdom. Virksomheden er sat til salg, og oplaget af ikke-indregistrerede biler er ved at blive reduceret.

STØJ

Virksomheden ligger i et område med blandet bolig og erhverv umiddelbart op ad beboelser. Virksomhedens væsentligste støjkloder er udsugningsanlæg og kørsel til og fra virksomheden.

LUFTFORURENING

Værkstedet er etableret med udsugningsanlæg for udstødningsgas og rumudsug med afkast ca. 2 meter over tag. Der var ved tilsynet ingen tegn på lugt eller støvgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et fælleskloakeret område, hvor både spildevand og regnvand afledes til renseanlæg tilhørende Aarhus Vand A/S. Der er ikke gulvafløb fra selve værkstedet, men der er et gulvafløb fra et tilstødende lagerrum med sf-sten og fra en udendørs nedløbsrist, der afledes via olieudskiller, der er med i den kommunale tømningssordning.

AFFALD

Virksomheden har kun små mængder affald. Erhvervsaffald bortskaffes via renovationsordning, der er fælles med boligen på adressen. Metalaffald opsamles i container og bortskaffes til genbrug via jernhandler.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over tanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Bemærkninger
Fyringsolie	1.500 liter	2007	Udendørs	Tanken er en plasttank

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til bl.a. Olie tanks bekendtgørelsen, herunder overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

Farligt affald

Virksomheden opbevarer farligt affald i mindre beholdere på betongulv på værkstedet.

Opbevaring af flydende råvarer

Tromle med motorolie opbevares over spildbassin indendørs. Øvrige autokemikalier opbevares i mindre beholdere på betongulv uden afløb.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning


Værkstedet opvarmes med oliefyr med skorsten over tag. Området er forsynet med fjernvarme og virksomheden kan derfor overveje at indhente et tilbud ved Kredsløb A/S. I tilfælde af at oliefyret bliver defekt og ikke kan repareres, må det ikke udskiftes med et nyt oliefyr, da virksomheden ligger i et fjernvarmeforsynet område.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Værkstedet er ikke i drift p.t. på grund af sygdom. Virksomheden er sat til salg, og oplaget af ikke-indregistrerede biler er ved at blive reduceret. Tilsynet har ikke givet anledning til indskærpelser eller påbud, og Virksomhedsafdelingen har ikke udeståender med virksomheden.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 26. oktober 2022.



Jens Tikær Andersen

Biolog